


Выход резьбы, сбеги, проточки и фаски

(из отраслевой нормали АН-1441 по ГОСТ 8234—56)

133. Резьба метрическая наружная
Сбег наружной
резьбы



<i>d</i>	при $\alpha = 25^\circ$	<i>b</i>	<i>R</i>			<i>C</i>	
			Типы I и II		<i>d_s</i>		
			III	IV			
0,2	0,3	—	—	—	$d-0,5$	0,3	
0,25	0,35	0,2	—	—	$d-0,5$	0,2	
0,3	0,4	—	—	—	$d-0,5$	—	
0,35	0,45	—	—	—	$d-0,5$	—	

<i>d</i>	<i>d_s</i>	<i>R</i>	при соприкосновении с внутренней резьбой с проточкой типа I и II		
			<i>d-0,6</i>	<i>d-0,7</i>	<i>d-0,8</i>
0,4	0,3	—	—	—	—
0,45	0,4	—	—	—	—
0,5	0,4	0,8	—	—	—
0,6	0,5	1	—	—	—
0,7	0,5	1,5	—	—	—
0,75	0,6	1,5	—	—	—
0,8	0,6	1,5	—	—	—
1	0,7	2	—	—	—
1,25	2	0,9	2,3	2,1	2,0
1,5	2,5	1,2	2,5	3,7	4,5
1,75	3	4	3,5	4,5	5,5
2	3	1,5	3,5	4,8	6,0
2,5	4	6	4,5	6,8	8,0
3	4,5	2	6	4,5	7,5
3,5	5,5	2,5	8	5,5	9,6
4	6	3	3	6	12,3
4,5	7	3,5	10	6,5	12,9
5	7,5	3,5	10	7,5	12,9
5,5	8,5	4	8	7,5	12,9
6	9	4	8	15,5	15,5

d — nominalnyj diameter rzeby;

s — шаг rzeby;

a — nachod rzeby pri naruzhnom v upor.

Стр.	
226. Размеры отверстий 60° с отверстиями под штамповку резиной	349
227. Размеры отверстий с отверстиями под штамповку резиной	350
228. Размеры глухих отверстий под штамповку резиной	351
229. Размеры подсечек на деталях из прессованных профилей	352
230. Размеры предельных углов малозанят прессованых профилей при односторонней заливке	353
Детали, изготовленные вытяжкой в штампах	354
231. Значения коэффициента вытяжки K для цилиндрических деталей без фланца	355
232. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/d для цилиндрических деталей без фланца из мягкой стали и алюминиевых сплавов	356
233. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/d для цилиндрических деталей с фланцем из мягкой стали и алюминиевых сплавов	357
234. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/R прямоугольных деталей из мягкой стали и алюминиевых сплавов, полученные за один переход	358
Детали, изготовленные штамповкой-вытяжкой жестким пuhanсоном врезиновой матрице с прижимом	358
235. Коэффициент вытяжки $K_{\text{мат}}$	360
XVII. Термическая и химико-термическая обработка сталей	361
236. Условные обозначения видов термической обработки	361
237. Примеры применения термической обработки	363
Общая характеристика основных видов химико-термической обработки стали: кементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация	369
238. Классификация контролируемых атмосфер	374
239. Классификация контролируемых атмосфер	376
240. Применение контролируемых атмосфер	378
XVIII. Покрытия гальванические и оксидные	378
241. Условные обозначения	378
242. Выбор покрытия	380
Виды и толщины гальванических покрытий крепежных деталей	391
243. Виды гальванических покрытий	391
244. Толщины гальванических покрытий	391

Замеченные опечатки			
Стр.	Строка	Надпечатка	Должна быть
	14	В части тиражи 1 колонка справа 1 сверху	3,4 33,4
	98	2 колонка, 3 сверху	Альянс 37 22° 30°
	159	В части тиражи 9 колонка, 4 сверху	Альянс 36 2° 30°
	223	В части тиражи 5 колонка, б сверху	4,2 4,9
	247	В части тиражи 2 колонка справа 3 снизу	14 144
	262	В части тиражи 2 колонка справа	автоматико-водо- родная атомно-водоро- дная

Александр Петрович Федориков

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Изд. ред. М. Ф. Богомолова

Техн. ред. И. А. Пухликова

№ 12615. Подписано в печать 29/IX 1960 г. Учетно-изд. л. 17,23

Формат бумаги 70×92^{1/2}гл-6,03 бум. л.—15,50 печ. л. в т. ч. 2 вкл.

Цена 10 р. 10 к., с 1 января 1961 г. цена 1 р. 01 к.

Тираж 100 000 экз. Заказ 260/1680

Типография Оборониздата

Стр.	Стр.
Сварка алюминия и его сплавов неплавящимися (вольфрамовым) электродом	201.
181. Выбор присадочного материала	299
182. Режимы ручной сварки алюминиевых сплавов неплавящимися электродом	299
183. Режимы автоматической сварки алюминиевых сплавов неплавящимися электродом	300
184. Режимы автоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плавящимися электродом в среде инертных газов	301
185. Режимы полуавтоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плавящимися электродом в среде инертных газов	302
Сварка магниевых сплавов неплавящимися (вольфрамовым) электродом	303.
186. Выбор размеров присадочного материала	304
187. Режимы ручной сварки стыковых соединений из магниевых сплавов MA1 и MA8	304
188. Режимы автоматической сварки стыковых соединений из магниевых сплавов неплавящимися электродом	305
XIII. Пайка	306.
Способы пайки	306.
189. Состав соляных ванн для пайки	306
190. Химический состав и назначение твердых медноникелевых припоев	306
191. Механические и физические свойства некоторых твердых медноникелевых припоев	307
192. Флюсы для пайки твердыми припоями	308
193. Припой серебряный (по ГОСТ 8190—56)	309
194. Нестандартные твердые припои	310
195. Физические и механические свойства мягких припоев	314
196. Твердые припой для пайки алюминия и его сплавов	316
197. Мягкие припой для пайки алюминия и его сплавов	317
XIV. Детали из литых заготовок	318.
198. Краткие технологические сведения о литейных сплавах и областях их применения	318
199. Механические свойства литейных алюминиевых сплавов, полученные на отдельно отлитых образцах	318
200. Механические свойства литых сталей	322
201. Механические свойства литейных магниевых сплавов, полученные на отдельно отлитых образцах	323
202. Механические свойства чугуна МСЧ28-48	324
203. Сравнительная характеристика способов литья	324
204. Зависимость минимальной толщины стенки от заливаемой площади	325.
205. Величина литьевых уклонов	326
206. Виды и обозначения размеров	326
207. Допуски на размеры радиусов сопряжения	327
208. Условия получения различной точности размеров деталей из черных сплавов	327
209. Допуски на размеры литьих деталей из цветных сплавов	328
210. Условия получения различной точности размеров деталей из цветных сплавов	330
XV. Детали из горячештампованных заготовок	332.
211. Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями, формующимися в одной половине штампа	332
212. Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями деталей	333
213. Допуски на размеры исказкоординированных схематических (обтекаемых) радиусов	333
214. Допуски на горизонтальные размеры (параллельные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями деталей	334
215. Допуски на наружные и внутренние штамповочные уклоны для деталей из стали, титановых и легких сплавов	335
216. Расстояние a между ребрами штамповочных уклона для деталей из стали, титановых и легких сплавов	336
217. Рекомендуемый пример указания допусков на чертеже	337
XVI. Детали из листа и профиля, получаемые штамповкой	338.
218. Наименьшие радиусы гиба листового материала	338
219. Наименьшие радиусы гиба стальных и дуаломиниевых труб	339
220. Размеры развалыночки труб	340
Штампова резиной	341.
221. Предельные значения высоты выпуклых и вогнутых бортов при формовке резиной с удельным давлением 400 кг/см ²	343
222. Значения наименьшей высоты бортов деталей из сплава ВТИ, штампемых резиной без ручной доводки	345
223. Значения наибольшей высоты выпуклого борта деталей из сплава ВТИ, штампемых резиной при давлении 400 кг/см ² с последующей до доводкой	345
224. Значения $\frac{H_{\text{вып}}}{H_{\text{вог}}}$ и зависимости от отношения H/R	346
225. Размеры отбортовок с отверстиями круглой формы	347

	Стр.	Стр.	
XI. Механическая обработка			
142. Режимы резания при продольном точении стали 30ХГСА резцами с пластинками из твердого сплава Т15К6	220	161. Минимальный диаметр ядра точки	266
143. Коэффициенты скорости резания при точении и сверлении металлов и сплавов	220	162. Основные размеры для точечных соединений	266
Режимы механической обработки жаропрочных материалов и нержавеющих сталей		163. Общие рекомендации по применению точечной сварки (ТЭС)	268
Точение		Роликовая электросварка (РЭС)	270
144. Значения коэффициентов и показателей степени в приведенных формулах	224	164. Общие рекомендации по применению роликовой сварки	270
145. Поправочные коэффициенты для скорости K_v и для составляющих силы резания K_{p_x}, K_{p_y} , K_p	226	165. Машины для роликовой сварки	270
146. Значения коэффициентов скорости резания K_v для жаропрочных и нержавеющих сталей	228	Сварка плавлением	271
146. Значения поправочного коэффициента K'_v , при непрерывном продольном точении жаропрочных сплавов при переходе с резца из Т15К6 на резцы из ВК8	230	166. Форма и размеры разделки кромок	274
147. Режимы резания при точении	231	Прочность сварных соединений	284
Фрезерование		167. Коэффициент статической прочности соединений, выполненных контактной роликовой сваркой	284
148. Геометрические и стойкостные параметры фрез	232	168. Минимальные значения разрушающей нагрузки при статическом срезе на одну точку (одностороннее соединение)	285
149. Рекомендуемые подачи при фрезеровании	237	169. Коэффициент статической прочности и ударная вязкость соединений встык, выполненных сваркой плавлением	286
151. Значения коэффициентов, приведенных в формулах	238	Дуговая сварка в среде защитных газов (виды, режимы, материалы)	290
152. Значения коэффициентов K_v скорости резания при терционном фрезеровании	239	170. Выбор диаметра wolframового электрода при автоматической сварке неплавящимися электродами	290
Сверление		171. Режимы автоматической сварки плавящимися электродом на переменном токе стыковых соединений	291
154. Критерий загрузления при сверлении	240	172. Режимы автоматической аргонодуговой сварки wolframовым электродом неплавящихся стыков труб из нержавеющих сталей	292
154. Значения коэффициентов относительной обрабатываемости при сверлении	241	Ручная сварка сталей сплавов неплавящимися электродом	294
155. Режимы резания при сверлении спиральными сверлами из стали Р18 с охлаждением	244	173. Выбор присадочного материала	294
Нарезание внутренней резьбы метчиками		174. Выбор типа горелки для ручной сварки неплавящимися электродом	294
156. Рекомендации по выбору расположения зубьев метчиков и диаметров отверстий под резьбу при нарезании в сквозных отверстиях	258	175. Режимы ручной сварки плавящимися электродом стыковых соединений из нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов марок 0Х18Н9Т; 1Х18Н9Т; ХН78Т; ЭИ654; ОИ602	295
157. Значения коэффициентов, приведенных в формулах	258	176. Режимы ручной сварки неплавящимися электродом стыковых соединений из сталей ЭМХГСА, 25ХГСА, ЭИ650 и состояний из различных марок конструкционных сталей	297
158. Режимы резания при нарезании внутренней резьбы метчиками из стали Р18 в сквозных отверстиях с применением охлаждения	259	Точечная сварка слоем	297
Шлифование сплавов		177. Режимы аргонодуговой точечной сварки малоуглеродистых стальных 10 и 20	297
XII. Сварка		178. Режимы аргонодуговой точечной сварки стали 1Х18Н9Т	298
159. Классификация свариваемости материалов	261	179. Режимы аргонодуговой точечной сварки для сталей 30ХГСА и 25ХГСА	298
Контактная точечная сварка (ТЭС)		180. Выбор диаметра электрода и длины дуги	299
160. Машины для контактной точечной сварки	262		

Стр.		Стр.	
81. Гнезда для ключей	125	112. Шлифование плоскостей после чистового фрезерования	168
85. Отверстие (зев) ключа и размер «зев/ключ»	126	113. Обработка торцов	169
86. Отверстия центревые с углом 60°	128	114. Тонкое растачивание	170
87. Накатка прямая и косая сетчатая	130	115. Хонингование	171
88. Конусности нормальные и специальные	132	116. Притирка	171
V. Допуски и посадки	135	117. Снятие цементованного слоя обтачиванием	172
Классы точности и обозначения	135	118. Обработка зубьев цилиндрических колес	172
89. Отклонения основных отверстий и валов для диаметров от 0,1 до 10 000 мм вкл.	136	VIII. Допуски на изготовление шаблонов и оснастки при плазмово-шаблонном методе производства	173
90. Допуски и посадки — по отраслевой нормали (ограничительной) АН-1441	138	119. Номенклатура шаблонов	173
91. Шарико- и роликоподшипники. Порядок	141	120. Допуски на очищивание шаблонов по контуру	174
92. Примеры посадок	141	121. Допуски на изготовление оснастки	176
Допуски на свободные размеры	143	IX. Чистота поверхностей деталей	187
93. Детали, обрабатываемые снятием стружки	143	Шероховатость поверхности	187
94. Холдингстаплованные детали	148	122. Классы чистоты поверхности	187
95. Сварные, паянные и гнутые трубы	150	123. Распределение классов чистоты поверхности по разрядам	189
96. Детали, изготавливаемые из пластмасс	151	124. Назначение классов чистоты поверхностей	190
Допуски на расстояния между центрами отверстий под крепежные детали	151	125. Минимальные значения классов чистоты поверхностей для различных классов точности и посадок	192
97. Допускаемые отклонения Δl на расстояния l между центрами отверстий болтового соединения, расположенных в одной плоскости	151	126. Экономичные и достижимые классы чистоты обрабатываемой поверхности	192
98. Расположение отверстий по окружности в одной плоскости для болтового соединения	152	X. Резьбы	194
99. Однорядное болтовое соединение с осевой или торцовой базой с любым числом отверстий	153	Ряды применяемых резьб	194
100. Однорядное болтовое соединение с любым числом отверстий, расположенных по цилиндрической поверхности	154	127. Метрические резьбы — основная и мелкие	194
101. Двухрядное и многорядное болтовые соединения с любым числом отверстий, расположенных по цилиндрической поверхности	155	128. Трапециoidalные резьбы — нормальная и мелкая	197
Допуски на угловые размеры	156	129. Прямоугольная резьба	198
102. Рекомендации по применению допусков на угловые размеры	157	130. Упорные резьбы — нормальная и мелкая	198
103. Допуски на угловые размеры по ГОСТ 8908-58	158	131. Трубная цилиндрическая резьба	199
VII. Межоперационные припуски и допуски	160	132. Коническая дюймовая резьба с углом профиля 60°	199
104. Наружное обтачивание деталей	160	Выход резьбы, сбеги, проточки и фаски	200
105. Шлифование валов на бесцентровых станках	161	133. Резьба метрическая наружная	200
106. Наружное шлифование деталей после чистового обтачивания	162	134. Резьба метрическая внутренняя	202
107. Шлифование отверстий после чистового растачивания	163	135. Резьба трубная цилиндрическая	204
108. Обработка отверстий	164	136. Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°	206
109. Протягивание отверстий	165	137. Резьба трапециoidalная одноходовая	208
110. Фрезерование плоскостей	166	138. Запас резьбы, глубина сверления и выход конца винта из гайки для метрической резьбы	210
111. Обработка пазов	167	139. Концы болтов, винтов и шпилек (ограничительная номенклатура)	212

	Стр.		Стр.
27. Механические свойства стали конструкционной легированной	32	55. Свойства картона	87
28. Механические свойства стали качественной конструкционной холоднотянутой (калиброванной)	35	56. Примерные режимы прессования деталей из пластмасс	88
29. Механические свойства стали конструкционной автоматкой	35	57. Примерные режимы литья под давлением деталей из термопластичных материалов	89
30. Механические свойства стали качественной рессорно-пружинной горячекатаной	36	58. Свойства некоторых резиновых материалов	90
31. Механические свойства стали в листах, полосах и лентах	37	59. Механические свойства дреесины	92
32. Механические свойства стали нержавеющей кислотостойкой сортовой горячекатаной и кованой	41	60. Механические свойства фанеры	93
33. Механические свойства углеродистой стали в поковках	43	61. Краткие характеристики наиболее широко применяемых герметиков	94
34. Механические свойства легированной стали в поковках	44	62. Статическая прочность клеевых соединений и технологические показатели клеев	96
35. Механические свойства стали в отливках в нормализованном или отожженном состоянии	44		
36. Сталь горячекатаная круглая, квадратная и шестигранная — сортамент	45		
37. Перечень стандартов на листы, полосы и ленты из сталей	47		
38. Физико-механические свойства цветных металлов	52		
39. Механические свойства меди, латуни и бронзы в листах, полосах и лентах	54		
40. Механические свойства алюминиевых деформируемых сплавов	58		
41. Механические свойства высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов	60		
42. Перечень стандартов на листы, полосы и ленты из цветных металлов и сплавов	64		
43. Механические свойства сплавов МА1, МА8 и РМ65-1	66		
44. Механические свойства изделий из магниевых сплавов	67		
45. Температурный коэффициент линейного расширения α некоторых сплавов	68		
46. Физико-механические свойства металлических и минералокерамических сплавов	69		
47. Шкалы твердости сталей	70		
III. Основные характеристики неметаллических материалов	78		
48. Свойства термопластмасс в зависимости от выбора связующего и наполнителя	78	71. Нормальные диаметры и длины в машинностроении	110
49. Свойства порошкообразных термопластмасс	80	75. Калибрные диаметры (длины) общего назначения	117
50. Свойства материала изделий из волоконитов в зависимости от выбора связующего и наполнителя	82	76. Диаметры пальников, поршней, плунжеров, штоков и золотников	119
51. Свойства слоистых фенопластов с различными наполнителями	83	77. Диаметры отверстий под заклепки	119
52. Свойства органического стекла, винипластика, целлофона и эбонита	85	78. Диаметры отверстий под болты, шильки и пинты	119
53. Свойства пенопластов	86	79. Данные для подбора длины зажимов в зависимости от толщины склеиваемого пакета	120
54. Свойства технической бумаги	87	80. Данные для подбора длины зажимов с высоким сопротивлением срезу в зависимости от толщины склеиваемого пакета	121
		81. Данные для подбора длины взрывных двухкамерных зажимов в зависимости от толщины склеиваемого пакета	123
		82. Данные для подбора длины гайко-винтовой винтов к ним в зависимости от толщины склеиваемого пакета	123
		83. Нормальные ряды рекомендуемых размеров радиусов закруглений и фасок	124

Технические требования

Калибронать резьбу и шлифовать цилиндрические части болтов после нанесения покрытий не разрешается.

Цилиндрические части болтов с посадками С и Х после покрытия разрешается доводить шлифованием, при этом шлифованные части болтов должны быть смазаны нейтральной смазкой любой марки.

Резьбу для цинкованных, кадмированных, никелированных, луженых и серебреных деталей изготавливать по отраслевой нормали 214 АТ.

Рекомендуется занижать диаметр цилиндрической части болтов под покрытие.

При хромировании никелированного латунного крепежа средняя расчетная толщина слоя хрома составляет 0,5 мк.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Предисловие	3
I. Условные обозначения, единицы измерений, физические и математические величины	5
1. Условные обозначения и размерности некоторых физических величин и коэффициентов	5
2. Сокращенные обозначения технических единиц измерения	6
3. Значения приставок к единицам измерений метрической системы	7
4. Некоторые числовые величины	7
5. Некоторые физические константы	7
6. Степени, корни, натуральные логарифмы, длины окружностей и площади кругов	8
7. Мантиссы логарифмов чисел	11
8. Значения некоторых чисел, возводимых в различные степени	13
9. Таблица квадратных и кубических корней некоторых дробей	15
10. Значения тригонометрических функций	15
11. Соотношения между англо-американскими и метрическими мерами	22
12. Формулы для перевода температуры различных шкал	23
13. Механический эквивалент тепла	23
14. Тепловой эквивалент работы	23
15. Соотношения между единицами измерений силы	23
16. Соотношения между единицами измерений работы	23
17. Соотношения между единицами измерений давления	24
18. Эквивалентные величины мощности	24
19. Обозначения и удельные весы главнейших химических элементов	25
20. Удельные весы некоторых материалов	26
II. Основные характеристики металлов и сплавов	27
21. Механические свойства отливок серого чугуна .	27
22. Механические свойства антифрикционного чугуна .	28
23. Механические свойства высокопрочного чугуна .	28
24. Механические свойства отливок ковкого чугуна .	29
25. Химический состав и механические свойства стали конструкционной углеродистой качественной сортовой горячекатаной	30
26. Механические свойства стали низколегированной конструкционной	32
	393

Наименование, толщина и индекс покрытия, способами механической обработки перед испытанием, вид поверхности после покрытия	Приимечание	Приимечание	Примечание
Оксидирование, СОИ, варирование, цвета пеком, без специальной механической обработки, цвет черный	Приимечание 1. Не является антикоррозионным покрытием.	Приимечание 2. Оксидирование не может подвергаться индолженному воздействию влаги и высокотемпературных сред.	Приимечание 3. Для стальных деталей (группы) толщиной менее 0,5 мм постырьные оболочки С.Л.П.10
Оксидирование, ЭОК, без специальной механической обработки, цвет коричневый	Только для тонкоштампованных покрытий на кинескопах, без специального обрамления. Не может быть нанесено лакокрасочное покрытие. Цветная или чистая обработка стекла должна быть заменена на цветной константной смаком	Виды наложенного покрытия от коррозии оксидированного состояния краской не дает. Необходимо вводить смазку по мере износа.	

Виды и толщины гальванических покрытий крепежных деталей

243. Виды гальванических покрытий

Материал крепежных деталей	Защитные покрытия по ГОСТ 3002-58		Виды специальных покрытий
	Для легких и средних условий работы	Для тяжелых и специальных условий	
Сталь углеродистые и малоуглеродистые, $\sigma_b \leq 40 \text{ кг/мм}^2$	Цинкование с хроматическим пассивированием	Катодирование с хроматическим пассивированием	Оксидирование, фосфоритрование
Стали нержавеющие	Полирование поверхности (кроме резьбы) и пассивирование (затем пассивировка)	Полирование поверхности (кроме резьбы) и пассивирование (затем пассивировка)	Оксидирование для улучшения свинцованности (рабочий изготавливается из цинка)
Латунь	Никелирование	Хромирование	Оксидирование для декоративного назначения
Алюминиевые сплавы	Анодирование с наполнением пастами хромпиком	Для крепежных деталей, контактирующих с деталями из алюминиевых и магниевых сплавов	Пассивирование корыtkами, окантовка, лужение и серебрение, покрытие эпоксидной проправкой.
Диаметр резьбы $d, \text{мм}$	Цинкование, катодирование, никелирование, пассивирование	Толщина покрытия $v, \text{мкм}$	Анодирование
До 2	5—8	5—8	Анодирование с наполнением пастами хромпиком
От 2 до 3,5	6—10	6—10	
• 4 • 6			
• 8 • 12			
Сплаве 12	8—12	8—12	

244. Толщины гальванических покрытий

Диаметр резьбы $d, \text{мм}$	Цинкование, катодирование, никелирование, пассивирование	Толщина покрытия $v, \text{мкм}$	Анодирование	Оксидирование, пассивирование и фосфоритование
До 2	5—8	5—8	Анодирование с наполнением пастами хромпиком	Не регламентируется
От 2 до 3,5	6—10	6—10		
• 4 • 6				
• 8 • 12				
Сплаве 12	8—12	8—12		

Материал	Номер, условные, толщина и класс покрытия, спеканием ная механическая обработка перед покраской, внешний вид поверхности после покраски	Применение	Примечание
Сталь	Хромированные с покраской СХБ-25, полировка, бесцветная стальная цвета с горизонтальной поверхностью оттенком танкетки, поверхность которых называется СПГ-25.	1. Для деталей, которым необходимо хромировать, пылить краской, в три слоя (молотковой, блестящей, хром). Допускается покрытие четырехслойное (никель-молотковый, поверхности).	1. Покрытие выполняется в три слоя (молотковой, блестящей, хром). Допускается покрытие четырехслойное (никель-молотковый, поверхности).
Сталь	Хромированные с покраской СХБ-25, без спеканием, матовая, стальной цвета с голубоватым оттенком	1. Для деталей, которым требуется хромировать, пылить краской, в три слоя (молотковой, блестящей, хром). Допускается покрытие четырехслойное (никель-молотковый, поверхности).	1. Покрытие выполняется в три слоя (молотковой, блестящей, хром). Допускается покрытие четырехслойное (никель-молотковый, поверхности).
Сталь	Хромированные, СХБ-10, без спеканием, обработаны, полированы молотковым оттенком СНБ-25	1. Для листовой механической обработки, работы по контактной обработке с твердым телом.	1. Для листовой механической обработки, работы по контактной обработке с твердым телом.
Сталь	Цинкование, СЛП-18, без специальной обработки, полуматовая себестоимость-серебристая	1. Для всех сталенных частей, к внешнему лицу которых предъявляются специальные требования.	1. Для всех сталенных частей, к внешнему лицу которых предъявляются специальные требования.
Сталь	Катанорование, СКП-18, без специальной обработки или очистки поверхности, полуматовая себестоимость-серебристая	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми деталями, не антикоррозийными, по способом конструктивным соединений с оксидированными зернами металлическими, оксидированными или пассивированными металлическими сплавами, с алюминием из серебра или другим бордовым металлом.	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми деталями, не антикоррозийными, по способом конструктивным соединений с оксидированными зернами металлическими, оксидированными или пассивированными металлическими сплавами, с алюминием из серебра или другим бордовым металлом.
Сталь	Покрытие, СЛП-25, без специальной механической обработки или очистки поверхности, полуматовая серебристая	1. В тех же случаях, что и цинкование. 2. Может быть применено в качестве хладоизолирующей ставки на резинах при замене кованых конструкций.	1. В тех же случаях, что и цинкование. 2. Может быть применено в качестве хладоизолирующей ставки на резинах при замене кованых конструкций.
Сталь	Покрытие, СЛП-25, 6-3, без специальной механической обработки или очистки поверхности, полуматовая серебристая, Толщина слоя для труженя 0,010-0,002 дм	1. Покрытие должно лудить по узловым пазам. 2. Для труженя толщиной 0,1 мм может быть применено слой слоя 0,010-0,002 дм. 3. То же, что и 6-3.	1. Покрытие выполняется с подложкой зерни. Суммарная толщина покрытия 0,25-0,60 мм при тружене 0,1-0,002 дм.

<p>Наименование, описание и параметры — Стержневой крепеж из нержавеющей стали с односторонним обработанным концом, имеющим скобу для закрепления на трубы диаметром 45-60 мм.</p>	<p>Материалы, способы изготовления — Сталь марки 10Г2А, обработанная односторонне, скоба из нержавеющей стали марки 10Х13, обработана односторонне.</p>	<p>Исполнение — 1. Для труб диаметром 45-55 мм, скоба из нержавеющей стали, скоба из нержавеющей стали с внутренней скобой для закрепления отверстий в трубах. 2. То же, что и при выполнении 1. 3. Стальная листовая сталь без покрытия или закалированная.</p>	<p>Прилагаемое — Схематическое изображение и скетч изображения междо- уточного зажима № 162 1. План и фронтальное изображение зажима. Задан- ный зажим для труб диамет- ром 45-55 мм. 2. Схема расположения и назначение цвета в тек- ущем изображении.</p> <p>Пасынкование, МШП, без сплошных из меланичес- кой обработкой наружной поверхности, имеет металлический отпечаток, но ему придаётся золотистый оттенок</p> <p>Нижнедвижение, СНБ-2, погружение блестящим се- ребристо-белым с жало- тым оттенком</p> <p>Способ — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p> <p>Описание — Кирирование, которое сплошно из конфигурации или в зон- ах. 1. При контакте с алюми- ниевыми электродами или сталью, преобразователь должен быть окрашен, со- гласно нормам на скле- вание и покрытия грун- том АДЛ-1 в местах контак- та. 2. При контакте с алю- минием быть окрашен в ма- ссе.</p> <p>Материалы — 1. Для деталей, для кото- рых циклонание не может быть применено и которых также необходимо придать блестящую поверхность или же, что и при</p> <p>Исполнение — Схематическое изображение и скетч изображения междо- уточного зажима № 162 1. План и фронтальное изображение зажима. Задан- ный зажим для труб диамет- ром 45-55 мм. 2. Схема расположения и назначение цвета в тек- ущем изображении.</p> <p>Пасынкование, МШП, без сплошных из меланичес- кой обработкой наружной поверхности, имеет металлический отпечаток, но ему придаётся золотистый оттенок</p> <p>Нижнедвижение, СНБ-25, погружение блестящим се- ребристо-белым с жало- тым оттенком</p> <p>Способ — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p> <p>Описание — Кирирование, которое сплошно из конфигурации или в зон- ах.</p>
		<p>Исполнение — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p>	<p>Прилагаемое — Схематическое изображение и скетч изображения междо- уточного зажима № 162 1. План и фронтальное изображение зажима. Задан- ный зажим для труб диамет- ром 45-55 мм. 2. Схема расположения и назначение цвета в тек- ущем изображении.</p> <p>Пасынкование, МШП, без сплошных из меланичес- кой обработкой наружной поверхности, имеет металлический отпечаток, но ему придаётся золотистый оттенок</p> <p>Нижнедвижение, СНБ-2, погружение блестящим се- ребристо-белым с жало- тым оттенком</p> <p>Способ — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p> <p>Описание — Кирирование, которое сплошно из конфигурации или в зон- ах.</p>
		<p>Исполнение — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p>	<p>Прилагаемое — Схематическое изображение и скетч изображения междо- уточного зажима № 162 1. План и фронтальное изображение зажима. Задан- ный зажим для труб диамет- ром 45-55 мм. 2. Схема расположения и назначение цвета в тек- ущем изображении.</p> <p>Пасынкование, МШП, без сплошных из меланичес- кой обработкой наружной поверхности, имеет металлический отпечаток, но ему придаётся золотистый оттенок</p> <p>Нижнедвижение, СНБ-25, погружение блестящим се- ребристо-белым с жало- тым оттенком</p> <p>Способ — 1. Для деталей, которые 必不可мено придать крас- ивый блестящий вид и хро- мированы. Блеск на се- ребристо-белом с жало- тым оттенком</p> <p>Описание — Кирирование, которое сплошно из конфигурации или в зон- ах.</p>

Materijal, materyal, spisok	Панцирное покрытие, толщина и индекс покрытия, специальная механическая обработка и перед покрытием, внешний вид покрытия, поверхности послесварки покрытия	Примечание	Примечание
МХИ-10, без специальной обработки, полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	Хромированиe, МХИ-10, без специальной обработки или очистки полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	1. Для же, но для деталей механической обработки с гравийным, никелевым, электронным и стальным покрытием, а также катализом по способам конструктивных изображений не допускается 2. Для же, имеющих в виду, что упаковочные места деталей хромом не покрываются без специальных перенособласти	1. В специальных случаях толщиной слоя обозначается на чертеже особо 2. Не должно иметь в виду, что упаковочные места деталей хромом не покрываются без специальных перенособласти
МКП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	Покрытие, МКП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми, никелевыми, электронными и стальными покрытиями, а также катализом по способам конструктивных изображений не допускается 2. Для же, находящихся в контакте с различными покрытиями	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми, никелевыми, электронными и стальными покрытиями, а также катализом по способам конструктивных изображений не допускается 2. Для же, находящихся в контакте с различными покрытиями
МЛП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	Катодирование, МЛП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая стальная поверхность с голографиям оттенком	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми, никелевыми, электронными и стальными покрытиями, а также катализом по способам конструктивных изображений не допускается 2. Для же, находящихся в контакте с различными покрытиями	1. Для деталей, находящихся в контакте с алюминиевыми, никелевыми, электронными и стальными покрытиями, а также катализом по способам конструктивных изображений не допускается 2. Для же, находящихся в контакте с различными покрытиями
МСБ-10, полированная, блестящая	Серебрение, МСБ-10, полированная, блестящая	1. Для получения поверхности, обладающей наибольшим коэффициентом отражения (глаза пылесосителя) 2. Для же, что и при МХИ-10	1. Для получения поверхности, обладающей наибольшим коэффициентом отражения (глаза пылесосителя) 2. Для же, что и при МХИ-10
МСП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая	Серебрение, МСП-10, без специальной механической обработки или очистки полуматовая	1. Для электрических kontaktов 2. Для же, что и при МХИ-10	1. Для электрических kontaktов 2. Для же, что и при МХИ-10

Приложение

Наименование, томпания и индекс покрытия, способ обработки поверхности, вид поверхности покрытия	Применение	Помечание		
Маркировка, Маркирование, томпания и индекс покрытия, способ обработки поверхности, вид поверхности покрытия	В) стальные детали должны быть цинкованы, катаны, никелированы или покрыты с полосой.	То же, без требований облицовки и глянцевой поверхности.		
Никелирование, МИП-40, без сплошной механической обработки перед покрытием, полууматовая поверхность со слабым желтоватым оттенком	Хромированием с подслоем МХБ-11, покрытием бакелитом, стальным киетом с горизонтальным оттенком. Толщина покрытия в мкм: макс. 0,010±0,002, мин. 0,005±0,001	1. Для деталей, поверхность которых должна быть красной, гладкой, блестящей и нетускливой. Глубина контакции с азотинами, замедлителями или стальными деталями не более 0,05-0,06мм. 2. При контакции с азотинами, замедлителями или стальными деталями необходимо предупредить склеивание покрытия.	1. Покрытие изысканного с подслоем из никеля. 2. Ружно покрытие в виду, что узловые места детали хромированы покрашены для сплошных глянцевых линий никакими, ни при каких хромовых мостах, ни при антихромовых мостах, ни при антихромовых узлах.	Лубчевые участки следует в каждом конкретном случае согласовать с главным технологом завода и ответственным за изготовление линией. Крестообразные штрафы, сварные зернистые пятна, различные скопления хроматурии можно хромировать без подслоя (исключение слоя хрома 0,046 ± 0,001 мкм).
Маркировка, обозначение	а) алюминиевые детали должны быть обработаны согласно нормам или аналогично и обработаны в масле. б) электронные детали должны быть окрашены согласно нормали или оксидированы и покрыты пленкой АэЛ-1 в местах контакта с стальными листами ложи	б) алюминиевые детали должны быть окрашены согласно нормам или аналогично и обработаны в масле. б) электронные детали должны быть окрашены согласно нормали или оксидированы и покрыты пленкой АэЛ-1 в местах контакта с стальными листами ложи	б) алюминиевые детали должны быть окрашены согласно нормам или аналогично и обработаны в масле. б) электронные детали должны быть окрашены согласно нормам или аналогично и обработаны в масле.	б) алюминиевые детали должны быть окрашены согласно нормам или аналогично и обработаны в масле.
Маркирование с полосой МХБ-11, без специальной обработки, но с лужитой сталью, сталью с покраской, оцинченной. Толщина покрытия в мкм: макс. 0,010, мин. 0,005	Хромированием с полосой МХБ-11, очистка дисков, катанье стального листа с глубоким оттенком, макс. линия покрытия, как МХБ-11	То же, без требований облицовки или матовой поверхности	То же, когда нужно подготавливать краину для антихромовых мостов, или катаный вид.	

Материя	Наименование, толщина и индекс покрытия, специальность механической обработки перед покрытием, типичный вид поверхности после покрытия	Применение	Причина
Материя	Алюминий оксидирование с обработкой в хромикере, АБ, полировка, блеск, шлифовка зерното-желтого цвета	1. Для алюминиевых и дуралюминиевых деталей, которые должны иметь блестящий (глянцевый) вид без превышения специальных требований к цвету 2. Для цвета только в тех случаях, когда можно детально разобрать и гладко изготавливать из одного куска	1. При необходимости иметь блестящую (плоскую) поверхность с тождественным металлическим видом для обозначения покрытия в цепочки выпуска по основному индексу 2. Предназначено для применения на цвете, например, АБ—черное, АБ—бронзовое и т. д.
Материя	Алюминий оксидирование с обработкой в хромикере, АЛП, без специальной обработки, полировка шлифовкой цветного пластика	То же, без специального требования блестящей поверхности	1. Покрытие, имеющее блестящий вид, отличается от предыдущего тем, что оно не имеет износостойкости и износостойкости из-за отсутствия специальных пленок, а также отсутствия металлической структуры
Материя	Никелевование, МН-10, послойное, состоящее из слоев с различной твердостью со слабым жесткостью оттенком	1. Для деталей, которых необходимо придать блестящий вид и хромированию, которых сложно из-за конфигурации или размеров	Для болта и гайки, изготовленных спаружи корпуса индюбара, когда имеется износостойкость и износостойкость (износостойкость и износостойкость нормаль БИ-40-49)
Материя	Металлы, матрицы, сплавы	1. Для контактов с алюминием, золотом, и стальными деталями, и для электронных деталей, имеющих следующие:	1. Для болта и гайки, изготовленных спаружи корпуса индюбара, когда имеется износостойкость и износостойкость (износостойкость и износостойкость нормаль БИ-40-49)
Материя	Металлы, матрицы, сплавы	2. Для контактов с алюминием, золотом, и стальными деталями, и для электронных деталей, имеющих следующие:	2. Для контактов с алюминием, золотом, и стальными деталями, и для электронных деталей, имеющих следующие:

XVIII. ПОКРЫТИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ И ОКСИДНЫЕ (5НГ-25-49)

Нормаль предусматривает наиболее употребительные защитно-декоративные гальванические и оксидные покрытия для деталей и приборов, работающих в обычной атмосфере закрытых помещений.

Примечание. Настоящая нормаль не предусматривает работы негерметичных изделий при погружении их в морскую или цеденую воду, а также при воздействии особых агрессивных агентов.

24. Условные обозначения

Индексы для обозначения гальванических покрытий на чертежах состоят из трех букв и одной цифры. Первая буква означает материал детали, вторая — наименование покрытия, третья характеризует вид поверхности после покрытия. Цифра означает толщину покрытия в микронах. Индексы для обозначения оксидных покрытий состоят из трех букв без цифр, значения букв те же, что и в индексах для гальванических покрытий. В таблице дана расшифровка обозначений.

Материал детали	Индекс	Наименование покрытия	Вид поверхности		Индекс
			Индекс	Поверхности	
Алюминий и алюминиевые сплавы	A	Анодирование	A	Блестящая	B
		Никелирование	B	Полуматовая	C
Медь и медные сплавы	M	Хромированиe	X	Матовая	M
		Цинкование	Z	Черная	N
Сталь Магниевые сплавы (электрик)	S	Кадмирование	C	Коричневая	K
		Лужение	L		
		Серебрение	S		
		Оксидирование	O		
		Пассивирование	P		

Примеры обозначений

Покрытие МНБ-8 норм. 5НГ-25-49

М — медь или медные сплавы.
Н — никелирование.
Б — блестящая поверхность.
8 — толщина покрытия в микронах.

Покрытие АЛВ норм. 5НГ-25-49

А — алюминий или алюминиевые сплавы.
Л — анодируется и желто-зеленый цвет.
В — полуматовая поверхность.

Примечание. Если нет специального указания, то всегда имеется в виду анодирование в желто-зеленый цвет (обработка в хромпаке). При анодировании в другом цвете или при бесцветном анодировании применяется еще одно название цвета, например:

Покрытие АЛВ — черное норм. 5НГ-25-49

Исключением является хромированиe износостойкости; в этом случае последняя буква «Н» указывает на износостойкость.

Покрытие СХН-10 норм. 5НГ-25-49

Примечание. В тех случаях, когда по условиям работы деталей или из-за их размеров необходимо увеличить толщину покрытия (например, при соединении электрических контактов, работающих при значительном трении или уменьшив ее, нужную толщину покрытия указывают в индексе покрытия, взамен толщины, предусмотренной нормально, например:

Покрытие МСН-15 норм. 5НГ-25-49

Примечание. Не предусмотренные настоящей нормалью покрытия, наименование которых обусловлено специальными требованиями, обозначаются на чертежах полным наименованием с указанием толщины покрытия, например:

Покрытие — платинирование позолоченное 10

240. Применение контр

Вид термооб-работки	Обрабатываемый материал	Требования к поверхности металла		
			аммиак	
Отжиг	Малоуглеродистая сталь	Светлая	ДА, ПСА-08	
	Средне- и высокоуглеродистая сталь	Светлая, без обезуглероживания	—	
	Легированная сталь	То же	—	
	Быстро режущая сталь	Светлая	ДА	
	Нержавеющая сталь	Чистая	ПСА-08	
Нормализация	Высококремнистая сталь	Светлая	ПСА-08	
	Средне- и высокоуглеродистая и легированная сталь	Светлая, без обезуглероживания	—	
Закалка	Средне- и высокоуглеродистая и легированная сталь	Светлая или чистая, без обезуглероживания		
	Быстро режущая сталь	—		
Отпуск	Все стали	Светлая или чистая	—	
Пайка медью при 1150° С	Малоуглеродистая сталь		ПСА-08	
	Средне- и высокоуглеродистая и легированная сталь	Светлая		
	Нержавеющая сталь		ДА	
Спекание металлов (с восстановлением окислов)	Малоуглеродистые стали	—	ДА	
	Высокоуглеродистые и легированные стали	—		
Цементация	Все цементируемые марки сталей	Чистая или светлая		
Инцироп-ление	Углеродистые, легированные и быстро режущие стали	То же		

лируемых атмосфер

Рекомендуемые атмосфера		
древесный уголь	промышленные газы	углеводороды (газ, керосин)
—	ПС-06; ПСО-06; ПСО-09 ПСО-05; ПСО-09	ПС-06 с дополн. осушкой
ГГ-ВО	То же и ПС Э; ПСС-Э ПСО-06; ПСО-09 ПСО-09	—
То же	ГГ-ВО; ГГ-С; ГГ-Г; ГГ-С	КГ-ВО КГ-015
ГГ-ВО	ПС-06; ПС Э; ПСО-06; ПСС-Э; ПС-06Э	КГ-ВО
ГГ-С	ПСС-06; ГГ-С	ПС-06 с дополн. осушкой КГ-ВО
ГГ-ВО	ПСО-06; ПСО-09; ГГ-0; ПС Э; ПСС-09; ПС-049; ПС-069	КГ-ВО
То же	ПСО-06; ПСО-09; ГГ-0; ПСС-Э	То же
ГГ-ВО	ПСС-06; ГГ-С	—
ГГ-ВО То же	ПСС-06; ГГ-С ПСО-06; ПСО-09; ГГ-0; ПСС-Э; ПС-06Э; ПСС-06	—
ГГ-С; ГГ	ПСС-06; ГГ-С; ПС Э; ПСС-Э; ПС-019; ПС-069	КГ-ВО; КГ-Н ₂ O
ГГ-ВО	ПСО-06; ПСО-09; ГГ-0; ПС Э; ПСС-Э; ПС-049; ПС-069	КГ-ВО
ГГ-ВО с добавкой углеводородов	ПСО-06; ПСО-09; ГГ-0; ПС Э; ПСС-Э; ПС-019; ПС-069; ПСС-03	КГ-Н ₂ O; КГ-ВС от 1 до 4%
	То же, что и для цементации, но с добавкой 10—30% аммиака	

239. Классификация

Тип атмосферы	Метод приготовления атмосферы	Условие обозначение	Коэффициент избытка воздуха α	атмо CO
$N_2 - H_2O - N_2$	Диссоциация аммиака	ДА		—
	Частичное сжигание аммиака	ПСА- α	0,7—0,9	
$CO - CO_2 - N_2$	Газогенераторный процесс с древесным углем с внешним обогревом или без обогрева	ГГ-ВО	—	32—34
		ГГ	—	25—33
$CO - CO_2 - H_2 - H_2O - N_2$	Частичное сжигание промышленных газов с очисткой от CO_2 и осушкой	ПС- α	0,5—0,6 0,8—0,9	8—12 1—4
	Газогенераторный процесс с очисткой от H_2S и CO_2 и осушкой	ГГ	—	25—28
$CO - CO_2 - H_2 - CH_4 - N_2$	Крекингование углеводородов в смеси с воздухом или водяным паром с очисткой от сажи, смол и т. п.	КГ- α КГ- H_2O	0,15—0,3 —	13—20 15—20

контролируемых атмосфер¹

Типичный состав сухой сферы в объемных процентах				Влажность, точка росы °C	Примечание
CO ₂	H ₂	CH ₄	N ₂		
—	75	—	25	—(40—60)	—
—	7—15	—	93—85	—(20—40)	—
<0,5 0,5—2	Следы 4—6	— <1	66—68 60—70	—25±+20	—
					При форсированном режиме процесса
0,1—6,0 0,1—10,0	15—20 1—4	0,5—3,0 0—0,5	60—70 85—90	—40±+20 —40±+4	Подвергается очистке от H_2S
	5—15	1—2	60—65	—40±+20	—
0,5—6,0 0,5—1,5	8—40 60	2—10 10	35—55 10	—20±+20 +10	С воздухом С водяным паром

¹ А. А. Шмыков, Б. В. Малышев. Контролируемые

Вид обработки Температура (°С)	Состав применяемых смесей (карбонататор)	Длительность процесса в зависимости от глубины слоя	Назначение
Хромирование 950—1150	2. Жидкое азотирование (расход азотомина с содержанием 6—8% железа)	45—60 мин. (для получения слоя 0,2—0,35 мк)	Насыщение поверхности хромом для повышения коррозионной стойкости
Хромирование 950—1150	3. Газовое азотирование (пары AlCl_3 в смеси с азотом газами)	2—3 часа (для получения слоя 0,4—0,5 мк)	Хромирование высокотвердых сталей для повышения твердости и износостойкости
Хромирование 950—1150	1. Твердые порошки (40—60% феррохрома с добавкой марганца или кальция на 2—5% NH_4Cl или HCl) 2. Газовое хромирование (пары CrCl_3 и CrCl_3)	6—12 час. (при 1100° С для получения слоя 0,05—0,15 мк) 3—6 час. (для получения слоя 0,05—0,10 мк)	Хромирование высокотвердых сталей для повышения твердости и износостойкости
Хромирование 950—1150	3. Жидкое хроминование ($\text{BaCl}_2 \cdot \text{CrCl}_3$, $\text{MgCl}_2 \cdot \text{CrCl}_3$ —30% CrCl_3 или феррохрома)	10—15 мин. (для получения слоя 0,03 мк)	

Силицирование 950—1150	1. Твердые порошки (ферроциний, карбонат кислоты +2—5% NH_4Cl) 2. Газовое силицирование (в той же смеси с пропаном, каким хлора для образования SiCl_4)	2—24 часа (для получения слоя 0,02—0,08 мк при 1150° С)	Для повышения коррозионной стойкости и износостойкости
Борирование 950—1150	1. Плюсковой электролитический борирование ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$; дегель струйный кетогенератор, плотность тока 30—40 а/см ²) 2. Жидкое борирование (60% борная кислота—40% каобида борат)	1—5 час. (для получения слоя 0,25 мк)	Для тех же целей, что и при силицировании
Силицирование 950—1150	Расплавленные смеси (60% $\text{K}_2\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 10% Na_2SiO_3)	0,5—3 часа (для получения слоя 0,05—0,3 мк)	Насыщение поверхности стальных и чугунных изделий серой и азотом для повышения стойкости под нагрузкой на испытание без смазки

Номер обработки	Состав промышленных смесей (кодификатор)	Длительность процесса в зависимости от толщины слоя	Приимущества
260 24*	Жидкая изогородка № 1 на основе аммиака и солей аммония: NaCl 1,6—10 %; Na ₂ CO ₃ 4—15—30 %; кальций карбонат предварительно распыления первых составляющих)	1—3 часа (для то- чности слоя 0,2— 0,45 мм)	То же. Рекомендуется для мелких деталей
260 24*	Азотированное изогородка № 1 на основе аммиака № 1 и солей аммония: NaCl 1,6—10 %; Na ₂ CO ₃ 4—15—30 %; кальций карбонат предварительно распыления первых составляющих)	3—50 час. (для то- чности слоя 0,1— 0,8 мм). Повышенная устойчивость деталей на изгибе в горячей стальной станине против износ- стойкости механического ока- ботау	Для придания высокой износостойкости, предела изгибов и износа на изгибе деталей на изгибе в горячей стальной станине против износ- стойкости механического ока- ботау
260 24*	Азотированное изогородка № 1 на основе аммиака № 1, степень диссоциации 40—50 %;	0,5—10 час. (в за- висимости от габари- тов изделия)	Для придания коррозий- ной стойкости деталей из нагородки изогородки из износостойких сталей. Повышение термостойко- сти
260 24*	Планарное изогородка № 1 на основе аммиака № 1 и солей аммония: NaCl 1,6—10 %; Na ₂ CO ₃ 4—15—30 %; кальций карбонат предварительно распыления первых составляющих)	50—30 мин.	Для повышения прочности изогородки инструмента из бы- строотвердящих сталей после изогородкой термообработки
260 24*	2. Газовое пламенование (перемещающий газ) № 1-20— 35 № 11.1	0,5—3 час	
260 24*	3. Цианирование в твер- дых смесях (40—60 % вещественного чистого железа + 30—25 % железо-углеродистой кальциевой смеси + 15—20 % BaCO ₃)	2,5—6 час.	
260 24*	1. Жидкое цианирование (кальциево- магниевое раствор): Na ₂ CO ₃ 4—25 %; Na ₂ Ca ₃ O ₂ 60— 65 %; NaCN 1—5 %; Na ₂ SiO ₃ 10%; —80—830	10—90 мин. (для толщины слоя 0,075— 0,1—0,25 мм)	Для сокращения времени цианирования вместо ци- анирования, дает меньшую сте- йкость изогородки, но зато изогородка имеет стойкость изогородки изогородки из износостойких сталей.
260 24*	2. Газовое пламенование (газ + 25 % аммиака)	4—12 час. (для по- лучения слоя 0,1— 0,25 мм)	Для сокращения времени цианирования вместо ци- анирования, дает меньшую сте- йкость изогородки, но зато изогородка имеет стойкость изогородки изогородки из износостойких сталей.
260 24*	1. Жидкое цианирование Na ₂ CO ₃ 6—10 %; NaCN 1— 5 %; Na ₂ SiO ₃ 10%; —950—980	1—5 час. (для по- лучения слоя 0,1— 0,25 мм)	Приимечания: вместо ци- анирования, дает меньшую сте- йкость изогородки, но зато изогородка имеет стойкость изогородки изогородки из износостойких сталей.
260 24*	2. Газовое пламенование (газ + 25 % аммиака)	5—12 час. (для по- лучения слоя 0,1— 0,25 мм)	
260 24*	Высокотем- пературные изогородки		
260 24*	1. Азотирование в газах 950—1000 —950—980	3—12 час. (для по- лучения слоя 0,2— 0,5 мм)	Несущие поверхности автомобилей для повышенной износостойкости до 80— 90 %
260 24*	2. Азотирование в газах 750—800 (жидк.)	1—2 час. (для по- лучения слоя 0,1— 0,25 % аммиака)	
260 24*	Диффузия металлизации		

Характеристика основных марок сталя	Условные обозначения термической обработки	Приложение
Хардупорная сталь, термически обрабатываемая	2Х13 штампка	Шлифовка шлифовальных станков, токарных станков, конвейерных машин, узловых тягах, центрий шлифовальных станков, роликов и др.

Хромомолибденовая сталь для аэродинамических деталей. После термической и газовой обработки обладает очень высокой поверхностной прочностью и износостойчивостью при наличии высоких механических качеств сордцевины	35ХЮА 18ХНПА-1М61	Шлифовка шлифовальных станков, токарных станков, конвейерных машин, узловых тягах, центрий шлифовальных станков, роликов и др. Для сильного нагружения деталей, работающих при больших скоростях и ударных нагрузках, требуется короткая, широкая, нарезанная особенно тонкими стружками и другим деталям, а также для инструментов твердосплавных
--	----------------------	---

Балансировочная температура	Состав присадочных смесей (карбонитатор)	Длительность процесса	Назначение
880—980	CaCO ₃ 3,5—5% (ГОСТ 2407—81)	от 5 до 24 час. (при 920° и затяжке в зажиме 70—100 кг/дюйм ²) такой же получается слой 0,1—2,5 мк	Повышение поверхностной прочности путем последовательной термообработки высокой температурой; повышение износостойкости и предел прочности

Цементация

Цементация твердым карбидом титана	1. Древесный уголь березовый в смеси с CaCO ₃ 20—25%; BaCO ₃ и CaCO ₃ (ГОСТ 555—50). Зернистость 3,5—10 м.м.; напряжность 5—6%.	От 5 до 24 час. Повышение поверхностной прочности путем последовательной термообработки высокой температурой; повышение износостойкости и предел прочности
Газовая цементация	2. Каменноугольный полукош в смеси с 10—15% CaCO ₃ и 15% CaCO ₃ (ГОСТ 555—50). Зернистость 3,5—10 м.м.; напряжность 5—6%.	3—12 час. (в муфельных печах для чистый или смеси с газом, в специальном разбавителем

930—950	1. Естественный газ СН ₄ чистый или смеси с газом, в специальном разбавителем	3—12 час. (в муфельных печах для чистый или смеси с газом, в специальном разбавителе) 1,8 мк
	2. Газы керосина, бензина и к.т.д., полученные в специальных печах испарением канифоли подогревом в кузнечной печи	4—12 час. (в муфельных печах для полусухих слоев 0,45—1,5 мк)

Характеристика основных марок стали	Применение
65ГВ-М43 Проволока пружинная специальная, полученная холодной прокаткой с последующей термобработкой	Установочное обозначение термообработки меняется для нержавеющей стали при 250—350 °С
Хромистая сталь с индуктным подогревом, улерода применяется для деталей, требующих высокой точности против заноса по скрепке и имеет большую прочность сердцевины, чем сталь 15	Пружины, изготавливаемые из стали 65Г и классов Н и В при обработке на горячих прокатках, плюс нанесены покрытия из антиприлипания, износостойкости и отсутствия заеданий
Хромистая сталь со спиралью с однораковиной, улерода применяется для стационарных деталей, подвергающихся термобработке	Для зубчатых колес, работавших при стационарных скоростях, высоких средних контактных напряжениях, втулок, котелей, подвергающихся местной закалке
40Х-ЦА59 Хромистая сталь со спиралью с однораковиной, улерода применяется для стационарных деталей, подвергающихся термобработке	Для зубчатых колес, работавших при больших скоростях и спиральных давлениях, кулачковых шлицах, шестерен, стаканов, направляющих станин, тяговых, гибких (в подшипниках скольжения), роликовых, гибких, червячных, пулансонов, фрикционов и др.
40Х-М48	Для зубчатых колес, работавших при стационарных скоростях, высоких средних контактных напряжениях, втулок, котелей, подвергающихся местной закалке
40Х-ТВ1-54 Хромистая сталь с высоким содержанием углерода, улерода применяется для стационарных деталей, подвергающихся термической обработке	Для легких, повторяемых зазадки с низкими точками пасок частоты: звуковые колеса, настенные часы и др.
40Х-М39 Хромистая сталь с высоким содержанием углерода, улерода применяется для стационарных деталей, подвергающихся термической обработке	Для нагруженнных шинщелей, работавших в подшипниках качения, сухарей и других деталей сложной конфигурации
40Х-У Хромистая сталь с высоким содержанием углерода, улерода применяется для стационарных деталей, подвергающихся термической обработке	Для малонагруженных шинщелей, работавших в подшипниках качения, зубчатых колес, работавших при повышенных износостойкости, усилиях, средних давлениях и малых скоростях, и др.
40Х-ЦН5: Хромистая сталь с высоким содержанием углерода. После закалки в масле обладает высокой твердостью и износостойкостью	Зубчатые колеса, работающие при больших скоростях и нейтральных ударных нагрузках: роторы турбоприводов и др.
ЭХХН3-М61 Хромоникелевая сталь, термически обрабатываемая, закаливается в масле	Для статоров гидроприводов, колпиков, роликов, работавших на трение, собачек храпового механизма, пальцев, подвергающихся износу, и др.
40ХМЛ-М30 Хромоникельмolibденовая углеродистая сталь высокой прочности и вязкости	Для высоконагруженных деталей, требующих высоких упрочненных свойств, прочности и сопротивления изгибу: втулки, штоки, подвергающиеся износу и др. диаметром или толщиной до 120 мм

Характеристика основных марок сталей	Назначение
Среднегорячедеформированная сталь для легких инструментов	Для легких деталей, от которых требуется довольно высокая прочность и сопротивление истиранию, болта, уголья, ковки и пр.
35—И35	Для легких деталей, от которых требуется сопротивление износу при большой прочности, чем сталь 15-Г. Установочные винты, гайки, оси, штифты и т. д.
35—ДН	Для деталей, от которых требуется сопротивление износу при большой прочности, чем сталь 15-Г. Установочные винты, гайки, оси, штифты и т. д.
В термически обработанном состоянии	Для среднегорячедеформированных деталей. Не подвергаемых износу в работе: ручки, тиги и т. д.
45—У	Для зубчатых колес, работавших при небольших скоростях передач до 1 м/сек и средних нагрузках. Малонагруженные, не работающие на износ: втулки шлицевые, валы и другие изделия сечением до 10 мм
45—ТНЧ-54	ЦПЗ легких подшипниковых закалок с нагаром токами высокой частоты, от которых требуется высокая поверхность твердости и минимальная деформация: налив, насники, оси, зубчатые колеса и др.
45—В48	Для деталей, от которых требуется высокая твердость, штифты, втулки, винты, пальцы и другие стаканы
45—В42	ЦПЗ низкотемпературной закалкой, от которых требуется высокая прочность и твердость и коррозийная стойкость. Работают без пусковых ударов. Н. Толчок: подшипники, втулки, пальцы и др.
45—М35	ЦПЗ легких тонкостенных деталей стальной конструции: налив, небольшие колпачки и др.
30Г 2 Н	ЦПЗ очень крупных наливов и зубчатых колес
30Г2—М30	ЦПЗ крупных среднеструживаемых зубчатых колес
65Г—М60	Для деталей, к которым предъявляются требование высокой твердости и износостойкости при изнашивании высокими нагрузками: налив, хвостовик части дюймов известь твердость НВС 40—45
65Г—М43	ЦПЗ пружин, пускового сервопил и круглых валов с повышенным содержанием углерода

Условное обозначение	Вид обработки	Примеры обозначения
ЦН	Инаннирование с охлаждением в масле или масле и низким отпуском	40Х-НН (сталь 40Х цинанируется с охлаждением в масле и выпускается); 35-ЦН (сталь 35 штангируется с охлаждением в воде и отпускается)
ЦЖ	Жаркостатическая обработка с охлаждением в масле и низким отпуском	А12-ЦЖ (сталь А12 подвергается жаркостатической обработке с охлаждением в воде и низкому отпуску)
НТ	Ламинирование (натирание)	35ХМДА-НТ (сталь 35ХМДА подвергается ламинации)

ТВЧ-54	Закалка с нагревом током высокой частоты и низкой отпуском при средней твердости HRC 54	40Х-ТВЧ-54 (сталь 40Х закаливается с нагревом токами высокой частоты и отпускается на твердость HRC 52-56)
--------	---	--

П р и м е ч а н и я. 1. В обозначении термической обработки впереди стоящие цифры и буквы или буква и цифры до знака тире (—) указывают марку стали; буквы и цифры, находящиеся за знаком тире (—), указывают вид термообработки и требуемую поверхность, а в отдельных случаях —оказывающую среду.
2. Группами элементов определяется конструктором и приводится в обозначение после буквы Н. Пример: 29-ЦН, 2959.

237. Примеры применения термической обработки

Характеристика основных марок сталей	Условные обозначение термической обработки	Причленение
Углеродистая сталь может подвергаться быстрому нагреву, термической обработке	С7, 3	Пляс соответственных легких работающих с магнитной нагрузкой без трения: корыта станков, призмы, спарные лягушки и пр.
Углеродистая сталь, неизвестная после термической обработки, обладает высокой поверхностной твердостью и высокой сортавенностью, хорошо сваривается	20-НВ59	Леза машиностроительных деталей, работающих на испытаниях: барабаны, пальцы, подшипники и др.
Легкообрабатываемая сталь применена для корыт, изогнутых на автоматах	А12-ЦН	Леза машиностроительных деталей, где требуется высокая поверхностная твердость: штанги, пальцы, гайки, установочные болты, упоры. Оси бобышек, гайки и пр.

235. Коеффициент вытяжки $K_{\text{выт}}$

Переход	Марка материала		
	Д16 и В95	АМиМ	Сталь 20
1-й	2,15	2,25	2,2
2-й	1,7	1,8	2,27
Последующие	1,45	1,5	1,7
			1,8
			1,5

Температурные условия при штамповке-вытяжке из ВТ

$K_{\text{выт}}$

В ходячом состоянии

В ингредиентном состоянии до температуры 300—400° С

1,65—1,75
2,30—2,50


XVII. ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ

(из АН-1443)

236. Условные обозначения видов термической обработки

Условное обозначение	Вид обработки	Примеры обозначения
О	Отжиг	40Х—О (сталь 40Х подвергается отжигу)
Н	Нормализация	20Х—Н (сталь 20Х подвергается нормализации)
У	Улучшение (закалка с высоким отпуском)	45—У (сталь 45, подвергается улучшению); 37ХС—У (сталь 37ХС подвергается улучшению)
М43	Закалка в масле и отпуск при средней твердости HRC 43	40Х. М43 (сталь 40Х закаливается в масле и подвергается отпуску на твердость HRC 40—45)
В35	Закалка в воде и отпуск при средней твердости HRC 35	35—В35 (сталь 35 закаливается в воде и отпускается на твердость HRC 30—35)
ЦМ39	Неменгитная закалка в воде и отпуск при средней твердости HRC 39	20Х—ЦМ39 (сталь 20Х цементируется, закаливается в масле и отпускается на твердость HRC 50—55)
ЦВ59	Неменгитная закалка в воде и отпуск при средней твердости HRC 59	15—ЦВ59 (сталь 15 цементируется, закаливается в воде и отпускается на твердость HRC 56—62)


234. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/R прямоугольных деталей из мягкой стали и алюминиевых сплавов, полученные за один переход



Отношение R B	Квадратные детали			Прямоугольные детали		
	Относительная толщина заготовки $\frac{S}{D_1}$ 100 в %			$\frac{H}{R}$ в мм		
	0,1—0,3	0,3—1,0	1,0—2,0	0,1—0,3	0,3—1,0	1,0—2,0
0,4	2,0	2,5	2,6	2,3	2,6	2,9
0,3	2,6	3,0	3,5	3,0	3,5	3,6
0,2	3,3	3,6	4,0	3,6	4,0	4,3
0,1	4,2	4,75	5,2	4,2	4,72	5,2
0,05	4,75	5,2	5,4	4,75	5,2	5,4

* D_1 — для квадратных деталей — диаметр заготовки, для прямоугольных — ширина заготовки.

Детали, изготавляемые штамповкой-вытяжкой жестким пuhanсоном в резиновую матрицу с прижимом



Максимальные размеры заготовок для штамповки-вытяжки жестким пuhanсоном в резиновую матрицу с прижимом следующие:

для круглых — диаметр 150—945 мм;

для прямоугольных — до 890×890 мм.

Потребное давление со стороны матрицы при штамповке-вытяжке деталей:


из алюминиевых сплавов (Д16; В95; АМцМ) — до 450 кг/см²,

из малоуглеродистых и нержавеющих сталей — 600—1200 кг/см².


Радиус сопряжения дна полых деталей с боковыми стенками следует брать $r_1 \geq 4S$, где S — исходная толщина материала заготовок.

Радиус сопряжения стенок полых деталей с фланцем брать $r_2 \geq 6S$.

Отношение диаметров усеченного конуса: $d_2/d_1 < 1,5$ — для Д16; $d_2/d_1 < 1,6$ — для АМцМ.



Угол наклона днища или фланца относительно боковых стенок $\alpha \leq 30^\circ$



232. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/d для цилиндрических деталей без фланца из мягкой стали и алюминиевых сплавов

Количество переходов вытяжки	Относительная толщина заготовки $\frac{S}{d}$ 100 в %			
	2-1,5	1,5-1	1-0,6	0,6-0,3
1	0,71	0,6	0,58	0,47
2	1,4	1,19	0,99	0,85
3	2,43	1,98	1,62	1,35

Односторонняя глубина вытяжки H/d в мм


233. Значения наибольших относительных глубин вытяжки H/d для цилиндрических деталей с фланцем из мягкой стали и алюминиевых сплавов

Относительный диаметр фланца D/d	Относительная толщина заготовки $\frac{S}{d}$ 100 в %			
	3-1,5	1,5-1	1-0,6	0,6-0,3
Лю 1,1	0,67	0,58	0,51	0,45
1,3	0,58	0,50	0,45	0,40
1,5	0,52	0,45	0,40	0,36
1,8	0,43	0,38	0,33	0,30
2,0	0,38	0,32	0,29	0,26
2,2	0,31	0,28	0,24	0,22
2,5	0,25	0,22	0,20	0,18
2,8	0,20	0,17	0,15	0,13
3,0	0,16	0,14	0,12	0,11


Односторонняя глубина вытяжки H/d в мм

Детали, изготавляемые вытяжкой в штампах
(из рекомендаций ПИАТ 1959 г.)


Радиус r_1 сопряжения дна полых деталей с боковыми стенками рекомендуется брать $r_1 \geq 3S$, где S — толщина материала исходной заготовки.



Радиус r_2 сопряжения стенок полых деталей с фланцем $r_2 \geq 5S$.





Уклон боковых стенок $\alpha \leq 3^\circ$.



Допускается местное изменение толщины стенок в пределах $\pm 20\%$ от исходной толщины заготовки.

Геометрические формы и размеры деталей должны обеспечивать формообразование их за один переход.



Для определения диаметра заготовки следует пользоваться формулой

$$D_1 = Kd,$$

где D_1 — диаметр заготовки в мм; K — коэффициент вытяжки; d — диаметр детали в мм.

Коэффициент вытяжки K рекомендуется определять по формулам:
для цилиндрических деталей без фланца

$$K = \sqrt{1 + 4 \frac{H}{d}},$$

для цилиндрических деталей с фланцем

$$K = \sqrt{\left(\frac{D}{H}\right)^2 + 4 \frac{H}{d}},$$

где H — высота детали в мм.

231. Значения коэффициента вытяжки K для цилиндрических деталей без фланца

$\frac{H}{d}$	K	$\frac{H}{d}$	K	$\frac{H}{d}$	K	$\frac{H}{d}$	K
0,2	1,34	1,0	2,24	1,9	2,93	2,8	3,5
0,3	1,48	1,1	2,32	2,0	3,0	2,9	3,54
0,4	1,61	1,2	2,41	2,1	3,06	3,0	3,6
0,5	1,73	1,3	2,43	2,2	3,13	4,0	4,13
0,6	1,84	1,4	2,57	2,3	3,18	5,0	4,58
0,7	1,95	1,5	2,64	2,4	3,26	6,0	5,0
0,8	2,05	1,6	2,72	2,5	3,31	7,0	5,38
0,9	2,19	1,7	2,75	2,6	3,36	9,0	5,74
		1,8	2,86	2,7	3,48		

**229. Размеры подсечек на деталях из прессованных профилей
(нормаль 15/СТ53)**

М.м

Высота <i>h</i> (глубина)	Допуск на имиту- емые подсечки профилей	Толщина <i>S</i> полки профилей											
		Св. 1,0 Св. 1,5 Св. 2,0 Св. 3,0 Св. 4,0 Св. 6,0 Св. 8,0		Допуск на кин- длину зоны подсечки		— — — — — —						— —	
		до 1,0 до 1,5 до 2,0 до 3,0 до 4,0 до 6,0 до 8,0 до 10,0	— — — — — — — —	— — — — — —						— —		— —	
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5	±0,1	1 6 6 8 10 13 16 19 22 25 25 25 ±1	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
1,8; 2	— ±0,2	6 8 10 13 16 19 22 25 25 25 25 28 28	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
2,8; 3	— ±0,2	10 13 16 19 22 25 25 28 28 28 28 32 32	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
3,5; 4	— ±0,2	13 16 19 22 25 25 28 28 28 28 28 32 32	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
4,5; 5; 6	— ±0,3	16 19 22 25 25 28 32 36 36 36 36 40 40	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
7; 8	— ±0,3	19 22 25 28 32 36 36 40 40 40 45 45 45	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
9; 10	— ±0,3	22 25 28 32 36 40 40 45 45 45 45 45 45	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								
11; 12	— ±0,3	22 25 28 32 36 40 40 45 45 45 45 45 45	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —								

В пределах областей *I* и *II* подсечки профилей из сплава ДБГ можно производить без подогрева. В пределах областей *I* и *II* подсечки профилей из сплава В95 можно производить без подогрева. В пределах областей *III* подсечки профилей из сплава В95 производить только с подогревом 22-140° (р.). В пределах областей *III* подсечки профилей из сплавов ДБГ и В95 производить только при отожжении или скрежетакаленном состоянии сплавов.

**230. Размеры предельных углов малковки прессованных профилей при однократной малковке
(нормаль 18/СТ54)**

Марка и состояния материала	Толщина <i>S</i> полки профиля <i>A</i>	Пределы допускаемых углов однократной малковки шланги стремянка профильных для стальных малковок <i>A</i>	Закрытый <i>a</i>	
			открытый <i>a</i>	закрытый <i>a</i>
ДБГ и В95 в свежеваканс- ном состоянии (однократная термообработка)	2	8°	10°	9°
В95 с пологоревом шланга до 140-10°C	3 4 5	7° 6° 5°30'	9° 8° 8°30'	— 8° 5°

230 260

ДБГ без термообработки
В95 с пологоревом шланга
до 140-10°C

В95 без подогрева профи-
ля и шланга

353

227. Размеры отборников с отверстиями под шахтную резиной
(нормаль б/б/б)

d (A_1)	D	D_1	t_{min}	H	b_{min}	c_{min}	S						
							0,3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8
20	24	28	33	2±1	10	15							
25	31	43	33	3±1	10	15							
30	36	48	38	3±1	10	15							
35	45	58	58	4±1	10	15							
40	50	68	63	4±1	10	15							
45	55	65	74	5±1,5	10	15							
50	60	70	80	5±1,5	10	15							
55	65	75	85	5±1,5	15	25							
60	72	84	96	6±1,5	15	25							
65	77	89	103	6±1,5	15	25							
70	82	94	110	6±1,5	15	25							
80	94	108	128	7±1,5	15	25							
90	106	122	145	8±2	15	25							
100	116	132	145	8±2	15	25							
110	128	146	169	9±2	20	35							
120	140	162	183	10±2	20	35							
140	162	184	210	11±2	20	35							
160	184	208	234	12±2	20	35							
180	206	236	242	14±2	20	35							
200	230	260	266	15±2	21	35							
							1	2	3	3	4	5	6
							2	5	5	6	7	9	11
													12

228. Размеры глухих отборников под шахтную резину

D	D_1	t_{min}	H	b_{min}	c_{min}	S						
						0,3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	
45	53	56	4±1	10	15							
50	58	63	4±1	10	15							
55	65	74	5±1,5	15	25							
60	70	80	5±1,5	15	25							
65	73	85	5±1,5	15	25							
72	84	96	6±1,5	15	25							
77	89	103	6±1,5	20	35							
82	94	110	6±1,5	20	35							
94	106	128	7±1,5	20	35							
106	122	145	8±2	20	35							
116	132	155	8±2	20	35							
128	146	169	9±2	20	35							
140	160	183	10±2	25	40							
162	184	210	11±2	25	40							
184	208	234	12±2	25	40							
218	236	262	14±2	25	40							
230	250	265	15±2	25	40							
							1	2	3	3	4	5
							2	5	7	9	11	14

D + 1,0	d	S										S													
		0,5				0,6				0,8		1,0		1,2				1,5				1,8			
		r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H	r	H
70	60													90	t										95
75	65													95											100
80	70					4	7	4	7	100				110										105	
90	80													120											115
100	90																								125
115	100																								140
125	110																								150
135	120																								160
155	140																								185
175	160																								205
195	180																								230
215	200																								250

Материал — листы из алюминиевых сплавов и сталь 20.

226. Размеры отборотовок ВР с отверстиями под штамповку резиновой (нормаль 154СТ55)
м.м.

d (A _b)	D	H	t _{min}	b _{min}	c _{min}	S								отборотовок	
						0,3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	
20	28	3,5±1	43	10	15										
25	33	3,5±1	48	19	15										
30	38	3,5±1	53	10	15										
35	43	3,5±1	58	10	15										
40	49	3,5±1	63	10	15										
45	56	3,5±1,5	71	10	15										
55	61	5±1,5	76	10	15										
60	66	5±1,5	86	15	25										
65	74	6±1,5	94	15	25										
70	87	7±1,5	107	15	25										
80	97	7±1,5	117	15	25										
90	107	7±1,5	121	15	25										
100	122	9±2	142	20	35										
110	132	9±2	157	20	35										
120	142	9±2	167	20	35										
140	162	9±2	187	20	35										
160	182	0,5±2	207	25	40										
180	202	0,5±2	227	25	40										
200	222	0,5±2	247	25	40										

Материал — листы из алюминиевых и магниевых сплавов.

Отборотки применены в цепях жестких линий.

Верхний предел обозначен, нижний — рекомендуемый.

Толщину кромки борта после формовки рекомендуется определять по формуле

$$S_t = \alpha_{\text{вып}}(\alpha_{\text{вог}}) S_0$$

где S_t — толщина кромки борта после формовки в мм ;
 $\alpha_{\text{вып}}$ — коэффициент для выпуклого борта;
 $\alpha_{\text{вог}}$ — коэффициент для вогнутого борта;
 S_0 — исходная толщина заготовки в мм .


224. Значения $\alpha_{\text{вып}}$ и $\alpha_{\text{вог}}$ в зависимости от отношения H/R

Коэффициент для вогнутого борта $\alpha_{\text{вог}}$	Коэффициент для выпуклого борта $\alpha_{\text{вып}}$	$\frac{H}{R}$	Коэффициент для вогнутого борта $\alpha_{\text{вог}}$	Коэффициент для выпуклого борта $\alpha_{\text{вып}}$	$\frac{H}{R}$
1,009	0,02				
0,978	1,010	0,04	0,859	1,091	0,22
0,968	1,028	0,06	0,842	1,097	0,24
0,956	1,037	0,08	0,824	1,108	0,26
0,944	1,045	0,1	0,806	1,109	0,28
0,931	1,058	0,12	0,786	1,116	0,3
0,918	1,061	0,14	0,765	1,121	0,32
0,904	1,069	0,16	0,742	1,127	0,34
0,890	1,076	0,18	0,719	1,128	0,36
0,875	1,083	0,20	0,667	1,148	0,40

При соотношениях высот бортов H к радиусам R в плане, больших, чем это рекомендуется в таблице, применять фестоны прорезные (нормаль 158СТ54) или глухие (нормаль 159СТ54).

Количество фестонов n на участке борта в пределах угла α определяют по формуле $n=0,45\alpha$ с округлением до большего целого числа.

225. Размеры отбортовок с отверстиями круглой формы
(приказ 168СТ53)



$D = 1,0$	d	$\frac{H}{R}$	$\frac{r}{H}$	$\frac{t}{H}$	$\frac{S}{H}$	M						t		
						$\frac{0,6}{0,8}$			$\frac{1,0}{1,2}$					
						r	H	t	r	H	t	r	H	
25	20	2,5	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	2,6
30	25	2	4	5	6	3	4	3	3	4	3	3	4	3
35	30	1,7	3	4	5	2	3	2	3	4	2	3	4	2
40	35	1,3	3	4	5	1,7	2	1,7	2	3	1,7	2	3	1,7
45	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


Продолжение

Материал	толщина S	Радиус борта R в плане				
		вогнутого				
		50	100	200	500	1000
Высота борта H						
Д16М	0,5	9	15	24	50	80
	1,0	11	18	26	57	80
	1,5	12	21	34	65	80
	2,0	13	23	39	75	80
АМнМ	0,5	11	18	21	55	80
	1,0	14	22	34	60	80
	1,5	17	27	40	70	80
	2,0	20	29	43	80	80
В95М	0,5	10	16	22	45	80
	1,0	13	20	30	50	80
	1,5	16	24	36	60	80
	2,0	18	28	40	70	80
Сталь 20	0,5	14	22	34	70	80
	1,0	18	29	45	80	80
	1,5	19	32	52	80	80
	2,0	21	36	59	80	80
IX18H9Г	0,8	17	31	52	80	80
	1,0	19	34	60	80	80
	1,5	20	38	65	80	80
	2,0	21	39	68	80	80
12Г2А	0,5	11	20	32	65	80
	1,0	14	23	38	72	80
	1,5	16	27	43	80	80
	2,0	29	29	46	80	80

Условные обозначения: | — ручная доработка.

Примечание. Высота детали допускается не более 80 мм.

222. Значения наименьшей высоты бортов деталей из сплава ВТ1, штампемых резиной без ручной доводки



Режим работы	Наименьшая высота H борта, мм	H/R
Штамповка без подогрева, давление 400 кг/см ²	(14—15) S	<0,005
Штамповка с подогревом до 300° С, давление 80 кг/см ²	(8—10) S	0,01—0,15

223. Значения наибольшей высоты выпуклого борта деталей из сплава ВТ1, штампемых резиной при давлении 400 кг/см² с последующей доводкой

Радиус кривизны борта	Высота борта H					
	Толщина заготовки S					
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0
50	12	12	—	—	—	—
100	13	14	15	—	—	—
200	17	18	20	22	24	26
500	30	34	38	42	48	52
1000	40	45	55	65	75	80

Здесь H — высота борта, R — наименьший радиус кривизны борта.

IV класс: Детали типа жесткостей

группа 1—с плоской стенкой и прямолинейными рифтами;

группа 2—с плоской стенкой и криволинейными рифтами;

группа 3—с криволинейной стенкой и прямолинейными рифтами;

группа 4—с криволинейной стенкой и криволинейными рифтами.

V класс: Детали типа обтекателей

группа 1—замкнутые;

группа 2—незамкнутые;

группа 3—типа днищ.

Процесс свободной штамповки-гибки применять при изготовлении деталей, требующих операций гибки с относительно небольшими деформациями сжатия или растяжения (класс I, группы 1, 2, 3 и 4).

Процесс штамповки-вытяжки по жесткой матрице применять при формообразовании деталей классов: I, группы 2, 3 и 4; II, группы 1, 2, 3 и 4; III, группы 2 и 4; IV, группы 1, 2, 3 и 4; V, группы 1, 2, 3.

Процесс штамповки-вытяжки по жесткому пuhanсону с прижимом применять при формообразовании деталей классов: I, группы 2, 3 и 4; III, группы 1 и 3; V, группы 1 и 2.

221. Предельные значения высоты выпуклых и вогнутых бортов при формовке резиной с удельным давлением 400 кг/см²

мм

Материал		Радиус борта R в плане				
		выпуклого				
марка	толщина S	50	100	200	500	1000
		Высота борта H				
Д16М	0,5	5	7,5	11	20	35
	1,0	8,5	10	14	25	40
	1,5	9	14,5	18	30	42
	2,0	10	14,5	20	34	50
АМдМ	0,5	6	9,5	15	27	43
	1,0	9	12	19	34	52
	1,5	10	14	22	40	60
	2,0	11	16	24	45	66
В95М	0,5	4,5	7	10	20	36
	1,0	6	9	13	23	40
	1,5	7	11	15	27	43
	2,0	8	12	19	30	49
Сталь 20	0,5	2,5	3,5	5	10	19
	1,0	3,5	5	7	11,5	21
	1,5	4	6	9	13,5	23
	2,0	4,5	6,5	10	16,5	25
IX18Н9Т	0,5	2,5	4	5	6	8
	1,0	4	5	6	9	12
	1,5	5	7	9	13	15
	2,0	6	8	11	15	20
12Г2А	0,5	3	4	5	11	20
	1,0	5	6	7	11	22
	1,5	6	7	9	15	27
	2,0	7	9	11	16	30

220. Размеры развальцовки труб
(корхаль 103АТ55)
мм

Диаметр трубопровода d_y (условный)	Диаметр трубы $D-d$	Диаметр D развальцовочного конца трубы (C_t)	Радиус развальцовки $R \pm 0,2$
2	3—2	3,8	1
3	4—3	7,5	1
4	6—4	9,5	2
6	8—6	11,5	2
8	10—8	12,5	2
10	12—10	14,7	2
12	14—12	16,7	2
13	15—13	19	2
14	16—14	20,5	2
16	18—16	23,5	2
18	20—18	26,5	2
(22)	24—22	29	2
25	27—25	35	2
(28)	30—28	35	2,5
(30)	33—30	41	2,5
32	35—32	44	2,5
(35)	33—35	44	2,5
40	43—40	52	3
50	53—50	63	3
60	65—60	75	3
70	75—70	85	3
80	85—80	95	3

Штамповка резиной
(из РТМ-797)

Классификация листовых деталей, штампемых резиной

I класс: Детали незамкнутого контура
группа 1—с плоской стенкой и прямолинейными бортами;

группа 2—с плоской стенкой и криволинейными бортами;

группа 3—с криволинейной стенкой и прямолинейными бортами;

группа 4—с криволинейной стенкой и криволинейными бортами.

II класс: Детали замкнутого контура с высотой борта $< 6S_0$

группа 1—с плоской стенкой и прямолинейными бортами;

группа 2—с плоской стенкой и криволинейными бортами;

группа 3—с криволинейной стенкой и прямолинейными бортами;

группа 4—с криволинейной стенкой и криволинейными бортами.

III класс: Детали замкнутого контура с высотой борта $> 6S_0$

группа 1—с прямолинейной образующей и прямолинейными бортами;


группа 2—с прямолинейной образующей и криволинейными бортами;

группа 3—с криволинейной образующей и прямолинейными бортами;

группа 4—с криволинейной образующей и криволинейными бортами.

**XVI. ДЕТАЛИ ИЗ ЛИСТА И ПРОФИЛИ,
ПОЛУЧЕМЫЕ ШТАМПОВКОЙ**

218. Наименьшие радиусыгиба листового материала (19СТ53)

Марка и состоиние материала	Состояние кромок	Углыгиба α								
		150	135	120	105	90	75	60	45	30
										
D16AM	Зачищенные	1,2S	1,3S	1,4S	1,6S	1,7S	1,8S	1,9S	1,8S	1,8S
B95AM	Незачищенные	3S	3,2S	3,3S	3,5S	3,7S	3,8S	4S	4,1S	4,3S
D16AT	Зачищенные	1,8S	1,9S	2,1S	2,2S	2,3S	2,4S	2,5S	2,5S	2,5S
	Незачищенные	3,5S	3,8S	4,3S	4,6S	4,9S	5S	5S	5S	5S
B95AT	Зачищенные	2,8S	3S	3,2S	3,3S	3,5S	3,7S	3,8S	3,9S	4S
	Незачищенные	3,5S	3,8S	4,3S	4,6S	4,9S	5S	5S	5S	5S
MA1**	Зачищенные	4S	—	5S	—	6S	—	7S	—	8S
MA8**	Зачищенные	4S	—	4S	—	4S	—	5S	—	6S
ЛС59-1; Л62; Л68		0,8S								
M1; M2; M3		0,5S								
Сталь 20	Зачищенные	0,7S	0,75S	0,7S	0,75S	0,8S	0,8S	0,8S	0,8S	0,9S
	Незачищенные	0,7S	S	1,3S	1,6S	1,8S	2,1S	2,4S	2,7S	3S
30ХГСА	Зачищенные	0,7S	0,8S	0,8S	0,9S	0,9S	S	S	1,1S	1,2S
	Незачищенные	2,6S	2,9S	3,2S	3,5S	3,8S	4S	4,5S	4,6S	4,8S
1Х18Н9Т ЭИ435	Зачищенные	S								
	Незачищенные	1,1S	1,2S	1,3S	1,4S	1,4S	1,5S	1,5S	1,5S	1,5S

* k -коэффициент, зависящий от свойств материала.

** Для сплавов MA1 и MA8 радиусыгиба промежуточных углов брать по ближайшему большему значению.

Радиусыгиба для сплавов MA1 и MA8 даны для случаев хододной гибки.

Радиусыгиба для сплава B95A даны для случаевгибки с подогревом.

219. Наименьшие радиусыгиба стальных и дуралюминиевых труб

мм

Наружный диаметр и толщина стенки трубы $D \times S$	Минимальные радиусыгиба R		
	АМгМ	Сталь 20	1Х18Н9Т
6×1	9	9	9
6×0,6	—	—	12
8×1	12	12	12
8×0,65	—	—	16
10×2	—	—	15
10×1	15	15	15
10×0,75	—	—	20
12×1	24	24	24
12×0,9	—	—	36
16×1	25	—	32
18×1	30	25	—
20×1,5	25	25	—
20×1	30	30	—
22×1	30	30	—
24×1	35	30	—
25×1,5	35	35	—
30×1	50	50	—
30×1,5	50	45	—
34×1	55	—	—
35×1,5	55	—	—
42×1	105	—	—
43×1,5	75	—	—
50×1,5	160	—	—
52×1	180	—	—
60×1,5	200	—	—

215. Допуски на наружные и внутренние штамповые узловы
для деталей из стали, титановых и легких сплавов




Номинальный размер штампо-вального узла, мм	4		6	
	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
<i>Класс точности</i>				
3	-0,5	-0,5	+1,0	-0,5
5	+0,5	-0,5	+1,0	-1,0
7	+0,75	-0,75	+1,0	-1,0
10	+1,0	-1,0	+1,5	-1,0
12	+1,5	-1,0	+2,0	-1,5
15	+2,0	-1,5	3,0	-2,0


Описание и грав.

216. Расстояние *a* между ребрами штамповок
мм

Высота ребра	Сталь конструкционная		Дуралиумин		Магниевые сплавы		Титановые сплавы	
	<i>a</i> _{min}	<i>a</i> _{max}						
до 5	10		10		10		10	
св. 5 до 10	12	30S	10	35S	12	30S	12	30S
10 .. 16	20		15		20		20	
16 .. 25	30		25		30		30	
25 .. 35,5	45		35		50		45	
35,5 .. 50	60		50		70		60	
50 .. 71	80		65		100		80	
71 .. 100	-		80		-		-	

217. Рекомендуемый пример указания допусков на чертеже






Сечение по I / Сечение по II

Размер разреза мм	Для отверстий из стальных сплавов						Для отверстий из сплавов и титановых сплавов					
	Класс точности			Класс точности			Отклонение в м.м.			Отклонение в м.м.		
	4	5	6	4	5	6	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
2,5	+1,0	-0,5	+1,5	-0,5	-	-	+1,5	-0,5	+2,0	-0,5	-	-
3,0	+1,5	-0,5	+2,0	-0,5	-	-	+2,0	-1,0	+2,5	-1,0	-	-
4,0	+2,0	-0,5	+2,5	-0,5	-	-	+2,5	-1,0	+3,0	-1,0	-	-
5,0	+2,5	-0,5	+3,0	-0,5	-	-	+3,0	-1,0	+3,5	-2,0	-	-
6,0	+3,0	-0,5	+3,5	-0,5	-	-	+3,5	-1,0	+4,0	-2,0	-	-
8,0	+3,0	-0,5	+4,0	-0,5	-	-	+4,0	-1,0	+4,5	-2,0	-	-
10	+3,0	-0,5	+4,5	-0,5	-	-	+4,5	-1,0	+5,0	-2,0	-	-
12,5	+3,5	-0,5	+5,0	-0,5	-	-	+5,0	-1,0	+5,5	-2,0	-	-
15	+3,5	-0,5	+4,5	-0,5	-	-	+4,5	-1,0	+5,0	-2,0	-	-
20	+4,0	-0,5	+5,0	-0,5	-	-	+5,0	-1,0	+5,5	-3,0	-	-
25	+4,0	-0,5	+5,5	-0,5	-	-	+5,5	-1,0	+6,0	-3,0	-	-
30	+4,5	-0,5	+6,0	-0,5	-	-	+6,0	-1,0	+6,5	-3,0	-	-
35	+5,0	-0,5	+6,5	-0,5	-	-	+6,5	-1,0	+7,0	-3,0	-	-
40	+5,5	-0,5	+7,0	-0,5	-	-	+7,0	-1,0	+7,5	-4,0	-	-
45	+5,5	-0,5	+7,0	-0,5	-	-	+7,0	-1,0	+7,5	-4,0	-	-
50	+6,0	-0,5	+7,5	-0,5	-	-	+7,5	-1,0	+8,0	-4,0	-	-

214. Допуски на горизонтальные размеры (параллельные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями деталей



Размер детали мм	Для отверстий из стальных сплавов						Для отверстий из легких сплавов					
	Класс точности			Класс точности			Отклонение в м.м.			Отклонение в м.м.		
	4	5	6	4	5	6	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
10	60	±0	+0,8	-0,4	+1,0	-0,5	+1,2	-0,8	+0,6	-0,3	+0,8	-0,6
*	60	±0	+1,0	-0,6	+1,2	-0,8	+1,5	-1,0	+0,8	-0,5	+1,0	-0,8
*	140	±0	+1,2	-0,8	+1,5	-1,0	+1,8	-1,2	+1,0	-0,5	+1,2	-1,0
*	156	±0	+1,5	-1,0	+1,8	-1,2	+2,1	-1,5	+1,2	-0,8	+1,5	-1,2
*	250	±0	+1,5	-1,0	+2,1	-1,5	+2,3	-1,8	+1,5	-1,0	+2,5	-1,5
*	350	±0	+1,8	-1,2	+2,1	-1,5	+2,5	-2,0	+1,8	-1,2	+2,5	-2,0
*	500	±0	+2,1	-1,5	+2,5	-1,8	+3,0	-2,5	+2,1	-1,5	+3,0	-2,5
*	630	±0	+2,4	-1,8	+3,0	-2,0	+3,5	-3,0	+2,4	-1,5	+3,5	-3,0
*	630	±0	+2,7	-2,1	+3,5	-2,5	+4,0	-3,5	+2,7	-2,0	+4,5	-3,5
*	800	±0	+3,1	-2,4	+4,0	-3,0	+4,5	-4,0	+3,0	-2,5	+5,0	-4,0
*	1026	±0	+3,5	-2,8	+4,5	-3,5	+5,0	-4,5	+3,5	-3,0	+5,5	-4,5
*	1230	±0	+3,5	-3,0	+5,0	-4,0	+6,0	-5,0	+3,0	-2,5	+6,0	-4,5
*	1640	±0	+3,5	-3,0	+5,5	-4,5	+7,0	-6,0	+3,5	-2,5	+7,0	-5,5
*	2400	±0	+3,5	-3,0	+6,0	-5,0	+8,0	-7,0	+4,0	-2,0	+8,0	-5,0

XV. ДЕТАЛИ ИЗ ГОРЯЧЕШТАМПОВАННЫХ ЗАГОТОВОК


(из рекомендаций ГИИАТ 1959 г.)

211. Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями, форму которых в одной половине штампа



Площадь, проходящая дугами из низкотемп. результатом нагрева		Для деталей из листовой сталью		Для деталей из стали и титановых сплавов	
размера	мм ²	Класс точности		Класс точности	
		4	5	4	5
Отклонение в мм					
верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
До 80	-0,15	+0,20	-0,4	+0,15	-0,3
Св. 80 до 160	-0,15	+0,25	+0,5	+0,2	+0,4
160	-0,20	+0,3	+0,6	+0,15	+0,5
320	-0,25	+0,4	+0,6	+0,3	+0,5
640	-0,30	+0,5	+0,6	+0,3	+0,5
800	-0,35	+0,6	+0,9	+0,4	+0,5
1250	-0,50	+0,7	+0,4	+0,45	+0,7
1700	-0,70	+0,8	+0,5	+0,5	+0,9
2240	-0,90	+0,9	+0,6	+0,6	+1,0
3000	-0,90	+0,9	+1,0	+0,7	+1,2
4000	-0,60	+1,2	+0,8	+1,6	-
4500	-0,60	+0,65	+1,4	+0,9	+1,05
				-	+1,2
					-2,5

212. Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями деталей



Площадь, проходящая дугами из низкотемп. результатом нагрева		Для деталей из листовой стали		Для деталей из легких сплавов	
размера	мм ²	Класс точности		Класс точности	
		4	5	4	5
Отклонения в мм					
верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
До 80	-0,6	-0,3	+1,0	+1,5	-0,8
Св. 80 до 160	-0,3	-0,4	+1,0	+0,8	+0,5
160	-1,0	-0,5	+1,5	+0,6	+1,0
320	-1,0	-0,6	+1,8	+0,8	+1,2
640	-1,2	-0,6	+2,0	+1,0	+1,6
800	-1,5	-0,8	+2,2	+1,0	+1,5
1250	-1,8	-0,9	+2,6	+1,2	+1,8
1700	-2,1	-1,0	+3,0	+1,4	+2,1
2240	-2,4	-1,2	+3,5	+1,6	+2,4
3000	-3,0	-1,8	+4,0	+1,8	+2,8
4000	-4,0	-2,1	+4,5	+2,0	+3,5
4500	-4,0	-2,1	+4,5	+1,2	+3,6
				-	+4,0
					-3,0

210. Условия получения различной точности размеров деталей из цветных сплавов

Способ литья	Конфигурация отливки	Габаритные размеры деталей в мм									
		Лт1 Св. 100 50 160	Лт2 Св. 60 30 250	Лт3 Св. 50 40 250	Лт4 Св. 100 40 630	Лт5 Св. 1000 50 1000	Лт6 Св. 1250 50 1000	Лт7 Св. 1600 50 1250	Лт8 Св. 2000 50 1600		
Класс точности											
Литье под давлением	Простая Сложная	Лт1* Лт2 Лт2	Лт2* Лт2 Лт2	Лт2* Лт2 Лт2	Лт2* Лт2 Лт2	Лт2* Лт3 Лт3	Лт2* Лт3 Лт4	Лт2* Лт3 Лт4	Лт2* Лт3 Лт4		
Литье по выплавляемым моделям	Простая Сложная	Лт2 Лт2	Лт2 Лт3	Лт2 Лт3	Лт2 Лт3	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4		
Литье в сухие песчаные формы с применением про- тактовых моделей	Простая	Лт3 Лт3	Лт3 Лт3	Лт3 Лт3	Лт3 Лт3	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4	Лт3 Лт4		

Способ литья	Простая Сложная	Габаритные размеры деталей в мм									
		Лт5 Лт4 Лт4	Лт6 Лт4 Лт4	Лт3* Лт4 Лт4	Лт3* Лт4 Лт4	Лт4 Лт4 Лт4	Лт4 Лт4 Лт4	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5
Класс точности											
Литье в кокиль с песчан- ми стержнями	Простая Сложная	Лт5 Лт5	Лт6 Лт5	Лт3* Лт5 Лт5	Лт3* Лт5 Лт5	Лт4 Лт4 Лт4	Лт4 Лт4 Лт4	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5	Лт5 Лт5 Лт5
Литье в сухие и сырье песчаные формы, изготовленные из фракционных кани- нук, а также крупным с при- менением поломальных пил	Простая Сложная	Лт5 Лт6	Лт6 Лт6	Лт5 Лт6	Лт5 Лт6	Лт6 Лт6	Лт6 Лт6	Лт5 Лт6 Лт6	Лт5 Лт6 Лт6	Лт5 Лт6 Лт6	Лт5 Лт6 Лт6

* Литье в сухие с сырью
песчаные формы, изготовленные
из канинук по гравитацион-
ной плавке.

• Класс Лт1 для литья под давлением и класс Лт3 для литья и колоть наименее в особых случаях
и при автоматизированном способе обработки, отработав технологическую приемку изгото-
вленных отливок.

209. Допуски на размеры литых
 (из АИ-
Допуски на отдельные ви-
Размеры в м.м.

Наименование наибольший габаритный размер листовой детали	Размеры					
	До	Св. 16	Св. 25	Св. 40	Св. 60	Св. 100
16	25	40	60	100	160	
±0,04	±0,05	±0,06	±0,08	±0,10	±0,12	
±0,04	±0,04	±0,05	±0,06	±0,08	±0,10	
±0,10	±0,10	±0,20	±0,10	±0,20	±0,20	
ДЛт2	±0,07	±0,08	±0,10	±0,12	±0,15	±0,20
ТЛт2	±0,05	±0,06	±0,08	±0,10	±0,12	±0,15
МЛт2	±0,10	±0,15	±0,20	±0,20	±0,25	±0,30
ДЛт3		±0,3		±0,3	±0,4	
ТЛт3		±0,2		±0,3	±0,3	
МЛт3		±0,3		±0,4	±0,5	
ДЛт4		±0,4		±0,5	±0,6	
ТЛт4		±0,4		±0,5	±0,6	
МЛт4		±0,5		±0,5	±0,6	
ДЛт5		±0,6		±0,7	±0,8	
ТЛт5		±0,6		±0,7	±0,8	
МЛт5		±0,6		±0,7	±0,8	
ДЛт6		±0,8		±0,9	±1,0	
ТЛт6		±1,0		±1,0	±1,2	
МЛт6		±1,0		±1,0	±1,2	
ДЛт7		±1,0		±1,1	±1,2	
ТЛт7		±1,2		±1,2	±1,5	
МЛт7		±1,2		±1,2	±1,5	

деталей из цветных сплавов
 1026-55)
диапазон размеров (Д, Т, М)¹
в м.м.

Св. 160	Св. 250	Св. 400	Св. 630	Св. 1000	Св. 1250	Св. 1600	Св. 2000
±0,20 250	±0,30 400	±0,40 630	±0,50 1000	±0,60 1250	±0,70 1600	±0,80 2000	±0,90 2500
±0,15	±0,20	--	--	--	--	--	--
±0,12	±0,15	--	--	--	--	--	--
±0,25	±0,30	--	--	--	--	--	--
±0,30	±0,40	--	--	--	--	--	--
±0,20	±0,30	--	--	--	--	--	--
±0,40	±0,50	--	--	--	--	--	--
±0,5	±0,6	±0,8	--	--	--	--	--
±0,4	±0,4	±0,5	--	--	--	--	--
±0,6	±0,7	±1,0	--	--	--	--	--
±0,6	±0,8	±1,2	±1,5	--	--	--	--
±0,6	±0,7	±1,0	±0,9	1,0	--	--	--
±0,7	±1,0	±1,5	±1,8	±2,0	--	--	--
±0,9	±1,0	±1,2	±1,5	±1,7	±2,0	±2,5	--
±1,0	±1,0	±1,0	±1,2	±1,2	±1,2	±1,4	--
±1,0	±1,2	±1,7	±2,0	±2,2	±2,5	±3,0	--
±1,1	±1,2	±1,4	±1,7	±2,0	±2,4	±2,8	--
±1,2	±1,2	±1,3	±1,5	±1,5	±1,5	±1,8	--
±1,2	±1,5	±2,0	±2,2	±2,5	±2,7	±3,1	--
±1,3	±1,4	±1,7	±2,0	±2,3	±2,7	±3,1	±3,5
±1,5	±1,5	±1,7	±1,7	±2,0	±2,0	±2,3	±2,6
±1,5	±1,7	±2,0	±2,5	±2,7	±3,0	±3,5	±4,0

1 Обозначение допуска на размер литой детали слагается из примера, ДЛт1—размер длины необрабатываемой поверхности 1-го класса точности.

295. Величина латентных уклонов¹

296. Виды и обозначения размеров

Способ литья	Минимальные латентные уклоны	Оптимальные латентные уклоны	Максимальные латентные уклоны
Литье в песчаные формы	1°	0°30'	1°30'
Литье в обломковые формы	0°20'	0°20'	0°30'
Литье в кокиль	1°	0°30'	1°30'
Литье под давлением	0°30'	0°15'	0°30'
Литье по выплавляемым моделям	—	—	0°20'

¹ При литье в песчаные формы применяют латентные уклоны, промежуточные между минимальными и максимальными латентными уклонами.

² Минимальные уклоны применяются только в тех случаях, когда оптимальные уклоны не обеспечивают выполнения технических требований, предъявляемых к конструкции детали.

Вид плавки	Стандартные виды размера	Обобщенное	Все линейные размеры (столбы, ребра, фланцы и т. п.)
Плавка небольшими партиями	Плавка небольшими партиями	Л	Все линейные размеры (столбы, ребра, фланцы и т. п.)
Плавка небольшими партиями и обработанными блоками	Таблица неработавших мест	Г	Все линейные размеры (столбы, ребра, фланцы и т. п.)
Разливка мелкими зернами	Разливка мелкими зернами и обработанными блоками	А	Все линейные размеры (столбы, ребра, фланцы и т. п.)
Разливка спиральным способом	Разливка спиральным способом	Б	Разливка незакордированных размеров узловых закругленных углов в местах переходов сечений

297. Допуски на размеры радиусов сопряжения

мм

Размер радиуса	Класс точности						
	Лт1	Лт2	Лт3	Лт4	Лт5	Лт6	Лт7
Пределы изменения размеров							
До 4	±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8	±1,0
Св. 4 до 10	±0,10	10,2	10,4	±0,6	±0,8	11,0	±1,2
• 10 • 16	±0,15	±0,4	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,5
• 16 • 25	±0,20	±0,6	±0,8	±1,0	±1,3	±1,6	±2,0
• 25 • 40	±0,30	±0,8	±1,2	±1,4	±1,8	±2,0	±2,4
• 40 • 60	—	—	±1,6	±2,0	±2,4	±2,6	±3,0
• 60 • 100	—	—	±2,2	±2,6	±3,0	±3,5	±4,0
• 100 • 160	—	—	±3,0	±3,5	±4,0	±4,6	±6,2

298. Условия получения различной точности размеров деталей из черных сплавов

Способ литья	Габаритные размеры детали, мм	Класс точности	ГОСТ
Литье в песчаные формы	До 250 Св. 250 До 1000 Св. 1000	1-2 2	1855-55 2009-55
Литье в оболочковые формы	До 250 Св. 250	1	1855-55 2009-55
Литье в кожух	До 250 Св. 250	1	1855-55 2009-55
Литье по выплавляемым моделям	До 100 Св. 100	1	1855-55 2009-55

201. Механические свойства литьевых магниевых сплавов, полученные на отдельно отлитых образцах

Марка сплава	Вид термообработки	Механические свойства			
		σ_b кг/мм ²	δ %	НВ	Напряжение допустимой ползучести (по остаточной деформации 0,2% за 100 час.) кг/мм ²
					не более
Температура испытания в °С					
		20		150	200
				250	
M75	T2	15	2	50	
	T4	22	5	50	1,5
	T6	23	2	65	—
MЛ-7-1	T2	16	4	55-60	4,0
					2,0
MЛ11	T2	12	1,5	50-70	—
					5,3
					2,5

202. Механические свойства чугуна МСЧ28-48
(ГОСТ 1412-54)

Механические свойства					
σ_b кг/мм ²	σ_{bII} кг/мм ²	Стрела прогиба в мм при расстоянии между опорами		НВ	
		300 мм	600 мм	кг/мм ²	кг/мм ²
28	48	3	9	170-241	

204. Зависимость минимальной толщины стенки от заменаемой плоскости

Плоскость сплошной поверхности см ²	Черновая обработка	Чистовая обработка	Матовая обработка	Литейная обработка	Чистовая обработка	Матовая обработка	Литейная обработка	Матовая обработка	Сталь	Литые под давлением		Литые по кокилью		Литые в ободчатую форму		Литые в кокиль		Литые	
										A78	A75, A719	A78	A75, A719	A78	A75, A719	A78	A75, A719	A78	2
10-25	2	3	2	2,0-3,0	2,5	2	2	2	—	0,8	1,3	1,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5
25 до 100	2,5	3,5	2,5	2,5-3,0	3,0	2	2	2	—	0,7	1,6	1,8	2,0	—	—	—	—	—	2,0
100-225	3	4	3	4,0	3,5	2,5	3,0	2,5	4	1,1	1,5	2,5	3,0	—	—	—	—	—	2,5
225-400	3,5	4,5	4	4,0	5,0	4	3,0	3,5	3	1,5	2,3	3,0	3,5	—	—	—	—	—	3
400 до 1000	4	5	5	4,5	6,0	4,5	4	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Св.																			
1000-1600	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Св. 1600	6	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Зависимость минимальной толщины стенки для литья в землю и кокилью приведена для горизонтальной расположения стенки в форме.

2. Чертежи, ограниченные под датчиками, не должны иметь сечек толщиной более 5-7 мм.

199. Механические свойства литейных алюминиевых сплавов, полученные на отдельно отлитых образцах

Марка сплава	Способ литья	Вид термообработки	Механические свойства			
			σ_b $\text{kg}/\text{мм}^2$	δ %	HB $\text{kg}/\text{мм}^2$	HBD $\text{kg}/\text{мм}^2$
			σ_b $\text{kg}/\text{мм}^2$	δ %	HB $\text{kg}/\text{мм}^2$	
но менее						
АЛ2	ЗМ, КМ	—	15	4	50	
	К, Д	—	16	2	50	
АЛ4	З, К К	T1	15 20	2 1,5	50 70	
	ЗМ К	T6	23 24	3 3	70 70	
АЛ5	З, К К	T1	16	—	65	
	З, К К	T5 T7	20 18	— 1,0	70 65	
АЛ8	З	T4	28	9	60	
АЛ9	З, К К	—	16	2	55	
	З, К К	T4	18	4	55	
ВИ-11-3	З, К Д	T4	19	4	55	
	З, К Д	T5	20	2	65	
АЛ9	З	T4	30	8	80	
	З	T5	34	4	100	

Приложения. 1. Условные обозначения способов литья: З—литье в землю, К—литье в кокиль, Д—литье под давлением, М—применяется модифицирование сплава.

2. Условные обозначения видов термообработки: Т1—старение, Т2—отжиг, Т4—закалка, Т5—закалка и частичное старение Т6—закалка и полное старение до наибольшей твердости, Т7—закалка и смягчающий отпуск.

200. Механические свойства литых сталей

Марка стали	Режим окислительной термообработки контрольных образцов	Механические свойства					
		σ_b $\text{kg}/\text{мм}^2$	δ %	ψ %	a_H $\text{kg}/\text{мм}^2$	HBD $\text{kg}/\text{мм}^2$	
АЛ40Г	Закалка с $850 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $600 \pm 650^\circ\text{C}$	75	40	12	30	4	4,15—3,85
	Закалка с $860 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $650 \pm 600^\circ\text{C}$	90	60	8	15	2	3,75—3,5
АЛ35ХТСА	Закалка с $890 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $650 \pm 700^\circ\text{C}$	80	60	12	30	4	4,05—3,75
	Закалка с $890 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $670 \pm 630^\circ\text{C}$	100	85	8	20	2,5	3,6—3,35
АЛ77ХГЧА	Закалка с $890 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $700 \pm 540^\circ\text{C}$	150	120	6	20	2,5	3,0—2,7
	Закалка с $890 \pm 10^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $750 \pm 320^\circ\text{C}$	130	100	7	25	2,5	3,2—3,5
ГОСТ 977-78	—	55	28	16	—	—	—
3Н1268-7	Закалка с $1040 \pm 1060^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $540 \pm 560^\circ\text{C}$, выдержка 2 ч, охлаждение на воздухе	95	75	3	26	2,5	3,5—4,0
АМТУ 373-56	Высокий отпуск при температуре $670 \pm 690^\circ\text{C}$, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе	85	65	6	19	—	3,4—4,0
АБ-548-1	Закалка с $890 \pm 910^\circ\text{C}$ в масле, отпуск при $710 \pm 160^\circ\text{C}$	150	—	5	—	2	—

Марка сплава	Технологические сведения	Области применения	ГОСТ или ТУ
МЛ15	Литейные свойства удовлетворительные: жгутотекучесть хорошие, но сплав склонен к образованию горячих трещин, микропористости и ракушат. Обработка на горячем отлична, саживаемость удовлетворительная. Коррозионная стойкость удовлетворительная в окислородившемся состоянии	Для тонкостенных деталей сложной конфигурации, плавающих в жидкостях сильным нагревом, а также в промышленных фермах, штурвалов, звукоснимателей, тормозных барабанов и др. Сплав можно использовать для литья в песчаные и оболочковые формы, в кокиль под давлением	ГОСТ 2856-65 АМТУ 297-50 337-53
МЛ7-1	Литейные и технологические свойства аналогичны сплаву МЛ15, но сплав МЛ7-1 отличается большей склонностью к образованию горячих трещин. Сплав отливаются по повышенной гиперпрочности	Для литья сложной конфигурации, нагревающейся в работе до 200° С, отливаемых в песчаные и оболочковые формы	АМТУ 393-57
МЛ11	Сплав повышенной теплопрочности, литейные и технологические свойства схожи с свойствами сплава МЛ15, но сплав МЛ11 отличается повышенной горячекоствостью. Коррозионная стойкость удовлетворительная. Сваривается аргонодуговой сваркой	Для литья сложной конфигурации, нагревающейся в работе до 200° С, отливаемых в песчаные и оболочковые формы	АМТУ 393-57
Сталь 1)	Сталь имеет металлические свойства, хорошо сваривается. Литейные свойства низкие	Для корпусов звездочек машин и других деталей, которые должны обладать магнитизмом свойствами или хорошим свариванием	АМТУ 345-54
Л40Г2	Литейные свойства хорошие. Сваривается и обрабатывается разъемом хорошо	Для легчайших стальных и нестальной конструкций и отливок из печеных, обработанных форм и по выплавленным моделям	АМТУ 382-55
ЛЗХГСА	Сваривается и обрабатывается разъемом хорошо	Для высоконагруженных, особо ответственных деталей, отливаемых в песчаные, оболочковые формы и по выплавленным моделям	АМТУ 322-55
Л27ХГСНА	Литейные свойства удовлетворительные, но сплав имеет склонность к образованию горячих трещин	Для высоконагруженных, особо ответственных деталей, отливаемых в оболочковые и песчаные формы и по выплавленным моделям	АМТУ 322-55
ЭИ268-1	Нержавеющая теплотехническая сталь, сплавы ЭИ268-1	Для деталей рабочих условий повышенных температур и износостойких сред	АМТУ 373-56
МСЧ 28-43	Хорошие литейные свойства, высокая механическая склонность к коррозии	Для деталей оборудования	

XIV. ДЕТАЛИ ИЗ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК

195. Краткие технологические сведения о литейных сплавах и областях их применения
(из рекомендаций НИАТ 1959 г.)

Марка сплава	Технологические сведения	Области применения	ГОСТ или ТУ
A.72	Литейные сплавы сплавы имеют высокую жидкотекучесть, не склонны к образованию горячих трещин, обладают высокой герметичностью, отличаются легкостью в литье в конки. Плохо обрабатывается резанием, но хорошо счищается. Коррозионная стойкость удовлетворительная.	Для деталей сложной конфигурации, ее склонен засоряться нагаром; конструкции, картеров, панелей, стакан приводов для отливки в песчаные формы в конке. Методом вибропрессования.	ГОСТ 2685—53 АМТУ 300—51
A.74	Литейные сплавы сплавы , имеющие высокую жидкотекучесть, ее склонен к образованию усадочных горячих трещин. Герметичность хороша. Хорошо обрабатывается резанием, хорошо счищается. Коррозионная стойкость удовлетворительная, понижается при нагрузке 250—300 С.	Для изгноблеск отгущенных чугун и легчайших конструкций. Для склонен к окислению и образованию микротрещин и горячих трещин. Герметичность понижена.	ГОСТ 2685—53 АМТУ 300—51
A.78	Литейные сплавы сплавы никелий: сплав склонен к коррозии и морской воде.	Для деталей сложной конфигурации, ее склонен к образованию горячих трещин. Герметичность понижена.	ГОСТ 2685—53 АМТУ 300—51
A.79	Литейные сплавы никелий : жидкотекучесть умеренная, сплав склонен к образованию горячих трещин. Герметичность понижена.	Для деталей сложной конфигурации, подвергаемых свариванием, склонен к коррозии. Стойкость к коррозии, коррозионная стойкость удовлетворительная.	ГОСТ 2685—53 АМТУ 300—51
ВИ-13	Литейные сплавы никелий , маркированные звездочкой: склонен к образованию горячих трещин. Герметичность понижена.	Для деталей сложной конфигурации, ее склонен к образованию горячих трещин. Герметичность понижена.	Для легких сплавов средней сложности (деталей прокатных приборов), подвергаемых свариванию. Сплавы можно испольовать для изготовления песчаных форм в конке и под давлением.
A.119	Теплопроточный сплав , обладающий высокой пластичностью и упругостью, жидкотекучестью, склонен к коррозии, имеет склонность к обработке резанием.	Для деталей средней сложности, работающих при повышенной температуре (175—300°С). Рекомендуется для отливки в песчаные формы.	АМТУ 300—57

195. Физические и механические свойства маркин припоя

Марка припоя (РОСТ 1499-54)	Весовая состава, %	Химический состав, %	Механические свойства, кг/мм ²	Температура плавления, °С
Олово чистое	232	2,8	7,3	2,0
ПОС-90%	222	0,5	7,6	4,3
ПОС-40%	235	0,52	9,3	3,2
ПОС-30%	256	0,55	9,7	3,3
ПОС-18%	277	0,56	10,2	2,8
ПОСС-4-6%	263	—	10,7	5,8
Свинец чистый	327	3,5	11,37	1,8

1 Для пайки внутренних швов питьевой посуды.

2 Для пайки радиаторов, электропроводки, радиаторов и подшипников, загибаемых свинцовыми баббитами, для

- 3 Для лужения деталей радиаторов и подшипников, загибаемых свинцовыми баббитаами, а также для очищенной стали.
- 4 Для лужения на стали, мелким латуни, а также для очищенной стали; для пайки деталей, если не требуется повышенная прочность паяного шва стали и для пайки деталей, не подвергающихся ударным нагрузкам. Для пайки очищенной латуни и цинка непригоден.

196. Твердые припоя для пайки алюминия и его сплавов

Марка припоя	Темпера- тура плав- ления, °С	Химический состав в %			Состав флюса
		хромний	магниев	алюминий	
Сахумин СГМ2 (типа АЛ2)	550	11—13	—	Остальное	—
Припой 35А	525—540	6,5—7,5	20—22	*	Флюсоми 10% ; хромистый наитрид 10—20% ; хромистый цинк 30—35% ; карбас — осталовано
Припой 34А	525	5,5—6,5	27—29	*	Хромистый лягун 25—35% ; фтори- стый напарник 9—11% ; хромистый цинк 6—10% ; хромистый цинк — осталовано

Приимечани. 1. После этого подложка пайки алюминия АЛ2, АЛ4, дуралюминий и ЕБ5, как имеющие стальную оболочку АЛ2, АЛ4, АЛ4, дуралюминий и ЕБ5, как имеющие плавление.

2. Припой ЗА допускает закалку алюминиевых изделий после пайки.

Марка припоя	Темпера- тура плав- ления, °С	Продел прочности при растя- жении, %	Для алюминиевых сплавов			Химический состав в %
			Относ- тельное удлинение при растя- жении, %	Существо- вующие суждения	Флюс	
Алю 1	200	7,5	3	7	E5	25
Алю 2	230	9,0	—	—	40	15
Алю 1	235	5,0	8	15	40	33
			Для материалов и сплавов			
Припой 40—60 I	230	15,0	5	—	—	60
						40

194. Нестандартные

	Область применения и характеристика припоя	Химиче			
		серебро	медь	цинк	калий
790	Для пайки деталей из меди и медных сплавов, стали и никеля	20	45	30	5,0
780	Для пайки деталей из меди и латуни. Припой обладает высокой электропроводностью	70	28	2	-
1083	Для пайки деталей из стали, чугуна и твердосплавного инструмента	-	100	-	-
710	Для пайки меди, латуни, бронзы; при пайке меди флюс не требуется. Для пайки сталей припой непригоден	-	93	-	-
810	Для пайки меди и сталей	37,5	48,8	5,5	-
950	Для пайки инструмента с пластинками из твердых сплавов	-	57-58	33-34	-
950-970	Для пайки сталей (кислотостойких)	-	Остальное	-	-
1000	Для пайки сталей	-	*	1	-
690-700	Для пайки меди и латуни; соединения не допускают динамических и инерционных нагрузок	-	*	1-3	-
1100+10	Для пайки нержавеющих сталей и никелевых сплавов (припой ПЖЛ-500)	-	*	Алюминий 0,1	Бериллий 0,1
905	Для пайки меди, стали, никеля, серого чугуна (припой ЛОК 62-06-04)	-	60-63	Остальное	-
905	То же (припой ЛОК 59-1-03)	-	58-60	*	-

твердые припои

сий состав в %					
фосфор	олово	никель	марганец	свинец	кремний
железо					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7	7	-	-	-	-
-	-	-	-	8,2	-
-	-	8-9	-	0,8-1,0	-
-	-	19-20	-	-	4,5-5,0
0,1-0,35	6-8	-	-	-	5-6
6-7	2,5-3,5	-	-	-	-
-	-	27-30	-	-	1,5-2,0
-	0,3-0,4	-	-	Не более 0,1	0,4-0,6
-	-	-	-	Не более 0,1	0,2
-	0,7-1,1	-	-	Не более 0,1	0,2-0,4
-	-	-	-	Не более 0,15	0,15

Продолжение

Марка припоя	Температура кристаллизации, °С		Назначение	Химический состав в %		Удельный вес	Удлинение эластичности, %				
	Изготавливаемый	Испеченный		никель	фосфор	магнезия	никеля				
	серебро	меди		калий	магнезия						
ПСр-71 ПСр-25Ф	735 7,0	750 650	Для деталей из меди и сплавов на основе меди. Пайку меди можно производить без флюса	70,5-71,5 24,5-25,5	27-28,7 69-71	- - 0,8-1,2 4,5-6,0	- - - -	- - - -	9,8 3,5	4 18	
ПСр-15	610	635	Для деталей из меди и сплавов на основе меди. Пайку меди можно производить без флюса	14,5-15,5	79,2-81,2	- - 4,5-5,0	- - -	- - -	8,3	22	
ПСр-50Кл ПСр-44	650 800	635 650	Для закаленных стальных деталей без обжига при температуре 650-680°	49,5-50,5 43-45	15-17 26-28	14-18 14-18	- - 17-19 7-9 2,5-3,5 1,5-2,5	- - - - - -	9,3 8,9	7,2 19	
ПСр-40 ПСр-37,5	605 810	595 725	Для деталей из конструкционных и нержавеющих сталей, меди и латуни	39-41	16,4-17,4	16,6- 17,8	- - 25 26,5	- - 0,1-0,5	- - -	8,4	-
ПСр-3Кт ПСр-62	325 720	300 660	Для коллекторов электромашин, работающих при повышенных температурах	37-38 2,5-3,5 61,5-62,5	47,8-49,8 - 27-29	5-6 0,5-1,5 - 95-97	7,9-8,5 - - -	- - - 8,5 11,5	- - - - -	8,9 8,7 31 7,8	- - 22 9,7
ПСр-3 ПСр-2,5 ПСр-2	305* 305 235	300 295 225	Для радиаторов и других деталей, работающих при повышенных температурах	2,7-3,3 2,2-2,8 1,7-2,3	- - - 4,5-5,5	- - - -	- - - -	- - - 5,5-6 29-31	96-98 91-93 61,5-64,5	11,3 11,0 9,6	20 22 17
ПСр-1,5	270	265		0,7-2,3	-	- - - -	- - - -	14-16	82-85	10,4	20

* Серебряные припоя с температурой кристаллизации от 300°

и ниже относятся к мягким припоям.

193. Припой серебряные

(по ГОСТ 8190-56)

Марка припоя	Температура кристаллизации в °С		Назначение	Хими		ческий состав в %					Удельный вес	Удельные застеклородоставливание АКИИСИ	
	начальная	конечная		серебро	медь	никель	цинк	никелевый	магранец	никель	олово		
ПСр-72 ПСр-50	779 850	779 779	Для медных проводов и деталей электродвигателей, где место спая должно обладать высокой электропроводностью	71,5—72,5 49,5—50,5	27,3—28,5 49,3—50,5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	9,9 9,3	12,2 12,5
ПСр-70	755	730	Для медных проводов и деталей электродвигателей, где должна быть сохранена высокая электропроводность	69,5—70,5	25,5—26,5	8—5	— —	— —	— —	— —	— —	9,8	4,2
ПСр-65	—	—	Для деталей авиационных приборов из латуни, бронзы и сталей, когда необходимо получить паяные швы повышенной прочности	64,5—65,5	19,5—20,5	13,5—16	— —	— —	— —	— —	— —	9,6	—
ПСр-45	723	600	Для деталей авиационных приборов из латуни и бронзы, когда требуется высокая чистота места пайки	44,5—45,5	29,5—30,5	23,5—26	— —	— —	— —	— —	— —	9,1	9,7
ПСр-25	775	745	Для арматуры авиационных радиаторов, патрубков, коллекторов и трубопроводов	24,7—25,3	39—41	33—36,5	— —	— —	— —	— —	— —	8,7	6,9
ПСр-12М ПСр-10	825 850	790 815	Для латунных деталей, содержащих не менее 58% меди	11,7—12,3 9,7—10,3	51—53 52—54	34—37,5 35—38,5	— —	— —	— —	— —	— —	8,5 8,45	7,6 6,5

Припой	Марка припоя	Назначение	Химический состав в %		
			Серебро	Медь	Птиц
Медно-цинковый Латунь	ПМ11-54 П762	Для пайки меди, томпака, томпака и стали Для пайки стальных изде- лий	88,6 90,5	54 60,5— 63,3	0,5 —
			0,2080 0,2080	0,5 —	0,1 —

191. Механические и физические свойства леконных твердых медноникелевых припоеv

Марка припоя	Шреда	Относительная прочность при растяже- нии в кг/мм ²	Твердость по Бринел- лью HB кг/мм ²	Усадка в с.с. %	Температура плав- ления °C	Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^{-6} \cdot ^\circ C$	
ПМ11-36	—	—	—	—	7,7	823	800
ПМ11-49	—	3	2	—	8,1	819	772
ПМ11-47	—	21	3	—	8,2	860	842
ПМ11-52	—	26	4	69	8,3	885	876
П762	—	30	—	8,5	905	900	21

192. Флюсы для пайки твердыми припоями

Назначение	Состав
Пайка меди и стали медноникелевыми и медноникелевыми припоями	Бура 100%
Пайка пережающих и жаропрочных сталей медью, медноникелевыми и медноникелевыми припоями	50% измельченной буры и 5% борной кислоты, разведенные на насыщенном растворе хлористого цинка в соляной кислоте
Пайка твердосплавных пластинок (для режущего инструмента) медью и медноникелевыми припоями	Бура измельченная 50% Фтористый калий 40% Борная кислота 10%
Пайка пережающей стали и жаропрочных сплавов медноникелевыми и другими тугоплавкими припоями	Борная кислота 70% Бура 21% Фтористый кальций 9% (флюс № 200)
Пайка конструкционных и пережающих сталей, жаропрочных и медных сплавов серебряными припоями	Борная кислота 80% Бура 14% Фтористый кальций 5,5% Лигатура (Al—Ca—Mg) 0,5% (флюс № 201)
Пайка латунных, бронзовых, медных и стальных изделий серебряными припоями	Борный ангидрид 35% Фтористый калий (обезвоженный) 42% Тетрафторборат калия 23% (флюс № 219)
Пайка чугуна медным сплавом и специальными бронзами	Борный ангидрид 25% Фтористый калий (обезвоженный) 35% Тетрафторборат калия 40% (флюс № 284) Борная кислота 60% Фтористый калий 40% (флюс 18-В) 1
	Тетрафторборат калия 30—50% Борная кислота 50—50%

1 Флюс 18-В менее активен, чем флюс № 209, но и менее токсичен. После пайки остатки флюса необходимо удалить.

XIII. ПАЙКА

(из рекомендаций НИИАТ 1959 г.)

Способы пайки

1. Газовая пайка.
2. Пайка погружением:
 - а) в металлической ванне;
 - б) в соляной ванне.
3. Электрическая пайка:
 - а) дуговая;
 - б) индукционная;
 - в) контактная.
4. Пайка в печах.

Газовую пайку можно выполнять обычными сварочными горелками с применением флюсов на основе метилбромата или твердых флюсов (бура, смесь буры с борной кислотой) в виде растворов солей.

189. Состав соляных ванн для пайки

Химический состав ванн в % *				Temperatura в °C	
хлористый натрий	хлористый кальций	хлористый барий	хлористый калий	плав- ления	рекомен- дуемая для ванны
22,5	—	77,5	—	635	665—1500
30,0	—	70,0	—	650	710—1300
22,0	48,0	30,0	—	425	485—900
30,0	—	55,0	15,0	510	570—900
33,0	67,0	—	—	510	570—900
22,0	—	48,0	30,0	550	605—900
—	50,0	50,0	—	595	655—900
45,0	—	—	55,0	655	720—900

* Для лучшего заполнения шовов припоем в ванну вводят 1—5% буры и производят раскисление, добавляя 1% (от веса соли) ферросилиция или ферромарганца.

190. Химический состав и назначение твердых медноникелевых припоев

Припой	Марка припоя	Назначение	Химический состав в %			
			Медь	Никель	Свинец	Олово
Меднони- ковый	ПМЦ-36	Для соединений, не тре- бующих высокой прочности	36	Осталь- ное	—	0,1
	ПМЦ-42	Для пайки латуни, содержа- щей 60—68% меди, сплавов латуни с тем же со- ставом никеля и также для токарной пайки по бронзе	40—45	*	0,1	0,5
	ПМЦ-47	Для пайки латуни J762	45—49	*	0,1	0,5
	ПМЦ-48	Для пайки меди, титана в плакировке. Пайка лати- ни J52 и J765 на твердичин- ный исходный припой	48	*	0,5	—
	ПМЦ-53	Для пайки бронзы, меди латуни J58, J80, J70, же- леза, нейзильбера	49—53	*	0,1	0,5

Сварка магниевых сплавов неплавящимся
(вольфрамовым) электродом

186. Выбор размеров присадочного материала

Марка основного материала	Технические условия	Толщина свариваемых листов, мм	Марка присадочного материала	Диаметр проволоки, мм	Размеры присадочных пластиночек, мм
МА1	228	0,8—1,5	МА1	1,5	1,5×2
МА8		МА8	МА8	1,5—2	1,5×2*
МА1	АМТУ-49	1,5—3	МА1	1,5—2	1,5×2*
МА8		МА8	МА8	1,5—2	1,5×2*
МА1	и более	5,0	МА2-1	4—6	1,5×2*
МА8		и более	МА2-1	4—6	1,5×2*

* Прутки прессованные.

187. Режимы ручной сварки стыковых соединений из магниевых сплавов МА1 и МА8*

Марка материала	Толщина материала, мм	В стык с присадкой		В стык без присадки	
		ток, а	расход аргона, л/мин	ток, а	расход аргона, л/мин
МА1	0,8	70—80	6—7	65—75	6—7
	1	80—90	7—8	70—85	7—8
	1,5	90—115	8—9	80—95	8—9
	2	100—120	9—10	90—110	9—10
	2,5	110—130	9—10	100—115	9—10
	3	130—180	9—11	110—140	9—11
МА8	0,8	60—70	6—7	55—65	6—7
	1	70—80	7—8	60—75	7—8
	1,5	80—90	8—9	70—80	8—9
	2	90—100	9—10	80—100	9—10
	2,5	100—120	9—10	90—110	9—10
	3	120—160	9—11	110—150	9—11

Примечания. 1. Режимы даны для сварки на подкладке и среде аргона при работе от источника переменного тока.

2. При сварке без подкладки табличные данные для величины силы тока уменьшать на 15—20 %.

3. Напряжение на дуге при сварке в аргоне 12—15 в, при сварке в гелии 18—23 в.

4. При сварке в среде гелия расход последнего увеличивается по сравнению с расходом аргона в 1,3 раза.

* По 228 АМТУ-49

188. Режимы автоматической сварки стыковых соединений из магниевых сплавов неплавящимся электродом

Марка материала	Толщина свариваемого материала, мм	В стык с присадкой			В стык без присадки		
		ток, а	скорость сварки, м/час	расход аргона, л/мин	ток, а	скорость сварки, м/час	расход аргона, л/мин
МА1	0,8	80—95	50—60	6—7	60—70	7—8	6—7
	1	85—105	45—55	40—60	50—55	8—9	8—9
	1,5	100—120	50—55	50—55	90—100	9—10	9—10
	2	110—130	50—55	50—55	100—110	9—10	9—10
	2,5	130—180	50—55	50—55	110—130	9—11	9—11
МА8	0,8	80—95	50—60	6—7	60—70	7—8	6—7
	1	85—105	45—55	40—60	50—55	8—9	8—9
	1,5	100—120	50—55	50—55	100—110	9—10	9—10
	2	110—130	50—55	50—55	110—130	9—10	9—10
	2,5	130—180	50—55	50—55	130—150	9—11	9—11
	3	150—200	50—55	50—55	150—170	9—11	9—11
	3	220—260	50—55	50—55	160—200	9—11	9—11
	3	280—320	50—55	50—55	180—230	9—11	9—11

Приимечания. 1. Режимы сварки для стыковых соединений из подкладки в среде аргона при работе от источника переменного тока.

2. При сварке без подкладки табличные данные подлежат корректировке с учетом уменьшения силы тока при работе от источника переменного тока на 15—25 %. Напряжение на дуге при сварке в гелии — 22—36 в.

134. Режимы автоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плаванием электролом в среде инертных газов

Подготовка кромок	Толщина на осно- вании го ме- тала мм	А р г о н				Г е л и й					
		Без раз- делки	4 6	140—200 140—220	20—36 20—36	1,6—2 1,6—2	1 1	8—9 9—11	100—150 100—160	20—36 20—36	1,6—2 1,6—2
C V-образ- ной раз- делкой	8	200—290	20—30	2—2,5	2	11—13	140—200	20—30	2—2,5	2	14—17
C V-образ- ной раз- делкой	10	290—320	20—25	2—2,5	2	13—15	150—220	20—25	2—2,5	2	17—20
C V-образ- ной или Х-образной разделкой	15	290—375	18—22	2—3	2—3	15—17	250—250	18—22	2—3	2—3	20—22
C V-образ- ной или Х-образной разделкой	20	290—380	15—21	2—3	3—4	15—17	200—270	15—21	2—3	3—4	20—22
	18	300—420	9—18	2—3	4 и выше	15—17	220—300	9—18	2—3	4 и выше	20—25
	20										

Приимечания:

1. При продолжительной сварке силу тока уменьшать.

2. Заготовки толщиной 8—10 мм при двухугольной сварке стартовать за один проход.

3. Двухугольную сварку изделий толщиной до 10 мм допускается производить без разделки кромок.

135. Режимы полув автоматической сварки стыковых соединений из алюминиевых сплавов плаванием электролом в среде инертных газов

Подготовка кромок	Толщина основного матери- ала мм	А р г о н				Г е л и й					
		Ток а	Электропроводка стекло- пластик М/чес	Число сваров А/мин	Рас- ход газа м/час	Ток а	Электропроводка стекло- пластик М/чес	Число сваров А/мин	Рас- ход газа м/час		
Без раз- делки	4	120—180	170—180	1,6—2	1	8—9	80—110	170—190	1,6—2	1	10—12
C V-образ- ной раз- делкой	6	140—200	170—190	1,6—2	1—2	9—11	90—140	170—190	1,6—2	1—2	12—14
C V-образ- ной раз- делкой	8	160—220	180—200	1,6—2	2	11—13	120—160	180—230	1,6—2	2	14—17
C V-образ- ной раз- делкой	10	180—240	200—220	1,6—2	2—3	13—15	140—180	200—220	1,6—2	2—3	17—20
C V-образ- ной раз- делкой	15	200—260	220—260	1,6—2	3—4	15—17	160—200	220—260	1,6—2	3—4	20—22
C V-образ- ной раз- делкой	20	240—300	240—270	1,6—2	4 и выше	15—17	180—250	240—250	1,6—2	4 и выше	20—25

152. Режимы пульсовой сварки алюминиевых сплавов неподвижным электродом

Марка сварки	В стык с присадкой			В стык без присадки			В отбортовку		
	Гелий	Аргон	Гелий	Гелий	Аргон	Гелий	Гелий	Гелий	Гелий
АД	65—85	4—5	45—55	5—7	50—65	4—5	30—45	5—7	40—55
АД-1	70—90	5—6	55—60	6—8	60—70	5—6	40—50	6—8	45—55
АМи	95—100	5—6	55—65	8—10	70—90	7—8	50—60	8—10	55—70
АМг	90—110	7—8	60—70	8—10	90—110	7—8	60—70	8—10	70—85
АМг6-Т	100—120	6—9	70—80	10—12	10—120	6—9	70—80	10—12	7—8
АМг6-Т	65—90	5—6	50—65	6—8	65—90	5—6	40—55	5—7	40—55
АМг	70—90	7—8	55—70	8—10	70—90	7—8	50—60	6—8	45—55
АМг	90—120	7—8	60—90	8—10	100—150	10—12	90—120	8—10	40—50
АМг	170—200	8—9	100—150	10—12					

При мечениях. 1. Напряжение на дуге при сварке в среде гелия — 11—15 в, при сварке в среде гелия — 16—20 в.
 2. Диаметр сварочной дуги поддерживал 1,5—3,0 мм и зависел от толщины соединяемых деталей.

153. Режимы автоматической сварки алюминиевых сплавов неподвижным электродом

Вид соединения	Толщина мм	Ток А		Скорость сварки М/час		Расход газа л/мин	
		аргон	гелий	аргон	гелий	аргон	гелий
В стык с присадкой	1,0	60—100	40—65	20—60	40—60	5—6	6,5—8
	1,5	90—130	60—90	20—50	30—50	6—7	8—9
	2,0	115—140	75—95	18—40	18—40	7—8	9—10,5
	3,0	160—210	100—140	13—35	13—35	8—9	10,5—12
В стык без присадки	1,0	40—70	30—50	25—50	30—60	5—6	6,5—8
	1,5	50—80	30—55	20—45	30—50	6—7	8—9
	2,0	80—120	55—80	20—40	20—40	7—8	9—10,5
	3,0	150—200	100—140	15—30	15—30	8—9	10,5—12
В отбортовку	0,8	20—60	15—40	15—90	40—60	4—5	5—6
	1,0	30—70	20—50	15—60	30—50	5—6	6—7
	1,2	50—90	30—60	20—50	30—50	5—6	7—8
	1,5	60—110	40—60	20—40	20—40	6—7	8—9

При мечении. Напряжение на дуге при сварке в среде гелия 15—20 в, в среде гелия — 22—23 в.

178. Режимы аргоно-дуговой точечной сварки стали 1Х18Н9Т
(без подкладки)

Толщина мм	Сварочный ток а	Время горения дуги сек.	Полный цикл сварки в сек.	Диаметр ядра мм	Минимальное разрушающее усиление на срез кг
0,4-0,4	50-90	0,2-0,3	2	3-3,5	150
0,8-0,8	70-120	0,8-1,8	3	4-5	250
0,8+1	80-130	1,2-2,5	4	5-6	400
0,8-1,2	90-140	1,3-2,6	5	5-7	400
1+1	90-140	1,3-2,6	5	5-7	400
1-1,5	90-140	2,5-4	6-7	6,5-7,5	500
1,5-1,5	90-140	3-6	8-10	7-8	700
1,5+2	90-130	4-7	9-11	8-9,5	800
1,5+2,5	90-130	6-12	10-15	8-10	900
2-2,5	100-130	8-16	12-24	9-12	1200

179. Режимы аргоно-дуговой точечной сварки для сталей
30ХГСА и 25ХГСА
(без подкладки)

Толщина мм	Сварочный ток а	Время горения дуги сек.	Полный цикл сварки в сек.	Диаметр ядра мм	Минимальное разрушающее усиление кг
0,5+0,5	50-70	0,5-1,5	2-3	3-4	250
0,5+1	60-80	1-2,5	3-4	4-5	400
1+1	80-120	1,5-3	4-5	5-7	700
1+1,2	80-120	1,8-3	4-5	6-8	800
1,5+1,5	80-120	3,5-6	5-8	7-9	900
1,5+2	90-120	5-10	7-12	7-10	1200

180. Выбор диаметра электрода и длины дуги

Сварочный ток а	Диаметр вольфрамового электрода мм	Расход аргона л/мин	Длина дуги мм
До 50	2-3	5-6	2-5
50-100	3	6-8	3-4
100-200	4-5	8-12	4-5

Сварка алюминия и его сплавов
неплавящимся (вольфрамовым) электродом

181. Выбор присадочного материала

Марка основного материала	ГОСТ на основ- ной мате- риал	Толщина свариваемых листов мм	Присадочный материал	
			марка	диаметр проводки мм
АЛ АЛ-1	4784-49	1,0-1,5 2,0-3,0	АЛ; АК АЛ-1	1,5-2 2-3
АМц	4784-49	1,0-1,5 2,0-3,0	АМц; АК	1,5-2 2-3
АМг	4784-49	1,0-1,5 2,0-3,0	АМг; АК	1,5-2 2-3
АМгб-Т	ВГУ-54 МГ-03 МАП	1,0-1,5 2,0-3,0	АМгб-Т	1,5-2 2-3
Литейные сплавы: АЛ4 АЛ5 АЛ9	2684-55	В зависимости от формы и размеров отливки	АЛ4; АК АЛ5; АК АЛ9; АК	1,5-3

176. Режимы ручной сварки стыков неплавящимся электродом сталью и сплавами марок 0Х18Н9; 1Х18Н9Т; ХН78Т; ЭИ654 ЭИ602

Род тока	В отпорную			Встык с присадкой		
	Аргон	Гелий	Арго-гелий	Арго-гелий	Гелий	Гелий
тока	расход газа	ток	расход газа	ток	расход газа	ток
	л/мин	л/мин	л/мин	л/мин	л/мин	л/мин
Постоянный	1	35—60	3,5—4	30—45,5—5,5	40—70	3,5—4
прямой полярности или генераторный	1,5	45—80	4—5	35—60,5—7	50—85	4—5
переменный	2	75—120	5—6	50—80,7—8	80—130	5—6
	3	100—140	6—7	65—90,8—9	120—160	6—7

Нормализоване. Напряжение дуги при сварке в аргоне 11—15 в. при сварке в гелии — 16—22 в.

176. Режимы ручной сварки неплавящимся электродом стыков соединений из нержавеющей стали из различных марок соединений из сталей 30ХГСА, 25ХГСА, ЭИ659 и сочетаний из различных марок конструкционных сталей (Ток постоянной прямой полярности или переменный)

Марка свариваемых материалов	Встык с присадкой				
	Аргон		Гелий		
	тока	расход газа л/мин	тока	расход газа л/мин	
Стали 30ХГСА, 25ХГСА и др. по ГОСТ 4543—57, ЭИ659 по ЧМТУ 4364—63	1 1,5 2 3	30—60 45—70 70—120 110—150	3,5—4 4—5 5—6 6—7	50—45 40—55 50—80 75—100	5—5,5 5—7 7—8 8—9
Сочетания: 1Х18Н9Т+30ХГСА 1Х18Н9Т+ХН78Т 30ХГСА+ХН78Т	1 1,5 3	35—70 45—80 100—150	3,5—4 4—5 6—7	30—45 40—60 65—100	5—5,5 5—7 8—9
0Х18Н9 1Х18Н9Т ХН78Т, ЭИ654 ЭИ602	1 1,5 2 3	40—70 50—85 80—130 120—160	3,5—4 4—5 5—6 6—7	30—60 35—60 60—75 75—120	5—5,5 5—7 7—8 8—9

Точечная сварка сталей

177. Режимы аргоно-дуговой точечной сварки малоуглеродистых сталей 10 и 20 (без подкладки)

Годинник	Сварочный ток а	Время горения дуги в сек.	Полный цикл сварки в сек.	Диаметр зара км	Минимальное разрушение в среде
0,5+0,5	50—70	9,5—11	2—3	3—4	120
0,5+1	70—90	1—2	3—4	4—5	150
1+1	90—130	1—2,5	4—5	5—7	250
1+1,2	90—130	1,2—2,6	4—5	6—8	300
1,5+1,5	90—110	4—7	6—9	7—9	500
1,5+2	90—110	6—16	3—20	7—10	600

**Ручная сварка сталей и сплавов исплавляющимся
электродом**

173. Выбор присадочного материала

Основной материал		Присадочный материал	
Марка	ГОСТ и ТУ на материал	Марка	ГОСТ и ТУ на проволоку Ø 1,6-2 мм
<i>Для свариваемых материалов толщиной 1-3 мм</i>			
IX18H9T	ГОСТ 5632-51	СвIX18H9T Св0X18H9 СвIX18H9Б	ГОСТ 2246-54
XH78T	ЧМТУ 3271-52	XH78T СвIX18H9Б	ЧМТУ 5216-55 ГОСТ 2246-54
ЭИ654	ЧМТУ 4200-53	ЭИ654	ЧМТУ 5216-55
ЭИ602	ЧМТУ 3589-53	ЭИ602 ХН78Т	ЧМТУ 5589-53 ЧМТУ 3271-53
ЭИ659	ЧМТУ 4364-53	Св18ХМА СвХН78Т*	ГОСТ 2246-54 ЧМТУ 5216-55
30ХГСА	ГОСТ 4543-57	Св18ХГСА Св18ХМА СвХН78Т	ГОСТ 2246-54 ЧМТУ 5216-55
<i>Для сварки разнородных металлов</i>			
XH78T+IX18H9T		СвIX18H9T Св0X18H9 СвХН78Т Св18H9Б	ГОСТ 2246-54 ЧМТУ 5216-55 ГОСТ 2246-54
IX18H9T-30ХГСА 30ХГСА+ХН78Т		ЭИ354 ХН78Т	ЧМТУ 5216-55 •
IX18H9T+ЭИ659		ХН78Т	•

Примечания. 1. Присадочную проволоку перед запуском рекомендуется испытывать на свариваемость методом спарки в среде защитных газов. Проволока, удовлетворяющая требованиям, должна плавиться спокойно, без заметного образования пострикости, шлакообразования и разбрызгивания.

2. При сварке неответственных деталей из нержавеющих сталей типа IX18H9T и стали ЭИ654 допускается применение технического аргона.

* Присадочную проволоку марки ХН78Т разрешается применять в случае сварки изделий из сталей ЭИ659 и 30ХГСА, не подлежащих после сварки термической обработке.

174. Выбор типа горелки для ручной сварки исплавляющимся электродом

Максимальная величина тока a	Тип горелки	Область применения
До 180 • 220	НИАТ АР-3Б НИАТ АР-8 с водяным охлаждением	Тонколистовые конструкционные, нержавеющие, жаропрочные сплавы (до 1,5 мм) и легкие сплавы (до 3,5 мм)
• 400	НИАТ АР-7Б с водяным охлаждением	То же с толщиной для сталей свыше 1,5 мм и для легких сплавов свыше 3 мм
• 350	НИАТ АР-9	То же
• 300	ЭЗР-54 ВНИИ автоген	Для сталей и легких сплавов толщиной до 5 мм навечно

172. Режимы автоматической аргонно-дуговой сварки волнистых труб на пержевощих стапелях

Размер трубы	Номер	Сварка	Ток	Давление газа	Параметры сварки	Мин.	Макс.	Параметры сварки	Мин.	Макс.
						Время	Скорость	Газ	Время	Скорость
15×3	40-45	1*	12	130	10-11	27	31,5	1,4-1,6	6	8
		2**	16	140	12-13	27	31,5	2,5	6	8
20×3	40-45	1*	12	145	10-11	26,6	36	1,4-1,6	6	8
		2**	16	150	12-13	26,6	36	2,5	6	8
25×4	40-45	1*	12	165	10-11	24	42	1,6-1,8	6	8
		2**	16	160	12-13	24	42	2,5-2,7	6	8
34×5	42-46	1*	13	170-190	15-17	14,5-15	23-26	1,8-2	9-10	
		2**	16	170	16-17	14,5-15	23-26	2,5	9-10	
41×5	42-45	1*	13	176-190	10-11	13,5-14	23-25	2,0	8-10	
		2**	16	176	11-12	13,5-14	23-25	3,0	8-10	
58×5	42-45	1*	13	168-176	13	13,5-14	23-25	2,0	8-10	
		2**	16	165-175	13	13,5-14	23-25	3,0	8-10	
76×5	42-45	1*	13	170-190	10-11	12,5-13,5	23-25	2,0	8-10	
		2**	16	168-173	12	12,5-13,5	23-25	2,5	8-10	
89×5	42-45	1*	13	170-180	10-11	12,5-13,5	23-25	2,0	8-10	
		2**	16	170	12	12,5-13,5	23-25	3,0	8-10	
108×6	45-50	1*	14	176-185	10-11	12,5-13,5	24-27	2,0	8-10	
		2**	16	176-182	12-13	12,5-13,5	24-27	2,5	8-10	
133×6	45-50	1*	14	176-185	10-11	12,5-13,5	24-27	1,8-2	8-10	
		2**	16	172-182	12-13	12,5-13,5	24-27	2,5-2,7	8-10	
208×6	45-50	1*	14	172-182	12-13	12,5-13,5	24-27	2,5-2,7	8-10	
		2**	16	172-182	13-14	12,5-13,5	24-27	3-3,5	8-10	
259×6	45-50	1*	14	190-190	9-11	12,5-13	24-27	1,8-2	8-10	
		2**	16	190-190	12	12,5-13	24-27	2,5-2,7	8-10	
		3**	16	190-190	11	12,5-13	24-27	3-3,5	8-10	
		4**	16	190-190	13	12,5-13	24-27	3-3,5	8-10	

П р и м е ч а н и я . 1. При сварке в среде гелия слой тока брант на 20-30% меньше, чем в аргона. Слой тока в среде аргона, расход гелия — на 30-35%. 2. Минимальный зазор в стыке должен быть при сварке первого слоя обрат на 5-10% больше, чем для остальных.

* Без присадки.
** Диаметр присадочной прокладки 1,6 мм.

Дуговая сварка в среде защитных газов

(виды, режимы, материалы)

Дуговая сварка в среде защитных газов подразделяется на два основных метода:

1. Сварка плавящимся электродом.

2. Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом.

Дуговая сварка плавящимся электродом может быть:

а) полуавтоматической (шланговой) однодуговой;

б) автоматической однодуговой и двухдуговой.

Дуговая сварка неплавящимся электродом может быть:

а) ручной с присадкой;

б) автоматической с присадкой и без присадки;

в) точечной.

170. Выбор диаметра вольфрамового электрода (ТУВМ2-529-57) и прутки марки ВРН, ВА по НИО-021-612) при автоматической сварке неплавящимся электродом¹

Допускаемая величина сварочного тока a	Диаметр вольфрамового электрода в м.м.				
	1-2	3	4	5	6
Переменного тока:					
в среде аргона	20—100	100—160	140—220	200—280	250—360
• • гелия	10—60	60—100	100—160	160—200	200—250
Постоянного тока прямой полярности:					
в среде аргона	65—150	140—280	250—340	300—400	350—450
• • гелия	50—110	100—200	200—300	250—350	300—400
Постоянного тока обратной полярности:					
в среде аргона	10—30	20—40	30—50	40—80	60—100
• • гелия	10—20	15—30	20—40	30—70	40—80

¹ На постоянном токе прямой полярности применять электроды марок ВТ-5, ВТ-10 и ВТ-15 по НИО-021-612.

171. Режимы автоматической сварки неплавящимся электродом на переменном токе стыковых соединений

TOKIYUHARA OCHIRU KVA	HOTO METRAZU KVA	Встык с присадкой					Встык без присадки				
		Аргон	Гелий	Аргон	Гелий	Аргон	Гелий	Аргон	Гелий	Аргон	Гелий
1	1	60—100	20—30	4,0	4,0	50—80	20—30	4,0	4,0	35—60	20—30
1,5	1,5	80—120	20—30	5—6	60—80	20—30	5—6	30—65	20—30	5—6	30—65
2,5	2,5	120—180	20—50	5—6	80—120	20—50	5—6	60—86	20—30	6—8	60—86
4	4	140—240	20—50	6—7	70—100	15—35	8—9	70—140	15—20	6—7	15—20
		200—280	15—30	8—9	110—200	25—30	9—10	110—190	20—30	8—9	8—16
				10—150	15—30	9—10	130—250	20—30	7—8	80—140	8—16
<i>Из конструкционных сталей и сплавов никеля, хрома, никелево-хромовых сплавов</i>											
1	1	60—100	20—30	4,0	4,0	50—80	20—30	4,0	4,0	35—60	20—30
1,5	1,5	80—120	20—30	5—6	60—80	20—30	5—6	30—65	20—30	6—8	30—65
2,5	2,5	120—180	20—50	5—7	70—100	15—35	8—9	70—140	15—20	6—7	60—86
4	4	160—220	20—50	7—8	10—170	20—30	9—10	140—200	8—10	7—8	80—140

Приимечание. 1. Напряжение на дуге при сварке в арте 11—15 в, при сварке в гелии 16—22 в.

2. Длину дуги поддерживать разной 2—3 м.

3. Скорость подачи присадочной проволоки выбирать в соответствии с залывным свечением сварочного шва.

Марка материала	Толщина листа, мм	Состояние материала перед сваркой	Способ сварки
		Термически обработанный на $\sigma_b = 120 \text{ кг/мм}^2$	ЛЭС АЛЭС
30ХГСНА	6-30	В состоянии поставки	ЛЭС АДЭС
30ХГСНА 1Х18Н9Т	6-30 1-3	Термически обработанный на $\sigma_b = 170 \text{ кг/мм}^2$	ЛЭС
1Х18Н9Т	4-10	Закаленный	ЛЭС АрдЭС АрдДЭС АУЛЭС АДЭС
1Х18Н9ТН	1-3 4-10	Нагартованный до $\sigma_b = 90 \text{ кг/мм}^2$	То же
ЭИ654	1-3	Закаленный	ЛЭС АДЭС АрдЭС АрдДЭС АУЛЭС
ЭИ654Н	1-3	Нагартованный до $\sigma_b = 90 \text{ кг/мм}^2$	То же
АМнАМ АМрАМ	1-4 1-4	Без нагартовки	КАС АрдЭС
АМг3АМ АМг5В АМг6Т	0,8-3 0,5-4,0 0,5-4,0	Отожженный	ААрдЭС
ВТ1	1-4	-	АрдЭС
ВТ5	1-4	-	ААрдЭС

Присадочный материал (в числитеle), электродное покрытие или флюс (в знаменателе)	Термообработка сварного соединения	Механические свойства
		коэффициент прочности при статическом разрыве K
		ударная вязкость a_W кг/см ² не менее
ЭИ435 ВИ-12-6	Без термообработки	0,5
Св/ВИМА АН-348А	То же	0,8
Св18ХМА ВИ-10-6	Термообработка на $\sigma_b = 170 \text{ кг/мм}^2$	0,78
Св18ХМА АН-3	То же	0,5
ЭИ435 ВИ-12-6	Без термообработки	0,3
Св1Х18Н9Т	Без обработки	0,9
ЭИ654	То же	0,9
		0,6
		0,6
		—
		0,8
АК	•	0,9
АМг	•	0,9
АМг3	•	0,9
АМг5В	•	0,9
АМг6Т	•	—
ВТ1	Отжиг	0,9
ВТ5	•	0,9

169. Коэффициент статической прочности и ударная вязкость

Марка материала	Толщина листа, мм	Состояние материала перед сваркой	Способ сварки
Сталь 10 Сталь 20	1-4	В состоянии поставки	КАС
			ДЭС
			АДЭС
10Г2А 12Г2А	1-4	То же	КАС
			ДЭС
			АДЭС
25ХГСА 30ХГСА	1-4		КАС
			ДЭС
			АДЭС

соединений встык, выполненных сваркой плавлением

Присадочный материал (в числителе), электродное покрытие или флюс (в знаменателе)	Термообработка сварного соединения	Механические свойства	
		коэффициент прочности при статическом разрыве K	ударная вязкость a_N кг/мм ² не менее
Св08А Св18ХМА	Нормализация	0,8	8
Св08А ВИ-9-6	-	0,9	8
Св08А АН-348А	-	0,9	-
Св08А Св18ХМА	-	0,8	6
Св08А ВИ-9-6	-	0,9	3
Св18ХМА ВИ-9-6	-	0,9	6
Св18ХМА АН-348А	-	0,9	6
Св08А Св18ХМА	Термообработка на $\sigma_b = 90$ кг/мм ²	0,8	6
Св08А Св18ХМА ВИ-9-6	-	0,9	5
Св18ХМА АН-348А	-	0,9	-
Св18ХМА ВИ-10-6	Термообработка на $\sigma_b = 120$ кг/мм ²	0,9	-
Св18ХМА АН-348А	-	0,9	-

Прочность сварных соединений

167. Коэффициент статической прочности соединений, выполненных контактной рулевой сваркой

Марка материала	Коэффициент прочности при статическом разрыве K_s	Марка материала	Коэффициент прочности при статическом разрыве K_s
10Г2А	—	АМиАП	0,7
12Г2А	—	Д16Т	0,5
1Х18Н9Т, ЭИ654, ЭИ435, ЧН16-5	0,85	Е95Т	—
АМ1АМ	—	30Х1СА ($\sigma_b=90 \text{ кг}/\text{мм}^2$)	—
АМ1ГАМ	—	25ХГСА Тюмень	0,6
АМ1ГТ	0,9	ЭИ659	—
АМ1Б	—	—	—

* Коэффициент K равен отношению пределов прочности сварного соединения и к основного металла.


168. Минимальные значения разрушающей нагрузки при статическом срезе на одну точку

(одностороннее соединение)

Приемлемая нагрузка на срез точек в кг	Минимальная разрушающая нагрузка на точку при статическом срезе в кг			
	12Г2А, 25ХГСА, М3659, 30Х1СА М3654, ЭИ435	1Х18Н9Т, ЭИ654, ЭИ435	B71A	Е95Т
0,5	145	170	270	70
0,8	—	—	—	50
1,0	400	490	750	160
1,2	—	—	—	210
1,5	800	960	1000	200
2,0	1100	1300	1350	420
2,5	—	—	—	—
3,0	1900	2000	2300	700
4,0	—	—	—	1200

Продолжение

Зона S в мм	a	u	h	k	l	r	α	град.	
								при ручной сварке	при автоматической сварке
0-1,0	0-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,3-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5-1,7	-	-	-	1,5-2,0	-	-	50-60	40-50	-

Вид соединения	Форма разделки кромок под сварку	Толщина мм	Величина за	
			АрДЭС без присадки	АрДЭС с присадкой, АудЭС, АрЛЭС
Угловые		3-12	-	0-0,8
	Эск. 16			
Тавровые		0,8-1,5 1,5-3,0	-	0-0,5 0-0,8
	Эск. 17			
		4-12	-	0-0,8
	Эск. 18			

Приимечания. 1. К эск. 4, 11 и 14: оставшиеся подкладки изготавливаются из основного металла, кроме узлов из стали 30ХГСНА, в которых применяются подкладки из стали 20.

2. Для конструкций из сплавов на основе титана рекомендуется применять типы соединений, показанные на эск. 1, 3, 4, 9, 10, 11 и 16; при этом конструкция деталей должна допускать возможность создания при сварке газовой защиты обратной стороны шва.

3. К эск. 4 и 11: для алюминиевых сплавов в подкладку следует делать канавку размером $0,8 \times 5$ мм.

4. Соединения, показанные на эск. 13 и 14, рекомендуются для АДЭС только колышевых швов, из эск. 9, 10 и 11 — для АДЭС прямых и криволинейных швов.

5. Соединения, показанные на эск. 6 и 8, рекомендуются для деталей толщиной до 1,2 мм из алюминиевых сплавов.

6. Соединение, показанное на эск. 6 пунктиром, рекомендуется только в тех случаях, когда необходимо повысить жесткость деталей, собираемых под сварку.

Продолжение

Вид соединения	Форма разделки кромок под сварку	Толщина, мм	Величина за	
			АДЭС без присадки	АДЭС с присадкой, ДЭС АУДЭС
Встык с замком		12-25	-	-
	Эск. 13			
Встык с подкладкой		12-25	-	-
	Эск. 14			
Угловые		0,8-1,5 1,5-3,0	0-0,5 0-0,8	-
	Эск. 15			

Зона S в мм	a	n	R		k		l		r		α	
			АДЭС	ДЭС	ЛВ	ЛВ	ЛВ	ЛВ	ЛВ	ЛВ	при ручной сварке	при полуавтоматической сварке
5-7	-	-	-	-	7-10	3-5	0,8-1,0	7-9	6-10	-	-	30-50
3-4	-	-	-	-	10-15	3-5	0,8-1,0	7-9	4-6	-	-	30-50

Продолжение

зона S в мм	a	u	h	k	t	r	α
	град.	град.	град.	град.	град.	град.	град.
АДЭС	ДЭС						
1,0-2,0	1,0-2,0	—	—	—	1,5-2	—	65-80
							50-60
1,0-2,0	1,0-2,0	—	5-8	2-4	1,5-2	—	60-90
							50-60
1,0-2,0	2,0-3,0	—	8-12	2-3	1,5-2	—	65-80
							50-60
0-1,0	—	—	—	10-12	—	—	—
				12-20	—	—	—

Вид соединения	Форма разделки кромок под сварку	Толщина, мм	Величина за		—	—	—
			АрДЭС без присадки	АрДЭС с присадкой, АУДЭС, АрДЭС			
В стык		3-12	—	0,5-1,0			
	Эск. 9						
В стык с подкладкой		5-12	—	0,5-1,0			
	Эск. 10						
		5-12	—	0,5-1,0			
	Эск. 11						
Внахлестку		0,8-2,0	0-0,5				
	Эск. 12						
		2,0-10,0	0-0,8				

Продолжение

Вид сочленения	Форма разделки кромок под сварку	Толщина мм	Величина за	
			АрДЭС без присадки	АрДЭС с присадкой, ДЭС, АрДЭС
Встык с отбортовкой		0,5-1,0	—	—
		1,0-2,0	0-0,5	0-0,5*
		2,0-2,5	—	—
		0,5-1,0	—	—
		1,0-2,0	0-0,5	0-0,5*
		2,0-2,5	—	—
Т-образное		0,8-1,0	—	—
		1,0-2,0	0-0,5	0-0,5*
		—	—	—
		0,8-1,0	—	—
		1,0-1,5	0-0,5	0-0,5*
		—	—	—

* Для ручной АрДЭС.

зора S в мм	а	и	h	k	l	r	а	
							град. при ручной сварке	град. при авто- матич- еской сварке
АрДЭС	ДЭС							
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	2,5	—

Продолжение

Вид сварки	Область применения
Автоматическая дуговая под флюсом (АДЭС)	Автоматическая сварка под флюсом—прогрессивный технологический процесс, позволяющий получать швы с плавными переходами к основному металлу при высокой герметичности и прочности
Ручная аргонодуговая (АрДЭС)	Для сварки проштампованных штампов деталей из титана и легких сплавов в тонкостенных конструкциях из нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов при сложной форме угла, неподходящей для автоматической сварки
Автоматическая аргонодуговая вольфрамовой плавящимся электродом (ААрДЭС)	Можно применять без присадки и с присадкой Сварка без присадки — для стыковых швов при изготовлении элементов изделий и заготовок толщиной 0,8—2,0 мм с прямолинейными и кольцевыми швами из легированых, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, а также из титана и его сплавов; при этом требуется пасмовая тщательная подгонка свариваемых кромок Сварка с присадкой — для стыковых, тарировых и угловых соединений деталей толщиной 1,5 мм и более из легких сплавов, деталей толщиной 1,0 мм и более из титана и его сплавов и деталей толщиной 0,8 мм и более из нержавеющих, жаропрочных, легированных сталей и сплавов
Автоматическая аргонодуговая плавящимся электродом в аргоне (ААрДЭС) и автоматическая дуговая в углекислом газе (АУДЭС)	Сварка в аргоне (ААрДЭС) — для соединения деталей толщиной более 0,8 мм из нержавеющих, жаропрочных и других высоколегированных сталей и сплавов и из алюминиевых сплавов при толщине деталей более 4 мм. Сварка в углекислом газе (АУДЭС) — для соединения деталей толщиной от 0,8 мм и выше из малоуглеродистых, низколегированных или нержавеющих сталей, не стабилизированных титаном
Полуавтоматическая аргонодуговая (ПАрДЭС) и полуавтоматическая дуговая в углекислом газе (ПУДЭС)	Сварка в аргоне или углекислом газе вместо автоматических способов (см. выше) в случаях, когда свариваемые изделия имеют короткие или криволинейные швы или швы, расположенные в труднодоступных местах, где автоматическая сварка невозможна или нерациональна

Приложение

Вид сварки	Область применения
Атомно-водородная (АВС)	Можно применять для соединения деталей толщиной 1,0—6 мм из низколегированных и легированных сталей и изделий, имеющих короткие швы, расположенные в местах, доступных для подхода с атомно-водородной горелкой
Ацетилено-кислорочная (КАС)	Для деталей из малоуглеродистых, низколегированных и легированных сталей и сплавов преимущественно при толщинах деталей 0,5—1,5 мм, а также из медных и легких сплавов при толщине 0,5—3,0 мм К недостаткам КАС следует отнести сложность автоматизации, малую производительность, большую зону разогрева металла, а также необходимость применения различных флюсов Для соединений внахлестку КАС не рекомендуется
Автоматическая электронаплавка (АШЭС)	Для соединения легких толщиной более 30 мм и для сварки деталей с площадью сечения сварного стыка более 900 мм^2 АШЭС следует применять в том случае, если мощность имеющихся контактных стыковых машин недостаточна для сварки деталей методом контактной стыковой сварки (КСС)
Аргоно-дуговая точечная (АрДТЭС)	Для прихватки и сварки соединений деталей внахлестку из малоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей при толщине одной детали 0,3—1,5 мм и более толстой другой детали. Более тонкую деталь в сварном изделии следует располагать со стороны, доступной для подхода со спаренной горелкой Данный вид сварки применяется в случае невозможности приложения контактной точечной сварки

Роликовая электросварка (РЭС)

164. Общие рекомендации по применению роликовой сварки

Краткая характеристика способа сварки	Область применения и основные рекомендации
Двусторонняя (обычная) роликовая сварка	<p>1. Для прочно-плотной или неплотной (прерывистой) сварки сталей, жаропрочных, легких и медных сплавов при равной или неравной толщине свариваемых деталей</p> <p>2. Для сварки узлов, габариты и конструкция которых допускают подвод электродов-роликов к месту сварки при продольном или поперечном расположении роликов</p>
Односторонняя роликовая сварка с применением медной подкладки	<p>1. Для прочно-плотной или неплотной (прерывистой) сварки сталей или жаро-прочных сплавов при равной и неравной толщине свариваемых деталей. При значительной разнице в толщине деталей более тонкая деталь должна соприкасаться с электродом-роликом</p> <p>2. Для сварки узлов, габариты и конструкция которых не позволяют использовать обычные сварочные машины</p>

165. Машины для роликовой сварки м.м.

Тип роликовой сварочной машины	Максимальная толщина деталей из сталей и титана	Полезный вылет консоли	Краткая характеристика сварочной машины
МШП-100	1,5+1,5	800	Машину выпускаются двух видов—для сварки продольных и поперечных швов
МШП-150	2,0+2,0	800	
МШПР-300/1200	2,5+2,5	1200	Универсальная для сварки продольных и поперечных швов

Продолжение

Тип роликовой сварочной машины	Максимальная толщина деталей из сталей и титана	Полезный вылет консоли	Краткая характеристика сварочной машины
МШП-500/3000	2,5+2,5	3000	Для сварки непрерывных рядов крупногабаритных изделий. Машину имеет дополнительный подъем нижнего ролика для обхода жесткостей (шпакгутов, перфорации)
МШПФ-150	2,0+2,0	670	Для приварки фланцев диаметром от 30 до 100 мм к листам или обечайкам диаметром не менее 220 мм
МШИР-300	2,0+2,0	1200	Только для сварки поперечных швов
МШШИ-400-2 МШШИ-1000	3,0+3,0 4,0+4,0	1250 1500	Универсальные для сварки продольных и поперечных швов

Сварка плавлением

Вид сварки	Область применения
Ручная дуговая металлическим электроломом (ДЭС)	Для сварки деталей толщиной от 1,2 мм и выше из сталей или жаропрочных сплавов, имеющих короткие швы, или при сложной форме узла, неудобной для автоматической сварки. Качество сварных швов зависит от типа применяемых электродов
Автоматическая дуговая под флюсом (АДЭС)	Для сварки стыковых, тавровых, угловых и замковых соединений деталей толщиной 1,5 мм и выше из сталей и жаропрочных сплавов, имеющих прямолинейные швы значительной протяженности (более 100 мм) или колюще-щечные швы при диаметре контура более 90 мм. Для сварки титана при толщине деталей более 3 мм

163. Общие рекомендации по применению точечной сварки (ТЭС)

Продолжение

Способ сварки	Область и условия применения
Двусторонняя двухточечная сварка на стационарных машинах	<p>1. Для сварки сталей, жаропрочных сплавов, легких или медных сплавов при равной или неравной толщине свариваемых деталей.</p> <p>2. Для сварки узлов, конструкция которых допускает подход обоих электродов к месту сварки. Длина детали $L_{\text{дет}}$ должна быть меньше или равна длине вылета $L_{\text{выл}}$.</p>
Двусторонняя двухточечная сварка на переносных машинах (сварочных клещах)	<p>1. Для сварки сталей или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине свариваемых деталей.</p> <p>2. Для сварки узлов, конструкция которых допускает подход обоих электродов к месту сварки.</p> <p>3. Для сварки узлов, габариты которых не допускают применения стационарных машин, но допускают применение переносных сварочных машин (клещей).</p>
Двусторонняя двухточечная сварка с применением медной опорки	<p>1. Для сварки сталей или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине свариваемых деталей; при неравной толщине условия сварки благоприятнее, когда более толстая деталь находится со стороны медной опорки.</p> <p>2. Для сварки узлов, ширина которых допускает использование сварочных машин.</p> <p>3. Для сварки узлов, конструкция которых допускает применение оправки $t > 10h$ (здесь b — толщина детали, прилегающей к оправке, h — высота)</p>
Односторонняя двухточечная сварка с применением встречных электродов	Для сварки крупногабаритных узлов из стали или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине деталей: со стороны более толстой детали следует применять электрод с большей контактной поверхностью.

Способ сварки	Область и условия применения
Односторонняя двухточечная сварка с применением гладкой медной подкладки	<p>1. Для сварки крупногабаритных узлов из стали или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине деталей.</p> <p>2. Условия сварки благоприятнее, если деталь, прилегающая к подкладке, толще другой соединяемой детали.</p> <p>3. Для сварки узлов, когда на внешней стороне листа должна быть гладкая поверхность.</p>
Двусторонняя двухточечная сварка с применением медной подкладки (передача тока и давления к электроду можно производить через промежуточный ролик)	Для сварки открытых крупногабаритных узлов из стали или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине деталей; при неравной толщине условия сварки благоприятнее, если более толстая деталь прилегает к медной подкладке.
Односторонняя двухточечная сварка без применения медной подкладки	<p>1. Для сварки замкнутых пространственных узлов из стали или жаропрочных сплавов, если доступ к местам сварки с внутренней стороны затруднен или невозможен.</p> <p>2. Для сварки деталей неравной толщины, когда деталь, прилегающая к электроду, тоньше другой соединяемой детали.</p> <p>3. Для сварки конструкций, обладающих жесткостью, достаточной для передачи давления электродов, и на поверхности которых допустима повышенная глубина вмятины от электродов (до 30% от толщины детали).</p>
Двусторонняя двухточечная сварка с применением двух пар встречных электродов	Для сварки крупногабаритных узлов из стали или жаропрочных сплавов при равной или неравной толщине деталей.

161. Минимальный диаметр ядра точки

м.м.

Толщина наиболее тонкой детали пакета	Минимальный диаметр ядра точки		
	малоуглеродистые и низколегированые стали	нержавеющие и жаропрочные стали, титан	легкие сплавы
0,3	2,0	2,5	—
0,5	2,5	2,5	3,0
0,6	2,5	3,0	—
0,8	3,0	3,5	3,5
1,0	3,5	4,0	4,0
1,2	4,0	4,5	5,0
1,5	5,0	5,5	6,0
2,0	6,0	6,5	7,0
2,5	6,5	7,0	8,0
3,0	7,0	8,0	9,0
4,0	9,0	10,0	12,0

162. Основные размеры для точечных соединений

(при условии, если радиусы закруглений меньше толщины профиля)

м.м.

Толщина наиболее тонкой детали пакета	Минимальная ширина нахлестки или отверстия			Минимальное расстояние от центра сварной точки до кромки нахлестки
	при однорядном шве	при двухрядном шве	между рядами сварных точек ¹	
Малоуглеродистые и легированные стали				
0,5	10	16	6	15
0,8	10	18	8	18
1,0	12	20	8	20
1,2	14	22	8	22
1,5	16	24	8	25
2,0	18	28	10	30
3,0	20	36	16	40
4,0	24	42	18	50

¹ При шахматном расположении точек.

Продолжение

Толщина наиболее тонкой детали пакета	Минимальная ширина нахлестки или отверстия		Минимальное расстояние от центра сварной точки до кромки нахлестки
	при однорядном шве	при двухрядном шве	
Нержавеющие и жаропрочные стали, титановые сплавы			
0,5	8	14	8
0,8	8	16	8
1,0	10	18	8
1,2	12	20	8
1,5	14	22	8
2,0	16	26	10
3,0	18	34	16
4,0	22	40	18
Легкие сплавы			
0,5	12	22	15
0,8	12	22	15
1,0	14	24	15
1,2	14	26	15
1,5	16	30	20
2,0	20	35	25
3,0	26	46	30
4,0	30	50	35

¹ При шахматном расположении точек.

При расположении сварных точек допускаются следующие отклонения:

а) расстояние от центра сварной точки до края нахлестки:

при расстоянии менее 8 м.м. +1,5 м.м.

свыше 8 м.м. -1,5

б) шаг между точками:

при шаге до 15 м.м. +2 м.м.

от 15 до 30 м.м. +3

свыше 30 м.м. +4

в) расстояние между рядами точек:

при расстоянии до 20 м.м. +2 м.м.

свыше 20 м.м. -3

Контактная точечная сварка (ТЭС)

160. Машины для контактной точечной сварки

Тип точечной сварочной машины	Максимальная толщина свариваемых деталей		Полезная вылет консоли	Краткая характеристика сварочной машины
	из конструкционных и нержавеющих стальных листов	из алюминиевых сплавов		
МТП-75Р	2,0+2,0		800	С радиальным ходом верхнего электрода
МТП-75	2,0+2,0	0,6+0,6	500	
МТП-100	3,0+3,0	0,8+0,8	500	
МТП-150	4,0+4,0	1,0+1,0	550	
МТП-200	5,0+5,0	1,2+1,2	550	
МТП-300	6,0+6,0	1,5+1,5	550	
МТП-50/1200	2,5+2,5	—	1200	С прямолинейным ходом верхнего электрода
МТП-200/1200	3,5+3,5	—	1200	
МТП-300/200	4+4	1,5+1,5	1075	
МТП-350/2	5+5	2,5+2,5	1200	
МТП-450 (МТПС-600)	6+6	3+3	1200	
МТП-600	—	6+6	1500	

МТПР-500/3100	Для сварки круглого сечения из стали		С радиальным ходом верхнего электрода
	3100	Для сварки круглого сечения из алюминия	
МТПР-600/1200	2,5+2,5		1200
МТПР-750/1200	5,0+3,0	1,2+1,2	1,5+1,5
МТПГ-2 (класс) МТПГ-150 (Класс) МТП-250/80	2,0+2,0 4,0+4,0 2,5+2,5		40-125 140-280 80
МТПГ-2 <50, 2500 (скоба)	2,0-2,0		2500
МЛТП-75	3,0+3,0		500
			Для двухточечной сварки

XII. СВАРКА

159. Классификация свариваемости материалов (из рекомендаций ЦИАТ 1959 г.)

Условные обозначения: Х — хорошая, У — удовлетворительная, ||У — неудовлетворительная, (—) — данные отсутствуют.

Материал	Быт.	Быт. для завода-изделия	Быт. спарки											
			Лист	Лист, профиль, полукаска	Лист, профиль	Лист, профиль	Лист, профиль	Лист, поковка	Лист, поковка	Лист, профиль, полукаска	Лист, профиль	Лист, профиль	Лист, профиль	
Сталь 20	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
16Г2А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12Г2А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25ХГСА	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30ХГСА	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30ХГСНА	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1Х18Н9Н	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ЭИ435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ЭИ655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сортамент	Сварка												Легкие сплавы			Титановые сплавы		
	КСС (КОНДИЦИОННАЯ СВАРКА)	ПСС (КОНДИЦИОННАЯ ПОДСВАРКА)	РСС (КОНДИЦИОННАЯ РЕЗКА)	КСС (КОНДИЦИОННАЯ СВАРКА)	ПСС (КОНДИЦИОННАЯ ПОДСВАРКА)	РСС (КОНДИЦИОННАЯ РЕЗКА)	КСС (КОНДИЦИОННАЯ СВАРКА)	ПСС (КОНДИЦИОННАЯ ПОДСВАРКА)	РСС (КОНДИЦИОННАЯ РЕЗКА)	КСС (КОНДИЦИОННАЯ СВАРКА)	ПСС (КОНДИЦИОННАЯ ПОДСВАРКА)	РСС (КОНДИЦИОННАЯ РЕЗКА)	КСС (КОНДИЦИОННАЯ СВАРКА)	ПСС (КОНДИЦИОННАЯ ПОДСВАРКА)	РСС (КОНДИЦИОННАЯ РЕЗКА)			
9И659	Лист	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3И268	Лист, поковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(Х17Н2)																		
ЭИ696	Лист, поковка	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ЭИ696А	Лист	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(Х1417)																		
ЭИ6118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ЭИ602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ЭИ652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ЭИ703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ЭИ712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
СЧ12	Лист, профиль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12Х5МА	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
БЖ98	Лист	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Хорошее сваркаемость: прочность соединения составляет не менее 0,9 прочности основного металла. Сварка шпилек на имел дефектов, прочность соединения составляет не менее 0,75 прочности основного металла. Сварка спариванием металлов, имеющих разную теплопроводность, должна производиться встык, чтобы возникли плавильные дефекты.

Продолжение

Размеры резьбы м.м.		Обрабатываемый материал									
d	s	Х17Н2		20Х3МВФ		Х20Н18СТ		Э11435		n	n
		a	n	a	n	a	n	a	n		
14	1,0	15,2	345	10,2	262	3,3	75				
	1,5	12,5	284	8,4	191	2,7	61				
	1,0	16,7	333	11,2	223	3,5	69				
16	1,5	13,7	273	9,2	183	2,9	58				
	1,0	18,2	322	12,4	219	3,9	69				
	1,5	14,9	263	10,0	176	3,2	57				
18	1,0	19,5	310	13,1	208	4,2	67				
	1,5	16,0	255	10,7	171	3,4	54				
	1,0	20,8	365	14,0	204	4,5	65				
20	1,5	17,1	251	11,5	167	3,7	53				
	1,0	22,1	294	14,8	197	4,8	64				
	1,5	16,1	240	12,2	170	3,9	52				
22	1,0	24,9	294	16,7	197	5,2	61				
	1,5	19,6	231	13,1	155	4,2	50				
	1,0	26,1	277	17,5	185	5,5	58				
24	1,5	21,4	227	14,3	152	4,5	48				
	1,0	28,5	310	18,1	208	4,2	67				
	1,5	23,8	365	14,0	204	4,5	65				
26	1,0	29,8	395	14,0	204	4,5	65				
	1,5	27,1	351	11,5	167	3,7	53				
	1,0	32,1	394	14,8	197	4,8	64				
28	1,5	26,1	340	12,2	170	3,9	52				
	1,0	34,9	394	16,7	197	5,2	61				
	1,5	29,6	231	13,1	155	4,2	50				
30	1,0	36,1	277	17,5	185	5,5	58				
	1,5	31,4	227	14,3	152	4,5	48				

То же, что и
для Х20Н18СТ

Шлифование сплавов

Группы режущих инструментов

Матрица	Характеристика шлифовального круга	Режим шлифования		Пакеты окантовки и/или кромкорезов
		Материал шлифовального круга	Процесс шлифования	
ЭМ167	9880СА1+СИК5-6 (зачисточный) или ЭБ80СМ2+СИК5-6	Нано- бумага	10--12 : 0,02 (0,2 : 0,3)B	0,25% -ная волнистая рас- трубчатая нитька + ТУ 3554-83+0,5% грану- ляр фосфата
ЛС6			10--12 : 0,02 (0,2 : 0,3)B	0,25% -ный волнистый раствор натрия хлорида — 0,3% смачиваемая НБ (по ГОСТ 6867-54)
ДТ-2	К88СА1+СМ2К5-6	25--30 : 0,02 (0,2 : 0,3)B		0,25% -ный волнистый раствор натрия хлорида — 0,3% смачиваемая НБ (по ГОСТ 6867-54)

* В —ширина полосы для шлифования.

Нарезание внутренней резьбы метчиками

Рабочая часть метчиков изготавливается из быстрорежущей стали Р18 или Р9Ф5 с карбидной неоднородностью не выше 2-го балла по ГОСТ 5952-51. После термообработки твердость рабочей части должна быть $HRC 61\text{--}63$, а хвостовика $HRC 45\text{--}50$.

156. Рекомендации по выбору расположения зубьев метчиков и диаметров отверстий под резьбу при нарезании в сквозных отверстиях

Длина резьбы	Расположение зубьев метчика	$d \times s$ резьбы мм	\varnothing отверстий под резьбу мм
до $1,5 d$	Обычное	$6 \times 1,0$ $8 \times 1,25$	5,0 6,7
свыше $1,5 d$	Шахматное	$10 \times 1,5$ $12 \times 1,5$	8,4 10,4
Независимо от длины	Шахматное	$14 \times 1,5$	12,4

При нарезании резьбы в упор и для глухих отверстий шахматное расположение зубьев рекомендуется только на калибрующей части, когда длина резьбы более $1,5 d$.

Рекомендации распространяются на резьбу диаметром от 5 до 30 мм 2-го класса точности; отверстия под резьбу подготавливают сверлением с чистотой поверхности не менее $\nabla 5$ по ГОСТ 2789-59, на верхнем пределе внутреннего диаметра резьбы с сокращением допуска до 0,1 мм. Износ сверл b_3 не должен превышать 0,6 мм, за исходное принимают $b_3=0,3$ мм.

Применение смазочно-охлаждающей жидкости обязательно.

Скорость резания при нарезании резьбы метчиками может быть определена по формуле

$$v = \frac{C_v d^2 v}{T^m s^n},$$

где d — диаметр метчика в мм;

s — шаг резьбы в мм;

T — период стойкости в мин.

157. Значения коэффициентов, приведенных в формулах

Обрабатываемый материал	C_v	m	s_v	n	Поправочные коэффициенты		
					T мин.	K_v для стали сплава	
Сталь Х17Н2	18,0	0,60			5	2,35	1,48
— 20Х3МВФ	12,2	0,60			10	1,58	1,0
Сплав Х20Н18СТ	2,44	0,65	0,68	0,7	15	1,21	0,77
— ЭИ437А	2,44	0,65			20	1,0	0,63
— ЭИ437Б	2,44	0,65			25	0,86	0,54

Применение стали Р9Ф5 повышает стойкость метчиков в 2 раза, а скорость резания при одинаковой стойкости — в 1,6 раза

158. Режимы резания при нарезании внутренней резьбы метчиками из стали Р18 в сквозных отверстиях с применением охлаждения

Размеры резьбы мм	Обрабатываемый материал						
	Х17Н2		20Х3МВФ		Х20Н18СТ		
d	s	v	n	v	n	v	
5	0,8	8	508	5,3	333	3,6	101
6	1,0	9	477	6,0	318	4,0	100
8	1,0	10,4	415	6,9	275	2,3	91
	1,25	9,3	390	6,2	247	2,0	83
10	1,0	12,2	358	8,1	208	2,6	82
	1,5	10,0	293	6,7	195	2,1	67
12	1,0	13,8	367	9,2	244	3,0	80
	1,5	11,3	309	7,6	202	2,4	64

Те же, что и для Х20Н18СТ

Продолжение

Обрабатываемый материал (марка)	Диаметр сверла, мм	3		5		Приемлемое значение коэффициента износа			
		6							
		Режим	v	n	s _M	v	n	s _M	
$\text{A}201.80\Gamma$ $HBD 4.4 \text{ мк}$	0,05-15	1600	80	19	1220	61			
	0,10	7,8	850	83	10	6,0	61		
	0,15	-	-	-	-	-			
	0,20	-	-	-	-	-			
$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$		0,5			1,0				
$K_v - K_n - K_{s_M}$		1,20			1,0				
ЭИ437А $HBD 3,5 \text{ мк}$	0,05	6,8	720	56	8,7	550	28		
	0,10	4,1	435	44	5,3	380	34		
	0,15	-	-	-	-	-			
	0,20	-	-	-	-	-			
$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$		0,5			1,0				
$K_v - K_n - K_{s_M}$		1,13			1,0				
ЭИ437Б $HBD 3,5 \text{ мк}$	0,05	8,5	900	45	10	640	32		
	0,10	4,9	480	48	5,4	315	35		
	0,15	-	-	-	-	-			
	0,20	-	-	-	-	-			
$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$		0,5			1,0				
$K_v - K_n - K_{s_M}$		1,15			1,0				
ЭИ602 $HBD 4,3 \text{ мк}$	0,05	7,6	800	40	9,6	610	31		
	0,10	5,7	610	61	7,3	470	47		
	0,15	-	-	-	-	-			
	0,20	-	-	-	-	-			
$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$		0,5			1,0				
$K_v - K_n - K_{s_M}$		1,28			1,0				
ЭИ617 $HBD 3,5 \text{ мк}$	0,05	3,0	530	27	6,5	415	21		
	0,10	2,9	310	31	3,7	235	24		
	0,15	-	-	-	-	-			
	0,20	-	-	-	-	-			
$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$		0,5			1,0				
$K_v - K_n - K_{s_M}$		1,17			1,0				

v	3		10		15		20		
	8				12				
	v	n	s _M	v	n	s _M	v	n	s _M
24	350	48	-	-	-	-	-	-	-
12	475	43	14	470	45	16	340	34	17
8,8	350	52	30	318	48	11	237	37	12
-	-	-	7,8	250	50	8,9	190	36	10
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,90			0,81			0,76		0,66
	9,3	370	19	6,3	200	20	8,0	170	17
	5,7	228	23	6,3	150	20	7,1	114	16
	4,3	172	26	4,9	154	23	5,0	98	17
	-	-	-	3,9	125	25	-	-	-
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,93			0,89			0,85		0,74
	12	480	24	6,6	210	21	6,7	142	14
	6	240	24	6,6	150	23	4,8	101	15
	4,3	173	26	4,7	115	23	3,7	78	16
	-	-	-	3,6	215	43	7,1	152	13
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,92			0,88			0,80		0,73
	11,0	465	22	-	-	-	-	-	-
	8,3	335	34	9,3	295	30	9,7	205	21
	7,0	290	42	7,9	250	38	8,2	174	26
	-	-	-	6,8	215	43	7,1	152	21
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,87			0,78			0,67		0,56
	7,7	310	16	-	-	-	-	-	-
	4,4	178	18	4,4	140	14	5,1	115	12
	5,2	128	19	3,6	115	17	4,0	81	15
	-	-	-	2,9	93	19	3,2	68	14
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,90			0,86			0,83		0,70

155. Режимы резания при сверлении спиральными

Обрабатываемый материал (марка)	Диаметр сверла, мм	3		5				
	Период стойкости, мин.	6						
	Режим	v	n	s_m	v	n	s_m	
Х18Н9Т <i>Hvд 4,5 мм</i>	Подача, мм/об	0,05	23	2140	107	29	1850	93
		0,10	12	1280	129	15	960	96
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,173			1,0			
	Подача, мм/об	0,05	20	2140	107	22	1430	71
		0,10	12	1280	128	13	830	83
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
Х7Н12 <i>Hvд 3,5 мм</i>	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,21			1,0			
	Подача, мм/об	0,05	21	2260	110	26	1680	81
		0,10	11	1170	120	14	910	50
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,19			1,0			
	Подача, мм/об	0,05	12	1300	63	14	900	45
		0,10	6,2	660	66	7,6	485	49
ЭИ481 <i>Hvд 3,6 мм</i>		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,19			1,0			
	Подача, мм/об	0,05	12	1300	63	14	900	45
		0,10	6,2	660	66	7,6	485	49
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,22			1,0			
ЭИ654 <i>Hvд 4,2 мм</i>	Подача, мм/об	0,05	14	1490	75	19	1210	61
		0,10	10	1600	11	14	900	90
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,22			1,0			
	Подача, мм/об	0,05	14	1490	75	19	1210	61
		0,10	10	1600	11	14	900	90
		0,15	—	—	—	—	—	
		0,20	—	—	—	—	—	
20ХВМВФ <i>Hvд 3,6 мм</i>	$T_{\text{факт}}/T_{\text{норм}}$	0,5			1,0			
	$K_v \cdot K_n \cdot K_{s_m}$	1,26			1,0			

сверлами из стали Р18 с охлаждением

	8		10		15		20		
	8				12				
	v	n	s_m	v	n	s_m	v	n	s_m
	33	1280	63	—	—	—	—	—	—
	17	675	67	19	600	60	14	30	23
	12	480	72	14	460	67	10	212	16
	—	—	—	11	350	70	8	170	13
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,92			0,852			0,74		0,691
	26	1040	62	—	—	—	—	—	—
	16	640	61	18	570	57	18	280	38
	12	485	73	13	415	63	14	295	44
	—	—	—	11	350	70	11	235	45
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,90			0,85			0,74		0,65
	27	1070	54	—	—	—	—	—	—
	14	560	56	15	480	48	16	340	34
	10	400	60	11	360	53	11	235	35
	—	—	—	8,3	265	53	8,4	178	36
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,91			0,81			0,76		0,62
	16	640	32	—	—	—	—	—	—
	8,2	325	33	8,9	285	29	9,0	192	19
	5,8	230	35	6,2	198	30	6,3	134	20
	—	—	—	4,9	156	32	5,0	107	21
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,84			0,82			0,71		0,63
	23	920	46	—	—	—	—	—	—
	16	640	64	18	580	58	20	425	43
	13	520	78	15	480	72	13	310	51
	—	—	—	13	415	83	14	295	59
	1,5			2,0			3,0		5,0
	0,88			0,76			0,67		0,59

Сверление

Режущие элементы спиральных сверл изготавливаются из стали Р18 с твердостью после термообработки $HRC 61 \pm 6$ при карбидной неоднородности не выше 3-го балла по ГОСТ 5952-51. Толщина сердечника сверла должна быть $(0,3-0,4) d$, угол наклона спирали 31-35°, обратная конусность 0,1-0,15 мм на 100 мм длины; сверление производится с охлаждением 10%-ной эмульсией; критерием затупления (δ_3) принят износ по задней поверхности на периферии.

153. Критерий затупления при сверлении

Диаметр сверла d в мм	3-5	5-10	10-15	15-20
Критерий затупления δ_3 в мм	0,35	0,45	0,5	0,6
Период стойкости T в мин.	6	8	12	15
Подача на оборот s в мм/об	0,05-0,10	0,10-0,15	0,15-0,20	

Скорость резания при сверлении определяется по формуле

$$v = \frac{C_v d^{z_v}}{T^m s^{y_v}} \text{ м/мин.}$$

Обрабатываемый материал	C_v	m	y_v	z_v	Примечание
X17H2	2,8	0,27	0,7	0,34	Для случаев сверления сквозных отверстий для ний, равной двум диаметрам сверла
20Х3МВФ	3,2	0,33	0,48	0,57	
1Х18Н9Т	1,46	0,23	0,88	0,45	
ЭИ481	1,7	0,25	0,9	0,28	

Продолжение

Обрабатываемый материал	C_v	m	y_v	z_v	Примечание
ЭИ654	0,98	0,36	0,91	0,38	
Х20Н80Т	0,85	0,26	0,9	0,56	Для случаев сверления сквозных отверстий для ний, равной двум диаметрам сверла
ЭИ437А	0,64	0,17	0,71	0,49	
ЭИ437Б	0,53	0,2	0,91	0,37	
ЭИ602	2,32	0,30	0,43	0,49	
ЭИ617	0,44	0,22	0,76	0,48	

154. Значения коэффициентов относительной обрабатываемости при сверлении

Параметр	Обрабатываемый материал				
	20Х3МВФ	1Х18Н9Т	Х17Н2	ЭИ481	ЭИ654
v_1 , м/мин	14,5	12	11	12,2	7,2
K_v	1,21	1	0,92	1,02	0,6

Продолжение

Параметр	Обрабатываемый материал				
	Х20Н80Т	ЭИ437А	ЭИ437Б	ЭИ602	ЭИ617
$v_{1,0}$, м/мин	10,1	5,5	5,1	7,8	3,5
K_v	0,85	0,46	0,42	0,65	0,29

Коэффициенты обрабатываемости установлены при диаметре сверла $d=8,5$ мм, подаче $s=0,11$ мм/об, стойкости $T=10$ мин., критерии затупления $\delta_3=0,5$ мм для работы с охлаждением 10%-ной эмульсией.

Продолжение

Марка стекла и условия эксплуатации	D мм	z мм	$\frac{s_2}{\text{мм}^2/\text{м}^2/\text{г}}$	Глубина разрезания t в мк												Поправочный коэффициент	K_T	
				2				3				5				B_4	K_B	K_{N_3}
				v	n, N_3	s_M	v	n, N_3	s_M	v	n, N_3	s_M	v	n, N_3	s_M			
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	75	10	20	0,02	50	216,0,4	42	46	195,0,5	39	41	172,0,8	34	0,5	1,13	0,55	60	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	30	0,05	46	196,0,6	98	42	186,0,8	36	38	161,1,2	81	0,5	1,13	0,55	1,13	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	40	0,08	42	177,0,7	142	38	162,0,9	130	34	144,1,4	115	0,5	1,13	0,55	1,13	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	50	0,10	40	168,0,8	168	36	154,1,0	154	32	138,1,5	138	1,0	1,0	1,0	90	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	60	0,15	36	147,0,8	224	32	135,1,1	203	28	121,1,7	182	1,0	1,0	1,0	1,05	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	70	0,20	32	135,0,9	272	29	124,1,2	248	26	111,1,8	222	1,5	0,93	1,4	1,20	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	80	0,20	30	107,1,0	214	28	98,1,4	196	25	87,2,1	174	—	—	—	0,86	
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	110	12	90	0,25	29	85,1,3	199	26	76,1,8	182	24	68,2,6	163	—	—	—	—	

Продолжение

Марка стекла и условия эксплуатации	D мм	z мм	$\frac{s_2}{\text{мм}^2/\text{м}^2/\text{г}}$	Глубина разрезания t в мк												Поправочный коэффициент	K_T	
				1				2				3				B_4	K_B	K_{N_3}
				v	n, N_3	s_M	N_S	v	n, N_3	s_M	N_S	v	n, N_3	s_M	N_S			
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	60	9	50	0,03	82	33,4	104	1,2	66,3,0	85	1,7	49,3,2	75	2,2	0,2	1,18,0,23	30	1,3
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	75	8	65	0,08	62	204	168	1,6	50,2,14	137	2,5	45,190	121	3,2	1,5	0,96,1,44	240	0,79
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	80	0,10	58	235	196	1,7	47,198	138	2,6	42,176	140	3,4	1,4	—	—	—
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	90	0,15	50	218	236	1,9	41,173	208	2,9	36,154	184	3,7	1,4	—	—	—
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	100	0,20	45	193	306	2,1	37,156	250	3,1	33,139	222	4,0	1,4	—	—	—
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	110	0,25	42	179	360	2,2	34,145	294	3,3	30,136	258	4,2	1,4	—	—	—
Top quality clear glass HHD 4.6 mm	90	10	120	0,30	42	148	370	2,8	34,120	306	4,2	30,106	266	5,4	1,4	—	—	—

Макс. нап. н.	<i>D</i>	<i>R</i> мм.	<i>N</i> <i>S₂</i> мкг/св/т		1		2		3		4	
			<i>ν</i>	<i>s_N</i>	<i>n</i>	<i>s_N</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>s_N</i>	<i>v</i>	<i>a</i>	<i>s_M</i>
16	6	16	0,02	47	940	113	41	630	99	38	735	91
			0,04	44	879	870	38	735	181	35	730	168
	6	40	0,08	41	820	834	36	716	344	33	638	315
			0,12	44	490	235	40	425	204	37	392	188
			0,16	46	466	337	38	405	294	35	375	250
			0,20	37	725	695	32	632	605	29	384	320
			0,24	37	685	675	30	600	720	28	550	660
30	8	63	0,02	53	550	67	46	490	583	42	450	54
			0,04	49	520	125	43	465	110	40	420	101
			0,08	46	490	235	40	425	204	37	392	188
			0,12	44	466	337	38	405	294	35	375	250
			0,16	41	445	476	36	386	364	33	350	336
			0,20	39	410	492	34	360	432	31	330	296
			0,24	39	383	216	31	330	373	33	305	49
50	8	63	0,02	60	386	63	52	373	53	48	305	49
			0,04	56	387	114	49	310	99	46	386	92
			0,08	52	388	216	46	290	185	42	368	171
			0,12	50	318	365	44	278	97	49	354	94
			0,16	46	294	376	42	356	327	37	237	303
			0,20	44	278	143	38	342	358	35	223	357
			0,24	44	248	111	—	—	—	—	—	—

Несущая способность чугунных и стальных погонов X20H18T с цемент. P18 с оксидом алюминия

Несущая способность чугунных и стальных погонов X20H18T HD44 с цемент. P18 с оксидом алюминия

Макс. нап. н.	<i>D</i>	<i>R</i> мм.	<i>N</i> <i>S₂</i> мкг/св/т		1		2		3		4	
			<i>ν</i>	<i>s_N</i>	<i>n</i>	<i>s_N</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>s_N</i>	<i>v</i>	<i>a</i>	<i>s_M</i>
16	8	30	0,05	96	510	204	82	433	173	74	353	158
			0,06	91	485	319	77	110	262	70	374	55
			0,10	89	470	378	75	398	219	69	363	230
			0,15	86	475	545	66	382	456	66	343	416
			0,20	82	440	700	70	370	550	64	338	512
			0,24	82	417	695	63	250	562	62	315	530
30	8	55	0,05	97	412	165	82	350	140	75	317	126
			0,06	92	392	250	73	330	219	71	320	192
			0,10	90	382	305	76	305	322	66	294	235
			0,15	87	338	440	73	310	376	66	282	338
			0,20	83	354	570	70	320	480	64	272	425
			0,25	82	317	695	63	250	562	62	315	530
50	8	90	0,05	97	340	171	82	392	142	75	264	132
			0,08	92	333	262	78	275	220	71	240	200
			0,15	90	347	317	73	268	263	69	244	244
			0,25	84	294	556	436	73	158	365	63	244
			0,31	82	288	720	68	243	610	64	237	455
			0,34	82	286	720	68	243	610	62	230	550

* Наг. 600-170-3 М.А.Л. №4

Мате- риал и указания	D мм	B мм	S ₂ мм и K _{31,6}	10				P _Ф кН	K _B кН/м	T кН·м	K _T кН
				S ₁	S ₃	a	s _M				
30	0,05	—	—	—	—	—	—	54	575	173	0,5
30	0,07	—	—	—	—	—	—	52	562	231	1,0
30	0,10	63	664	40	55	689	351	50	538	317	1,0
30	0,15	60	640	575	53	566	508	—	—	—	1,0
30	0,20	59	618	715	—	—	—	—	—	—	1,0
30	0,05	—	—	—	—	—	—	48	510	154	2,0
30	0,07	—	—	—	—	—	—	46	492	207	2,5
30	0,10	56	595	336	49	520	311	45	474	284	—
30	0,15	54	573	513	47	498	448	—	—	—	—
30	0,20	52	552	665	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	56	357	107	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	51	348	145	—
30	0,10	63	418	271	37	366	219	52	330	198	—
30	0,15	63	399	360	53	353	317	—	—	—	—
30	0,20	61	390	463	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	59	374	224	53	340	144	48	308	135	—
30	0,15	59	374	224	51	326	197	47	296	177	—
30	0,20	55	374	224	51	326	197	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	54	346	416	—	—	—	—	—	—	—
30	0,15	56	358	321	49	311	281	—	—	—	—
30	0,20	54	346	416	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	27	256	171	24	254	152	22	230	138	—
30	0,15	23	248	224	23	246	222	—	—	—	—
30	0,20	23	239	283	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	24	237	154	21	227	136	19	206	124	—
30	0,15	23	238	214	20	215	153	—	—	—	—
30	0,20	23	239	283	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	28	182	109	25	158	95	23	148	62	—
30	0,15	27	174	156	21	154	139	—	144	86	—
30	0,20	27	169	204	—	—	—	—	—	—	—
30	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,10	21	154	139	21	135	121	—	—	—	—
30	0,15	21	150	119	—	—	—	—	—	—	—
30	0,20	21	150	119	—	—	—	—	—	—	—

специальные стальные панели X121 Hard и X121 Hard P18 с охлаждением
получаемые стальными панелями IX181HT HB446 и X121 Hard P18 с охлаждением
с охлаждением

152. Режимы резания при фрезеровании

244

Материал и условия	D мм	z шаг реж.	Глубина резания t, мм												Поправочные коэффициенты		
			1			2			3			4			B	K _B	K _T
			v	n	s _κ	v	n	s _κ	v	n	s _κ	v	n	s _κ	—	—	—
сталь 45	40	0,03	64	359	72	77	329	66	72	308	62	65	1,14	60	1,17		
	50	0,05	79	337	68	72	307	153	68	289	45	1,0	1,0	90	1,16		
	60	0,08	77	336	521	70	300	246	66	386	34	228	14	—	—	316	0,82
	75	0,10	76	321	321	69	294	294	65	276	1,5	6,93	120	1,10			
	90	0,15	67	286	428	62	264	386	58	345	372	2,6	0,88	180	0,92		
	110	0,20	62	261	528	57	243	487	54	229	438	2,5	0,85	240	0,86		
	130	0,29	59	207	415	54	190	389	59	178	436	—					
	150	0,03	76	220	53	70	202	49	65	180	47						
	170	0,05	71	207	124	65	189	112	61	173	117						
	190	0,08	69	200	192	63	183	176	60	172	155						
	210	0,10	68	197	236	62	181	217	59	170	204						
	230	0,15	61	176	317	56	161	219	53	152	274						
	250	0,20	56	162	390	51	148	356	48	139	354						

Материал и условия	D мм	z шаг реж.	Глубина резания t, мм												Поправочные коэффициенты		
			1			2			3			4			B	K _B	K _T
			v	n	s _κ	v	n	s _κ	v	n	s _κ	v	n	s _κ	—	—	—
сталь 45	5	0,03	20	159	93	27	133	50	22	117	70	0,25	1,15	50	1,45		
	7	0,05	27	143	143	22	117	117	20	105	105	0,5	0,5	60	1,2		
	10	0,10	22	117	234	15	96	191	16	85	170	1,0	1,0	90	1,68		
	20	0,03	29	151	91	23	124	74	21	112	67	1,5	0,50	160	1,0		
	25	0,05	25	135	135	21	112	112	19	99	99	2,0	0,23	160	0,90		
	30	0,10	21	109	213	17	90	90	15	81	162	—		—	240	0,85	
	40	0,03	30	127	84	27	105	70	22	54	62						
	45	0,05	27	115	127	22	94	103	20	84	92						
	50	0,10	21	90	196	17	74	163	16	68	145						
	60	0,03	31	108	79	25	102	67	21	91	60						
	65	0,05	25	109	61	21	74	89	19	61	89						
	75	0,10	22	78	187	18	65	156	16	58	139						
	90	0,03	29	103	74	24	85	61	21	76	65						
	95	0,05	26	94	113	21	74	81	19	67	84						
	110	0,10	21	74	178	17	62	148	16	55	132						

* s_κ — шаг резания, м/мин.

155

Тип фрезы	Обрабатываемый материал	C_v	m	x_v	y_v	z_v	ρ_v	η_v	C_N	x_N	y_N	ρ_N
Цилиндрическая	2Х13	178	0,22	0,24	0,11	0,16	0,1					
	1Х18Н9Т (закаленная) 41	0,14	0,3	0,24	0,1	0,45	0,1	0,1	4,2	0,9	0,6	1
	X17H2 (закаленная): при $s_2 < 0,1 \text{ м.м}$	16,5	0,13	0,8	0,2	0,45	0,1	0,1	6	0,75	0,55	0,9
	* $s_2 > 0,1 \text{ м.м}$	12,4	0,13	0,3	0,3	0,45	0,1	0,1				
	ЭИ481	13	0,24	0,29	0,2	0,43	0,08	0,1	5,3	0,9	0,6	1
	ЭИ654: при $s_2 < 0,06 \text{ м.м}$	38	0,26	0,5	0,3	0,21	0,12	0,1				
	* $s_2 > 0,06 \text{ м.м}$	16,7	0,28	0,5	0,6	0,21	0,12	0,1	7,2	0,9	0,6	0,9
	X20E180T: при $s_2 < 0,08 \text{ м.м}$	83	0,23	0,42	0,17	0,16	0,1	0,1	4,3	1	0,6	1
	* $s_2 > 0,08 \text{ м.м}$	48	0,23	0,42	0,4	0,16	0,1	0,1				

151. Значения коэффициентов K_v скорости резания при торцовом фрезеровании

Параметр	2Х13	1Х18Н9Т	Х17Н2	3Х1481	ЭИ654	Х20Е180Т	3И4437А	3И1602	ЭИ1652
$v_{12}, \text{ м/мин}$	68	36	52	15	13	13	8,7	16	16
K_v	1,89	1	0,89	0,42	0,36	0,64	0,21	0,45	0,45

1. Справедливы при диаметре фрезы $D = 110 \text{ м.м}$, числе зубьев $Z = 2$, подаче $s_2 = 0,1 \text{ м.м/зуб}$, глубине резания $t = 2 \text{ м.м}$, ширине фрезерования $B_F = 40 \text{ м.м}$, стойкости $T = 120 \text{ мин}$, критерии износа: $\delta = 0,6 \text{ м.м}$, фрезерование прорезей с охлаждением 10%-ной эмульсией.

150. Значения коэффициентов, приведенных в формулах

Тип фриза	Обрабатываемый материал	C_v	m	v_w	v_b	ζ_p	P_v	q_v	C_N	x_N	y_N	P_N
* Торцевые со вставными ножами	X1712	23	0,3	0,16	0,25	0,25	0,12	0,1	2,4	1	0,8	1
	2Х13 (закаленная):											
при $s_z < 0,1 \text{ мк}$	300	0,22	0,22	0,07	0,1	0,18	0,1					
* $s_z = 0,05 \pm 0,1 \text{ мк}$	182	0,22	0,22	0,29	0,1	0,18	0,1					
* $s_z > 0,1 \text{ мк}$	73	0,17	0,22	0,3	0,1	0,18	0,1					
	1Х18Н9Т:											
при $s_z < 0,05 \text{ мк}$	139	0,17	0,22	0,07	0,1	0,18	0,1					
* $s_z = 0,05 \pm 0,1 \text{ мк}$	88	0,17	0,22	0,22	0,1	0,18	0,1	2	1	0,55	-	
* $s_z > 0,1 \text{ мк}$	73	0,17	0,22	0,3	0,1	0,18	0,1					
	ЭИ481											
	ЭИ654	21	0,2	0,25	0,3	0,25	0,26	0,1	3	0,9	0,6	-
	Х20Н8ОТ	27	0,14	0,25	0,26	0,25	0,24	0,1	4,5	1	1	-
	ЭИ437А	8,5	0,2	0,2	0,4	0,25	0,2	0,1	3,8	1,1	0,8	-
	ЭИ602	14	0,16	0,07	0,1	0,25	0,06	0,1	3,3	0,8	0,7	-
	ЭИ632:											
при $s_z < 0,1 \text{ мк}$	36	0,25	0,34	0,2	0,25	0,23	0,18	0,12	2,5	0,9	0,6	-
* $s_z > 0,1 \text{ мк}$	25	0,25	0,11	0,47	0,25	0,23	0,12					

Линейный диаметр звуточного со зстравлением ножами	X1712 (закаленная)	39	0,14	0,2	0,2	0,25	0,1	0,1				
	ЭИ654:											
при $s_z < 0,05 \text{ мк}$	29	0,3	0,4	0,24	0,25	0,19	0,1					
* $s_z > 0,05 \text{ мк}$	10	0,3	0,4	0,66	0,25	0,13	0,1					
	Х20Н8ОТ:											
при $s_z < 0,05 \text{ мк}$	41	0,27	0,28	0,23	0,23	0,1	0,1					
* $s_z > 0,05 \text{ мк}$	15	0,27	0,28	0,65	0,25	0,1	0,1					
	Корицкая											
	Х1712 (закаленная)	28	0,27	0,17	0,08	0,45	0,16	0,12				
	ЭИ3115	36	0,45	0,2	0,25	0,45	0,16	0,8				
	ЭИ4381	19	0,16	0,1	0,13	0,12	0,1	0,1				
	ЭИ654:											
при $s_z < 0,09 \text{ мк}$	15	0,25	0,24	0,11	0,45	0,13	0,1					
* $s_z > 0,09 \text{ мк}$	8,6	0,25	0,24	0,3	0,45	0,13	0,1					
	Х20Н8ОТ:											
при $s_z < 0,69 \text{ мк}$	36	0,12	0,2	0,1	0,4	0,12	0,1					
* $s_z > 0,69 \text{ мк}$	26	0,12	0,2	0,25	0,4	0,1	0,4					
	ЭИ602	16	0,15	0,11	0,24	0,1	0,45	0,1				
	ЭИ652	25	0,25	0,4	0,3	0,45	0,16	0,12				

148. Геометрические и стойкостные параметры фрез

Тип фрезы	Глазок рель- сажи- ний	Вспо- мога- тель- ный	Угол наклона шайбы	Угол наклона шайбы	Угол наклона шайбы	Глазок рель- сажи- ний	Угол наклона шайбы	Угол наклона шайбы	Длина пере- ходной резки*	Всто- мога- тель- ной	Диаметр залип- шей кромки f_0	Диаметр залип- шей кромки f_0	Стой- ко- сть	
	γ'	α'	β'	γ	α	β	γ	α	β	γ	α	β	γ	
Торцовка настенная со вставными ножками	13—15	16	8	10	45	15	—	—	2	2	0,5—0,8	120		
Дисковая аустер- ронная со вставными ножками	12—15	12	6	10	90	45	—	—	2	0,5	0,5—0,7	90		
Дисковая трехсто- ронняя с мелким зубом	10	16	3	—	90	—	—	—	2	$R=0,5$	0,3—0,5	120		
Концевая	10	16	8	20	90	—	—	—	2	$R=0,5$	0,3—0,4	60		
Цилиндрическая	10	16	—	45	—	—	—	—	—	—	0,3—0,5	90		

149. Рекомендуемые подачи при фрезеровании

Тип фрезы	Жесткость системы П—поясни. С—средн. Н—подлож.	Подача на зуб S_x м.м./зуб	Полотна обработки фрезами при чистовом фрезеровании s_0 в м.м./об			
			Класс чистоты поверхности по ГОСТ 2789—59	$\nabla 4$	$\nabla 5$	$\nabla 6$
Торцовка настенная со вставными ножками	П С Н	0,12—0,2 0,15—0,15 0,05—0,10	0,8—1,4	0,4—0,8	s_0 , 4	
Дисковая трехсторонняя со вставными ножками	П С Н	0,12—0,2 0,15—0,15 0,08—0,10	0,9—1,4	0,4—0,8	s_0 , 4	
Концевая	П С Н	0,1—0,2 0,06—0,12 0,04—0,08	0,5—1,5	0,3—0,6	s_0 , 4	
Цилиндрическая	П С Н	0,2—0,5 0,12—0,12 0,08—0,15	>2,5	1,5—2,5	s_0 , 4	

Продолжение

Мате- риал и условия	Глубина резания t в мм	Глубина резания t в мм										K_B при Φ^*	K_{P_2} при N_3	K_{N_3}	
		1					2								
		P	P_2	N_3	v	P_2	N_3	v	P_2	N_3	v	P_2	N_3		
Сталь 45 и сталь 40ХС	0,4	134	34	0,7	117	69	1,3	108	105	1,9	102	142	2,4	20	0,95 < 0,1 * 1,0
	0,15	122	38	1,0	106	98	1,7	98	147	2,4	94	199	3,0	30	1,21 0,25 * 0,92
	0,30	113	61	1,1	93	124	2,0	91	187	2,8	86	232	3,5	40	1,18 0,39 * 0,85
	0,50	122	85	1,4	89	174	2,5	82	263	3,7	78	355	4,5	60	1,0 0,73 * 0,52
	1,40	95	68	1,7	83	221	3,0	76	235	4,2	73	451	5,4	90	0,82 > 0,50 * 0,80
	0,50	90	130	1,9	78	267	3,4	72	397	4,7	68	545	6,1	120	0,94 0,93 * 0,86

и d — диаметр фрезы.

Фрезерование

Конструкцию торцовых фрез — насадных и дисковых двусторонних со вставными ножами — рекомендуется подбирать по АН-783, а дисковых трехсторонних с мелким зубом и концевых с коническим хвостом — по АН-1150.

Режущие элементы фрез изготавливаются из быстрорежущей стали марки Р18, термически обрабатываемой до $HRC 63-65$ при карбидной неоднородности не выше 3-го балла по ГОСТ 5952-51. При применении режущих элементов фрез из стали марки Р9К5 стойкость фрез повышается в 1,5—2 раза.

Фрезерование производится с охлаждением 10%-ной эмульсии из осенне-зимнего эмульсола.

Формулы для вычисления скорости и мощности резания:

$$v = \frac{C_v D^{\frac{5}{2}}}{T^m \cdot t^{x_v} \cdot N_3^{y_v} \cdot B^{p_v} \cdot z^{q_v}},$$

$$N_3 = C_N \cdot 10^{-\frac{1}{2}} \cdot t^{\frac{A}{2}} \cdot N_3^{\frac{B}{2}} \cdot B^{\frac{P}{2}} \cdot z \cdot n,$$

где v — скорость резания в м/мин ;

D — диаметр фрезы в мм ;

T — стойкость фрезы до затупления в мин.;

z — полача на зуб в мм/зуб ;

t — глубина резания в мм ;

B — ширина фрезерования в мм ;

z — число зубьев фрезы;

n — число оборотов фрезы в об/мин;

N_3 — эффективная мощность в kвт .

Для режимов резания при изменении шириной фрезерования B и стойкости фрезы T вводятся поправочные коэффициенты K_B и K_T , причем $K_B = K_{vB} = K_{pB} = K_{sMB}$, $K_T = K_{vT} = K_{pT} = K_{sMT} = K_{sNT}$, где индексы означают соответственно поправки на скорость резания, обороты фрезы, полачу и мощность.

Мате- риал и условия	s мм/дюйм	Глубина резания t в мм										Приемные коэффициенты			
		1		2		3		4		5		6		7	
		P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃
Чугун сталь алюминий	0,0	80	56	6,7	75	106	1,3	66	163	1,8	61	2,9	2,2	20	0,91
	0,15	71	72	0,8	67	143	1,6	78	224	2,1	54	363	2,7	30	1,29
	0,20	66	91	1,0	62	183	1,9	55	281	2,5	50	379	3,1	1,24	0,96
	0,30	59	125	1,2	56	232	2,3	49	387	3,1	45	530	3,8	60	1,0
	0,40	55	158	1,4	52	317	2,7	46	483	3,6	42	635	4,5	90	1,02
	0,50	52	187	1,6	49	379	3,0	43	577	4,1	39	763	5,0	120	1,04

Мате- риал и условия	s мм/дюйм	Глубина резания t в мм										Приемные коэффициенты			
		1		2		3		4		5		6		7	
		P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃	P ₂	N ₉	P	N ₃
Чугун сталь алюминий	0,10	96	34	0,5	89	77	1,1	85	122	1,7	82	171	2,3	20	1,18
	0,15	87	46	0,7	81	103	1,4	77	164	2,1	75	230	2,8	30	1,14
	0,20	81	57	0,7	72	127	1,6	72	204	2,4	69	285	3,2	40	1,09
	0,30	74	75	0,9	69	173	1,9	66	275	2,9	63	331	4,0	60	1,05
	0,40	69	94	1,1	64	210	2,2	61	335	3,3	59	470	4,5	90	1,05
	0,50	65	111	1,2	60	252	2,5	58	406	3,8	56	535	5,0	120	1,02

Приемные коэффициенты для марки X20H80T
Износостойкость HRC 44, рабочая температура 818 °С
и максимальная температура 920 °С

Мате- риал и условия резания	λ $\mu \approx 0,5$	Глубина резания t в мм										Параметры коэффициентов					
		1			2			3			4						
		P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	K_p при $K_p z$ $K N_3$	K_p при $K_p z$ φ^3		
сталь 45	0,10	243	28	1,1	222	78	2,0	195	88	2,8	184	118	3,6	50	1,44	30	1,25
сталь 45	0,15	248	40	1,4	160	82	2,5	175	124	3,6	165	167	4,5	30	1,36	30	1,32
сталь 45	0,20	254	51	1,7	178	104	3,0	164	158	4,3	155	213	5,4	40	1,26	45	1,0
сталь 45	0,25	263	72	2,1	160	145	3,8	147	220	5,3	139	300	6,8	50	1,14	69	0,87
сталь 45	0,30	270	91	2,5	148	185	4,6	137	283	6,4	123	380	8,0	90	1,09	90	0,96
сталь 45	0,35	276	110	2,9	140	224	5,1	128	340	7,1	120	450	9,1	120	1,02	90	0,90
сталь 45	0,40	281	125	3,3	133	265	5,6	115	393	8,0	110	520	10,0	120	0,98	90	0,91
сталь 45	0,45	286	138	3,7	125	306	6,1	108	446	9,0	100	590	11,0	120	0,93	90	0,73

Мате- риал и условия резания	λ $\mu \approx 0,5$	Глубина резания t в мм										Параметры коэффициентов					
		1			2			3			4						
		P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	K_p при $K_p z$ $K N_3$	K_p при $K_p z$ φ^3		
сталь 45	0,10	240	36	1,2	207	61	2,1	190	94	2,9	160	125	3,7	20	1,42	50	1,25
сталь 45	0,15	245	43	1,5	160	88	2,3	147	135	3,4	138	187	4,2	30	1,35	50	1,06
сталь 45	0,20	254	54	1,8	133	115	2,5	122	174	3,5	115	237	4,5	40	1,28	45	1,32
сталь 45	0,25	263	60	2,1	115	165	2,8	94	250	3,3	88,5	338	4,9	60	1,12	45	1,0
сталь 45	0,30	270	65	2,5	102	185	3,1	78	324	4,1	73	435	5,2	90	1,04	45	0,87
сталь 45	0,35	276	70	2,9	95	224	3,6	68	394	4,4	64	530	5,5	120	0,96	45	0,94
сталь 45	0,40	281	76	3,3	85	265	4,0	54	464	5,1	54	630	6,0	120	0,98	45	0,91
сталь 45	0,45	286	82	3,7	71	306	4,4	41	534	6,1	41	730	6,5	120	1,02	45	0,72

Использование неизменяющихся токарных стапен X32H8
или барабанной головки T32G6 для обработки сталей Х32Н8

Обрабатываемый материал	Предложение								
	P_x			P_y			P_z (при $z=0,15$)		
	$C P_x$	$x P_x$	$y P_x$	$C P_y$	$x P_y$	$y P_y$	C	$x P_z$	$y P_z$
ЭИ481	48	1,0	0,5	111	0,3	0,5	447	1,0	0,8
ЭИ654	—	—	—	—	—	—	570	1,0	0,75
X20H18OT	62	1,35	0,5	152	1,0	0,6	338	1,15	0,70

* Обработка с охлаждением эмульсией.

145. Поправочные коэффициенты для скорости резания K_v и для составляющих силы резания $K_{P_x}, K_{P_y}, K_{P_z}$

Влияющие факторы	K_v	K_{P_x}	K_{P_y}	K_{P_z}
Изменение главного угла в плане:				
$\varphi=30^\circ$	1,25	0,85	1,27	1,06
45	1,00	1,00	1,00	1,00
60°	0,87	1,12	0,81	0,96
75°	0,82	1,22	0,74	0,94
90°	0,80	1,32	0,66	0,91
Передний угол $\varphi = -5^\circ$	—	2,00	1,54	1,25
Для инструмента с $b_3 < 0,1 \text{ мм}$	—	0,60	0,70	0,77

Параметр	Марка материала				
	2Х13	1Х13	20Х3МФ в состоянии поставки	4Х14Н9Т В2М в состоянии поставки	Х17Н2 закаленная в состоянии поставки
v_{6G}/K_v	290/1,7	280/1,65	263/1,55	218/1,28	215/1,27
Предложение					
Параметр	3Х18Н9Т	1Х17Н2 закаленная	ЭИ481	Х20H18OT	ЭИ654
v_{6G}/K_v	122/0,78	120/0,71	80/0,47	78/0,46	62/0,36
Предложение при переходе с резца из ТБК на резцы из ВК3					
Параметр	1Х18Н9Т в состоянии поставки	ЭИ388	ЭИ481	ЭИ654	Х17Н2 в состоянии поставки
K'_v	0,47	0,6	0,67	0,53	0,81

146. Значения поправочного коэффициента K'_v при непрерывном продольном точечном жаропрочном сплаве при переходе с резцов из ТБК на резцы из ВК3

Параметр	Марка материала				
	1Х18Н9Т в состоянии поставки	ЭИ388	ЭИ481	ЭИ654	Х17Н2 в состоянии поставки
K'_v	0,47	0,6	0,67	0,53	0,81

Режим: $s=0,2 \text{ мм/об}$; $t=2 \text{ мин}$; $T=60 \text{ мин}$; $i_3=0,8 \text{ мм}$.

* За основу принят экспериментальные данные, полученные при обработке закаленной стали 1Х18Н9Т при скорости резания v_{6G} , соответствующей стойкости резца 60 мин.

Скорость резания v определяется по эмпирической формуле

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t \cdot s} \text{ м/мин},$$

где T — стойкость резца до затупления в мин;

s — подача в мм/об;

t — глубина резания в мм.

Характер сработки	Обрабатываемый материал	Материал режущей части резца	C_v	n	X_p	y_p
Приодолное непрерывное точение:						
$s=0,2$ мм/об						
$s=0,2+0,4$ мм/об	X17H2	T15K6	5,7	0,35	0,2	0,26
			190	0,33	0,2	0,88
Торцовое точение:						
$s \leq 0,2$ мм/об						
$s=0,2+0,4$ мм/об	X17H2	BR8	450	0,25	0,2	0,26
			165	0,33	0,2	0,88
Приодолное непрерывное точение:						
$t \leq 2$ мм						
$t > 2$ мм	ЭИ654	T15K6	194	0,37	0,08	0,27
			225	0,37	0,3	0,27
Приодолное непрерывное точение	X23H18	T15K6	200	0,32	0,21	0,65
		BR8	50	0,21	0,25	0,8
То же	ЭИ481	T15K6	190	0,28	0,2	0,25
Торцовое точение	ЭИ481	T15K6	238	0,28	0,2	0,25
Приодолное непрерывное точение	ЭИ388	T15K6	170	0,29	0,25	0,69
	X20H80T	BR8	102	0,15	0,11	0,24

Для $s \leq 0,1 : 0,4$ мм/об, $t \leq 1+5$ мм составляющие сил резания и мощность вычисляются по формулам:

осевая составляющая

$$P_x = C_{P_x} \cdot t \cdot \frac{x_{P_x}}{s} \cdot y_{P_x} \text{ кг};$$

радиальная составляющая

$$P_y = C_{P_y} \cdot t \cdot \frac{x_{P_y}}{s} \cdot y_{P_y} \text{ кг};$$

тангенциальная составляющая

$$P_z = - \frac{C_{P_z} \cdot t \cdot \frac{x_{P_z}}{s} \cdot y_{P_z}}{r^2} \text{ кг};$$

эффективная мощность

$$N_s = \frac{n P_z}{60 \cdot 10^2} \text{ кВт}.$$

При изменении периода стойкости T резцов до затупления или угла заточки φ^0 для определения составляющих сил резания и мощности вводятся поправочные коэффициенты K_v , K_{P_z} и K_{N_s} .

144. Значения коэффициентов и показателей степени в приведенных формулах

Обрабатываемый материал	P_x		P_y		P_z (при $t = 0,15$)				
	C_{P_x}	x_{P_x}	C_{P_y}	x_{P_y}	C	x_{P_z}	y_{P_z}		
X17H2	45	1,0	0,9	90	0,7	0,5	420	1,0	0,8
ЭИ654	45	1,0	0,5	90	0,9	0,5	420	1,0	0,8
X23H18	50	1,0	0,5	104	0,3	0,5	432	1,0	0,8

Наименование обрабатываемых сталей	Продолжение			
	Для резцов		Для сверла спиральных	
	Матка материала режущей части инструмента	коэффициент скорости K_v	Матка материала режущей части инструмента	коэффициент скорости K_v
Легированные алюминиевые сплавы Д1-Т ₁ , Д16-Т ₁ , АК6, В95, АМг3, АМг6	БК8	?	Г9	6
Магниевые сплавы МЛ5, МА5, МА8, ВМ-61	.	2,5	.	6

Приложение. Коэффициенты скорости резания K_v определены на основе нормативов режимов резания. По этим коэффициентам можно приближенно определить допустимую скорость резания при обработке металла, зная скорость резания при обработке стали 30ХГСА с $\sigma_b=75$ кг/мм², принятой за основу (единицу).

Коэффициенты служат для относительной оценки трудоемкости обработки точением и сверлением деталей, а также с некоторым приближением и для оценки операций торцового скоростного фрезерования.

РЕЖИМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ (из РТМ-867)


Точение

Геометрические параметры резцов: $\gamma = 10^\circ$; $\gamma_F = -5^\circ$; $a = 12^\circ$; $\varphi = 45^\circ$; $\varphi_1 = 15^\circ$; $\lambda = 0^\circ$; $R = 0,5 \pm 1,0$ мм; $f = (0,5 \div 0,8)$ мм; $\varphi = 30 \div 90^\circ$ — угол в плане, изменяется в зависимости от скорости резания и жесткости системы. Чем жестче система, тем меньше φ , тем выше может быть скорость резания; $\varphi_1 = 30 \div 45^\circ$ — вспомогательный

угол в плане при работе с врезанием; $\gamma_F = 5 \div 10^\circ$ — угол наклона режущей кромки при точении с переменной нагрузкой и при прерывистом точении; f — упрочняющая фаска, $f = \gamma_F \div 0$ при работе быстрорежущими резцами.

Точение нержавеющих и жаропрочных сталей твердосплавными резцами производится без охлаждения.

Точение жаропрочных сплавов на никелевой основе производится с охлаждением 10%-ной эмульсии из осерненного эмульсола по ТУ 468—53. Расход жидкости ≥ 8 л/мин.



В качестве критерия затупления резцов принимается износ по задней поверхности $\delta_a = 0,6 \div 1,0$ мм. Исходный период стойкости резцов до затупления принимается равным $T = 60$ мин.

Изменение периода стойкости влечет изменение скорости резания v , тангенциальной составляющей усилия резания P_z и эффективной мощности N_e .

Глубина резания выбирается с таким расчетом, чтобы при данном припуске на обработку и соответствующей жесткости системы можно было обработать деталь за минимальное количество проходов.

При черновом точении рекомендуется подача $s = 0,3 \div 0,5$ мм/об; при получистовом и чистовом точении $s = 0,1 \div 0,3$ мм/об.

143. Коэффициенты скорости резания при точении и сверлении металлов и сплавов

Наименование обрабатываемых сталей и сплавов	Для резцов		Для сверл спиральных	
	Марка материала режущей части инструмента σ_b	коэффициент скорости K_p	Марка материала режущей части инструмента σ_b	коэффициент скорости K_v
Хромомарганцовокремнистая сталь 30ХГСА $\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$	15K6	1	P9	1
Среднеуглеродистая сталь для фасонного литья Л45 $\sigma_b = 55 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1,7		1,7
Среднеуглеродистая сталь 45 $\sigma_b = 70 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1,2		1,2
Марганцовистая сталь 12Г2А $\sigma_b = 70 : 90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1,2		1,2
Сталь для фасонных отливок Л27ХГСНА $\sigma_b = 150 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,32	—	—
Нержавеющая аустенитно-ферритовая сталь ЭИ654 $\sigma_b = 78 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,25	P9	0,3
Нержавеющая сталь 2Х13 $\sigma_b = 85 \text{ кг}/\text{мм}^2$	BK8	0,23	—	0,3
Нержавеющая высокопрочная сталь Х17Н2 (ЭИ268) $\sigma_b = 100 \text{ кг}/\text{мм}^2$	P9K5	0,2	—	—
Высокопрочная сталь ЭИ643 $\sigma_b = 200 \text{ кг}/\text{мм}^2$	T15K6	0,2	—	—
Сталь 30ХГСНА $\sigma_b = 180 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,2	—	—
Сталь ЭИ559 $\sigma_b = 115 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,8	P9	0,7

Наименование обрабатываемых сталей	Для резцов		Для сверл спиральных	
	Марка материала режущей части инструмента σ_b	коэффициент скорости K_p	Марка материала режущей части инструмента σ_b	коэффициент скорости K_v
Сталь 30ХГСНА $\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$	T15K6	0,95	P9	0,95
Сталь для фасонных отливок Л35ХГСА $\sigma_b = 85 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,9	—	1
Хромоникелевая сталь 12Х13А		0,8	—	0,9
Хромоникельвольфрамовая сталь улучшенная 25Х11ВА $\sigma_b = 115 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,8	—	0,7
Нержавеющая сталь с титаном 1Х18Н9Т $\sigma_b = 55 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,7	—	0,74
Сталь 30Х1СА $\sigma_b = 115 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,6	—	0,7
Сталь 12Х2НВФА $\sigma_b = 100 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,5	—	—
Титановый сплав ВТ1Д	BK4У	0,45	BK4У	0,45
Титановый сплав ВТ5Д $\sigma_b = 90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,30	—	0,30
Титановый сплав ВТ2 $\sigma_b = 100 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,2	—	0,2
Литейные алюминиевые сплавы АЛ2; АЛ5; АЛ8	ВЛ8	7	P9	5

		Типы резца							
		Проходной прямой			Головной угол в плане φ'			Подрезной	
		30	45	60	60	60	60	90	
Вентомагнитный угол в плане φ_1									
	15		15		30		30		10
v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	P_z
0,10	311	44	2,2	275	41	1,8	253	40	1,7
0,15	287	60	2,8	254	55	2,3	234	54	2,1
1,0	0,20	270	74	3,3	239	68	2,7	220	67
	0,30	248	100	4,1	220	93	3,3	202	91

Призматическое течение

0,10	289	66	3,1	256	61	2,6	235	60	2,3
0,15	267	89	3,9	236	83	3,2	217	81	2,9
1,5	0,20	251	111	4,6	222	106	3,7	204	101
0,30	231	150	5,7	204	139	4,7	188	136	4,2
0,40	208	187	6,3	184	173	5,2	169	169	4,7

0,15	253	119	4,9	224	110	4,0	206	108	3,6
0,20	238	148	5,8	210	137	4,7	194	134	4,2
2,0	0,30	219	200	7,2	194	185	5,9	178	182
0,40	197	249	8,0	174	230	6,6	161	226	5,9
0,50	183	294	8,8	162	273	7,2	149	267	6,5

Здесь v — скорость резания, P_z — тангенциальная составляющая усилия резания, N_g — эффективная мощность.

XI. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


(по нормативам НИАТ)

142. Режимы резания при продольном точении стали 30ХГСА
 $(\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{м}^2; H_B = 222 \text{ кг}/\text{м}^2; d = 4.1 \text{ мм})$
 режимы с пластинками из твердого сплава Т15К6

$\frac{\text{мм}}{\text{мин}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{мин}}$	Продольное прямое						Поперечное					
		Гланичный угол в плоскости φ			Угол наклона режущей кромки			Гланичный угол в плоскости φ			Угол наклона режущей кромки		
30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45
Число резцов													
15	15	15	30	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10
v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z
0,20	238	130	5,0	210	4,1	194	118	3,7	170	130	3,6		
0,25	227	153	5,7	201	4,7	185	139	4,2	163	153	4,1		
0,30	219	175	6,3	194	5,1	178	159	4,6	157	175	4,5		
0,35	197	218	7,0	174	5,8	161	198	5,2	141	218	5,1		
0,40	183	258	7,7	162	6,3	149	234	5,7	131	258	5,6		
0,50	163	329	8,8	144	305	7,2	133	299	6,5	117	329	6,3	
0,70													

$\frac{\text{мм}}{\text{мин}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{мин}}$	Продольное поперечное						Поперечное					
		Гланичный угол в плоскости φ			Угол наклона режущей кромки			Гланичный угол в плоскости φ			Угол наклона режущей кромки		
30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45
Число резцов													
15	15	15	30	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10
v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z	N_s	v	P_z
0,25	212	230	8,0	187	213	6,5	172	209	5,9	132	230	5,7	
0,30	204	263	8,8	181	244	7,2	166	239	6,5	145	263	6,3	
0,40	184	327	9,8	163	363	8,0	150	297	7,2	132	327	7,1	
0,50	171	387	10,8	151	358	8,8	139	354	8,0	122	387	7,8	
0,70	152	494	12,3	134	457	10,0	124	448	9,0	109	494	8,8	
1,00	134	649	14,2	119	602	11,7	109	589	10,5	96,1	649	10,3	
1,40	119	836	16,3	105	774	13,3	97	759	12,0	85,4	836	11,7	
0,30	186	439	13,3	165	466	10,9	151	393	9,8	133	439	9,6	
0,40	168	545	14,9	148	504	12,2	137	494	11,0	120	545	10,8	
0,50	156	644	16,4	138	596	13,4	127	585	12,1	112	644	11,8	
0,70	133	823	18,6	122	762	15,3	113	747	13,7	99,2	823	13,4	
1,00	122	1033	21,6	103	1093	17,7	99,5	962	16,0	87,6	1083	15,6	
1,40	109	1393	21,7	93,1	1280	20,3	88,5	1254	18,2	77,9	1393	17,8	
0,40	154	871	22,0	137	857	18,0	125	790	16,2	111	871	15,9	
0,50	143	131	54,3	127	934	19,9	117	935	17,9	93	1331	17,5	
0,70	127	13,7	27,4	113	1219	22,5	104	1195	20,2	91,4	1317	19,8	
1,00	113	1732	31,8	99,6	1694	26,1	91,6	1572	23,5	80,7	1712	20,0	
1,40	103	2230	36,5	88,5	2054	29,9	81,4	2023	26,9	71,7	2230	26,3	







141. Зенкование под винты с цилиндрической головкой








Мм

Поминальный диаметр метрической резьбы	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
A нанм.	6	6,5	7,2	8	10	11,5	13	16	19	22	26	30	35	40
B нанм.	7	8	9	10	12	14	16	20	24	27	32	38	45	50

Стальная поковка	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	6	7,5	9	11	13	15
Стальное литье	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	8,5	11	13	15	17
Кованый чугун	1,5	1,8	2	2,5	3,5	4	5	6,5	8	10	12	14	17	20
Бронза Латунь	1,5	1,8	2,5	3	4	4,5	5,5	7	9	11	14	16	19	22
Чугун (литв.)	2	2,5	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16	20	24	28	32
Алюминий (литв.)	3	3,5	4,5	5,5	7	9	11	15	18	22	27	32	38	43
Пластмасса	4	5	6	7	10	12	15	19	24	29	35	43	50	58

Номинальный диаметр метрической рельса	d	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Диаметр скважины на проход		3,6	4,8	6	7	9	11	13	17	22	26	32	39	46	52
															
															
															
															
															
															
															
															
															

Глубина зенкования h определяется обработкой поверхности до чистоты $\nabla 4$. Ранее D выполняется с допуском по A_6 .

Номинальный диаметр рельса	D	6	7	9	11	14	17	20	-	-	-	-	-	-	-
															
															
															
															
															
															
															
															

Глубина зенкования h определяется обработкой поверхности до чистоты $\nabla 4$. Ранее D выполняется с допуском по A_6 .

Зенкование


(из отраслевой нормали АН-1441)

140. Зенкование под детали крепления


мм

Номинальный диаметр метрической резьбы	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Диаметр сверления на проход	d	3,6	4,8	6	7	9	11	13	17	22	26	32	39	46

Для болтов сечения с метрическим центрирующим ИКМТ 3523 и Марки нержавеющей стали № 102-62
или для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52



Для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52
или для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52
или для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52




Для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52
или для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52
или для болтов сечения с метрической резьбой по ГОСТ 6402-52

139. Концы болтов, винтов и шпилек (ограничительная номенклатура)
(из отраслевой нормали АII:1441 по ОСТ 17.13)


м.м.

Диаметр резьбы d	Форма конца		
	Усеченный конус	Сфера	Цилиндр
1	0,2	0,8	0,2
1,2	0,2	1	0,2
1,4	0,3	1	0,3
1,7	0,3	1,5	0,3
2	0,4	1,5	0,4
2,3	0,4	2	0,4
2,6	0,5	2	0,5
3	0,5	2,5	0,5
3,5	0,6	3	0,6
4	0,7	3	0,7



5	0,8	5	0,7
6	1	6	0,8
8	1,2	8	1
10	1,5	10	1,3
12	1,8	12	1,6
14	2	16	1,6
16	2	16	2,1
18	2,5	20	2,2
20	2,5	20	2,6
22	2,5	22	2,9
24	3	25	3
27	3,5	28	3,5
30	4	32	3,8
33	4	35	4,2
36	4,5	40	4,3
39	4,5	40	5,1
42	5	45	5,2
45	5	45	6
48	6	50	6

138. Запас резьбы, глубина сверления и выход конца винта из гайки для метрической резьбы




М4

s	Запас резьбы стягиванием $L_2 = L_1$ из конца	Запас резьбы изнутри L_3 из конца	Запас глубины сверления L_4 из конца	Выход конца винта из гайки a
0,2	1	—	2	от 0,4 до 1
0,25	—	1	2,5	—
0,3	—	—	3	от 0,5 до 1,5
0,35	1,5	—	—	—
0,4	—	—	—	—
0,45	2	—	—	—
0,5	—	—	—	—

0,6	1,5	4	от 1 до 2
0,7	2,5	5	от 1,5 до 2,5
0,75	—	6	—
0,8	—	8	—
1	3,5	—	—
1,25	4	—	—
1,5	4,5	—	—
1,75	5,5	—	—
2	6	—	—
2,5	7	—	—
3	8	—	—
3,5	9	—	—
4	10	—	—
4,5	11	—	—
5	13	—	—
5,5	15	—	—
6	18	—	—

s — шаг резьбы;
 L_2 относится к полной резьбе (без сбега).

137. Резьба трапецидальная однохододная
для напорной
рельсовой



d	$b=b_1$	d_2	d_3	$R=R_1$	$C=C_1$
2	2,5	$d-3$	$d+1$	1	1,5
3	4	$d-4$		1	2
4	5	$d-5,1$		1,5	2,5
5	6,5	$d-6,6$		1,5	3
6	7,6	$d-7,8$		2	3,5
8	10	$d-9,8$		2,5	4,5
10	12,5	$d-12$		3	5,6
12	15	$d-14$		3	6,6
16	20	$d-19,2$		4	9
		$d-19,2$	$d+3,2$		

d — номинальный диаметр резьбы;

s — шаг резьбы.


Угол сбега β для наружной резьбы устанавливается равным 25 и 45° .

Основным является ряд величин сбегов, соответствующий углы 25° . Угол сбега для внутренней резьбы не нормируется и определяется длиной сбега l_1 и высотой профиля резьбы. Допускается в особых случаях для резьбы с шагом до l_1 ам (если это требуется по условиям конструирования) увеличивать сбег до пяти шагов. Для резьбы, изготовленной на катализаторах и фрезерованной, угол сбега β не нормируется, а длина сбега l_1 не должна превышать величины, указанный в таблице для $\alpha=25^\circ$.

Призочки на диаметр и ширину пропоток назначаются в случае необходимости, исходя из конструктивных требований изогнутых деталей. Допускается неделю резьбы β величиной для наружной резьбы не более двух шагов и для внутренней — не более трех шагов при нарезании резьбы без проточки в упор, если это конструктивно приемлемо. Под исподнодом резьбы понимается величина нарезанной части детали между концом сбега и опорной поверхностью детали (основанием головки болта или упором в гаке).

d	b	d_2	d_3	R	C
20	24	$d-23,6$		6	11
24	30	$d-27,5$			13
32	40	$d-36$		5,5	17
40	50	$d-44$			21

136. Резьба конических дюбелей с уклоном профиля бор

*Для наружной резьбы**Для внутренней резьбы*

Н.М.

d	a	Для наружной резьбы				Для внутренней резьбы					
		b	d ₂	R	r	C	b ₁	d ₃	R ₃	r ₁	C
1/4"	27	1,5	2	6	0,5	—	3	3	9,5	—	1
1/4"	—	—	—	8	—	—	—	10,5	—	0,5	—


ГОСТ 1079-73

d	n	Для наружной резьбы				Для внутренней резьбы			
		b	d ₂	R	r	b ₁	d ₃	R ₃	r ₁
1/4"	8	2,5	3	14	—	11	4	14	—
3/8"	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—
1/2"	14	3	4	18	—	1,5	—	—	—
5/8"	—	—	—	—	—	—	—	22	—
3/4"	—	—	—	23	—	—	—	27	—
1"	—	—	—	—	—	29	—	—	—
1 1/4"	—	—	—	—	—	—	—	34	—
1 1/2"	4	—	5	—	—	38	—	42,5	—
1 1/2"	—	—	—	—	—	—	44	—	48,5
2"	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5


d —nominalnyy diametr rezby

n — chislo nitok na 1".

135. Резьба трубная цилиндрическая
Для внутренней резьбы



Линия номинальной резьбы
Тип I при $d = 2 \text{ мм}$



Тип II при $d = 2 \text{ мм}$

Для наружной гильзы

d	n	шаг $P = 0,635 \text{ мм}$	b	d_2	R	r	C	$t_{\text{резка}}$	t_1	d_s	R_s	r_s	C_s
$1\frac{1}{8}''$	28	1,5	2	8	0,5	—	0,6	2	2	10	0,5	—	0,6
$1\frac{1}{4}''$	19	2	3	11	—	—	1	3	3	13,5	—	1	—
$1\frac{5}{8}''$	—	—	—	14	—	—	—	—	—	17	—	—	—
$1\frac{3}{4}''$	—	—	—	18	—	—	—	—	4	21,5	—	—	—
$1\frac{7}{8}''$	—	—	—	20	—	—	—	—	—	23,5	—	0,5	—


Для внутренней резьбы

$1\frac{1}{8}''$	14	2,5	4	23,5	—	—	—	27	—	—	—	—	—
$1\frac{1}{4}''$	—	—	—	27	—	—	—	31	—	—	—	—	—
$1\frac{1}{2}''$	—	—	—	29,5	—	—	—	34	—	—	—	—	—
$1\frac{3}{8}''$	—	—	—	34	—	—	—	38	—	—	—	—	—
$1\frac{1}{4}''$	—	—	—	38	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—
$1\frac{5}{8}''$	—	—	—	41	—	—	—	5	6	45	—	—	—
$1\frac{7}{8}''$	—	—	—	44	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—
$1\frac{3}{4}''$	—	—	—	50	0,5	1,5	—	—	—	54	—	—	—
$2''$	11	3,5	5	56	1,5	—	—	—	—	60	—	—	—
$2\frac{1}{4}''$	—	—	—	62	—	—	—	—	—	66	—	—	—
$2\frac{1}{2}''$	—	—	—	71	—	—	—	6	8	76	2	—	—
$2\frac{3}{4}''$	—	—	—	78	—	—	—	—	—	82	—	—	—
$3''$	—	—	—	84	—	—	—	—	—	88,5	—	—	—
$3\frac{1}{4}''$	—	—	—	90	—	—	—	—	—	95	—	—	—
$3\frac{1}{2}''$	—	—	—	96	—	—	—	8	10	101	3	—	—
$3\frac{3}{4}''$	—	—	—	102	—	—	—	—	—	107	—	—	—
$4''$	—	—	—	109	—	—	—	—	—	114	—	—	—

d —nomинальный диаметр резьбы;
 n —число ниток на $1''$.

134. Резьба метрическая внутренняя

Сборок внутренних резьб

Проточки для отрежки
неглубокихГипс В
шаг резьбы
 $d \geq 2,5$ мм
установкаГипс В
шаг резьбы
 $d \geq 2,5$ мм
установка

мм

d	b_1	Тип I и II		R_t	C_1
		Тип	d_s		
0,2	—	III	111	—	—
0,35	—	III	60	—	—
0,5	—	III	—	—	0,3
0,35	1	IV	—	—	0,5
0,2	—	—	—	—	—
0,35	—	—	—	—	—
0,5	—	—	—	—	—
0,35	1	IV	—	—	—
0,2	—	—	—	—	—
0,35	—	—	—	—	—
0,5	—	—	—	—	—
0,35	1	IV	—	—	—

при спиральном срезании с наружной срезкой с прямолинейной профилей типов I и II

d	s	Тип I и II		R_t	C_1
		Тип	d_s		
0,4	—	—	—	—	—
0,45	—	—	—	—	—
0,5	—	—	—	—	—
0,6	1,12	III	111	—	—
0,7	1,4	IV	—	—	—
0,75	1,5	IV	—	—	—
0,8	1,6	IV	—	—	—
0,9	1,7	IV	—	—	—
1,05	2,15	IV	—	—	—
1,2	2,3	IV	—	—	—
1,3	2,5	IV	—	—	—
1,4	2,7	IV	—	—	—
1,5	3	IV	—	—	—
1,6	3,5	IV	—	—	—
1,75	4	IV	—	—	—
2	4,5	IV	—	—	—
2,5	5	IV	—	—	—
3	6	IV	—	—	—
3,5	6	IV	—	—	—
4	7	IV	—	—	—
4,5	8	IV	—	—	—
5	9	IV	—	—	—
5,5	10	IV	—	—	—
6	—	IV	—	—	—

 d — nominalnyy diameetr rezby; s — шаг rezby; a — nedopol rezby.

■ Ширина проточек должна быть диаметром 6 мм и более.

203. Сравнительная характеристика способов литья

Способ литья	Тип производства	Литейные сплавы	Габаритные размеры детали, мм (до)	Вес детали, кг (до)	Наименьшая толщина стенок, мм	Точность размеров	Чистота поверхности по ГОСТ 2789-59, мк	Характеристика способа литья				
								Применяемая оснастка	Стойкость оснастки	Коэффициент использования заготовки		
Литье в песчаные формы	Индивидуальное, серийное, крупносерийное	Все	2500	Цветные—250, черные—200	3	Цветные сплавы ЛТ6, ЛТ7 по АН-1026-55, черные сплавы—2 и 3-й классы по ГОСТ 2009-55 и ГОСТ 1855-55	63-40 ▽3	Деревянные и металлические модели и стержневые ящики	Деревянные модели—3000 съемов, металлические модели—5000	0,6	Изготовление сложных крупногабаритных деталей; высокая маневренность технологии производства	Низкая точность размеров и низкая чистота поверхности
Литье в кокиль	Серийное, крупносерийное	Все	1000	Цветные—120, черные—20	3	Цветные сплавы ЛТ4, ЛТ5 по АН-1026-55, черные сплавы—2-й класс по ГОСТ 2009-55 и ГОСТ 1855-55	40-20 ▽4	Металлические формы	Отливки из алюминиевых сплавов—50 000 шт., из магниевых сплавов—75 000, из стали и чугуна—300	0,65	Получение отливок с плотной структурой металла и повышенными механическими свойствами. Возможность механизации процесса. Повышенная культура производства, экономия производственных площадей и формовочных материалов	Ограниченные габаритные размеры и сложность деталей
Литье в оболочковые формы	Серийное, крупносерийное	Все	Цветные—2000, черные—500	Цветные—20, черные—50	2	Цветные сплавы ЛТ3, ЛТ4 по АН-1026-55, черные сплавы—1 и 2-й классы по ГОСТ 2009-55 и ГОСТ 1855-55	40-20 ▽4	Металлические модели и стержневые ящики	5000 съемов	0,85	Возможность заливки в любом положении. Повышенные чистота поверхности и точность размеров. Экономия производственных площадей и формовочных материалов	Ограниченные габаритные размеры и сложность деталей. Дефицитные формовочные материалы и высокая стоимость их. Высокая стоимость модельной оснастки. Необходимость работы с горячими моделями
Литье по выплавляемым моделям	Индивидуальное, серийное, крупносерийное	Все	300	5	1,0	1-й класс по ГОСТ 1855-55; 2 и 3-й классы по АН-1026-55	20-10 ▽5	Гипсовые и металлические пресс-формы	Гипсовые пресс-формы—100 съемов, сырье нехромированные пресс-формы—5000, хромированные—90 000	0,90	Применение безразъемных моделей и форм для сложных деталей. Получение высокой чистоты поверхности и точных размеров, при которых можно свести до минимума механическую обработку деталей. Способ особенно эффективен для сверхпрочных сплавов, трудно поддающихся механической обработке	Ограниченные габаритные размеры деталей. Большая продолжительность цикла, невозможность контроля на всех операциях, повышенный брак; дорогие материалы
Литье под давлением	Серийное, крупносерийное	Цветные	Максимальная площадь проекции на плоскость разъема: цинковые, медные сплавы 500 см ² , магниевые, алюминиевые 1000 см ²	Цинковые, медные сплавы—10, алюминиевые—6	Цинковые сплавы—0,6, алюминиевые—1,2	ЛТ1 и ЛТ2 по АН-1026-55	10,0-6,3 ▽6	Металлические пресс-формы	Отливки из алюминиевых сплавов—35 000 шт., из магниевых—45 000, из медных—12 000, из цинковых—50 000	0,95	Получение тонкостенных деталей сложной конфигурации, почти не требующих механической обработки. Возможность армирования деталей, получения готовой резьбы, рельефных надписей, чистоты поверхности до 7-го класса и точных размеров	Ограниченные габаритные размеры деталей. Низкие прочность и плотность материала отливок. Невозможность применения термообработки для улучшения механических свойств ввиду наличия в отливках газовых пузырей
Способ выжигания	Серийное, крупносерийное	Алюминиевые	2200×1000	20	2	ЛТ5 по АН-1026-55	40-20 ▽4	Металлические формы и стержневые ящики		0,85	Получение крупногабаритных тонкостенных деталей панельного типа	Способ применению преимущественно для плоскостных деталей
Литье под низким давлением	Серийное, крупносерийное	Алюминиевые	Высота 800, диаметр 300	10	2	ЛТ3, ЛТ4 по АН-1026-55	40-20 ▽4	Металлические формы и металлические стержневые ящики		0,85	Получение тонкостенных корпусных деталей с минимальной последующей механической обработкой	Способ применению преимущественно для деталей цилиндрической формы
Литье с применением направленно-последовательной кристаллизации	Серийное, крупносерийное	Алюминиевые и магниевые	Высота до 3000, диаметр 1500	—	3,5	ЛТ4, ЛТ5 по АН-1026-55	40-20 ▽4	Металлические формы, модели и стержневые ящики		0,85	Получение крупногабаритных тонкостенных корпусных и панельных деталей	—