

Способы и схемы нарезания


прямоугольной,

трапециoidalной

и упорной резьб

на токарном

станке





I. Применение, основные размеры и элементы резьб

Трапецидальная резьба


На инстру

В паре винт — гайка

Маточная гайка




Трапецидальная резьба в червячных передачах



Трапецидальная резьба в паре червяк — рейка


При параллельном расположении осей червяка и рейки

Прием стола придельно-фрезерного станка




При положении оси червяка под углом к оси рейки

Прием стола придельно-стругального станка



Рейка
Червяк



Рейка
Червяк




Рейка




Червяк

ГОСТ 9484—60 Трапецидальной резьбы

(Oct. 9404—60)



**Схема расположения полей допусков
для посадок с зазором трапецидальной резьбы
(ГОСТ 9562—60)**



THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY


Thus, the following theorem holds.

卷之三

三

10

Прямоугольная резьба (квадратная, или ленточная)




Прямоугольная резьба не стандартизована. Диаметры, шаги и допуски назначаются по соответствующим шкалам из ГОСТов на трапециoidalную резьбу.

Упорная резьба

Схема сопряжения винта и гайки


Направляющие планки



Упорная резьба применяется в машинах для нажимных устройств (прокатные станины, прессы, подъемные механизмы консольей станков и др.).

Основные размеры и элементы профиля упорной резьбы (ГОСТ 10177—62)


d_1 — головка резьбы
 d — рабочая высота профиля
 H — высота исходного профиля
 s — шаг резьбы
 r — радиус



d_1 — наружный диаметр головки и гайки
 d_2 — средний диаметр шестигранника
 d_3 — внутренний диаметр шестигранника
 $d^{\prime\prime}_1$ — внутренний диаметр головки

II. Нарезание резьб при прямолинейном движении

Резец для прямоугольных резьб



$f_1 = f - 0,2$ (0,3) мм




Шаблон для контроля
заточенного резца


Шаблон профилей
прямоугольной резьбы



Установка резца в рецедержателе по пиноли



Схемы установки резцов
для нарезания прямоугольных рельс




Режущие кромки,
нарезаемые детали

Режущие кромки,
при отпилке боковых сторон профилей
перенаправлены боковыми сторонами

Пиловой канавки

Нарезание наружной прямоугольной резьбы одним резцом



Схемы нарезания наружной прямоугольной резьбы

Двумя резцами

Тремя резцами




Черновой резец
(1/4 ширины профиля)

Чистовой резец
(полного профиля)


Черновой резец
для прорезания канавок

Окончательные подрезные резцы
для окончательной обработки боковых
плоскостей

Установка резца по шаблону для нарезания внутренней прямоугольной резьбы



Нарезание внутренней прямоугольной резьбы



Резец после прохода
выведен из канавки.

Нарезание прямугольной резьбы на горце





Схема передачи движения по винту

поперечной подачи при нарезании резьбы на токаре



R_1 — шаг нарезаемые резьбы на горизонтали

R_2 — передача от ходового граната (трансмиссия)

R_3 — сменные линейки и штанги


R_4 — фарфор для изоляции полотна

S — выключатель

M — магнитоэлектрический двигатель

Нарезание внутренней трапецидальной резьбы метчиком

Нарезание резьбы



Патрон для установки метчика


Метчик для резьбы

Контроль трапецидальной резьбы рельсовым калибром



Правильная сторона


Неправильная сторона




Схемы нарезания наружной трапециoidalной резьбы четырьмя резцами

Поперечное сечение резца



Нарезание левой стороны профиля



Нарезание правой стороны профиля






Отделка рельсобородой канавки



Схемы нарезания наружной трапецидальной резьбы тремя резцами


Предварительное нарезание
лупами профильными резцами

Окончательное нарезание
профильным резцом
(с вогнутой
передней поверхностью)




Схемы нарезания наружной трапецидальной резьбы тремя резцами по методу Г. С. Нежавенко


Предварительное нарезание
резцом
с неполным профилем




Прорезание канавки
на полную глубину



Оделка
рельсобовой канавки




Генераторная схема нарезания
наружной трапецидальной резьбы





Схемы нарезания внутренней трапецидальной резьбы

Установка резца по шаблону

Двумя резцами:




одним резцом




прорезным

профильным

Нарезание внутренней трапецидальной резьбы двумя резцами с использованием обратного хода суппорта




Державка для нарезания прямоугольной, трапециoidalной и упорной резьбы




Двухрезцовая державка Н. Г. Смирнова для нарезания

Двухзаходных резьб


Однозаходных резьб




Контроль нарезанной трапецидальной резьбы по профилю шаблоном



Патрон для нарезания многозаходных резьб




Нарезание многозаходных резьб с делением при перемещении верхнего суппорта




Нарезание многозаходных резьб на станке ИКБ2



Поворот шпинделли
с помощью ключа



Гитара сменных колес с метками для деления на звукды



Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Полукруглая резьба.

Накатанная на тонкостенных
изделиях

Комплект резцов для полукруглых резьб

Резец для изрезания
вершин профиля



Резец для изрезания
впадины профиля



Шаблон для изготавления резцов



Нарезание полуциркульной резьбы

Впадины профиля



Воронины профили



III. Нарезание резьбы прашаками и срезцами (внужное резьбонарезание)

Нарезание

наружной резьбы — при внутреннем касании

中華書局影印

卷之三

10

10

24

卷之三

Наружной резьбы —
при внешнем касании

卷之三

10

四


10

10

10

J. P. BURGESS / JOURNAL OF CLIMATE

Ein prähistorischer




LITERATURE AND THEATRE

THE SPANISH

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A

Схема образования резьбовой канавки


Изображение № 1
в книге авторского изобретения



d — диаметр впадин на резьбе
 d_1 — наружный диаметр резьбы
 d_1 — наружный диаметр резьбы


Материал для машины
Лицо авторства

Установка резцов в резцовой головке



Резцовая головка
с резцами и калибром

Нарезание наружной трапецидальной резьбы



Режущий инструмент

Заготовки

Конец диафильма

Автор доцент *Никандоров В. М.*

Консультант заслуженный учитель ПГО РСФСР

Мосолов К. В.

Художники: *Коновалов В. И., Мрозов В. П.*

Редактор *Городкова Б. С.*

МЭЭЭТ

Издательство журнально-учебно-методические пособия

Государственного комитета Совета Министров СССР по профобразованию

Л Е Н И Н Г Р А Д. Л - 95

ул. Заяк Краснодарский, 26