


МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

**ТОКАРНЫЙ ПАТРОННЫЙ ПОЛУАВТОМАТ С ЧИСЛОВЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**
Модель 1П732МФ3



Полуавтомат предназначен для обработки в патроне деталей диаметром до 400 мм в условиях мелкосерийного и единичного производства.

На полуавтомате производится черновая и чистовая обработка различных деталей с цилиндрическими, коническими и фасонными поверхностями.

Привод шпинделя — через автоматическую коробку скоростей типа АКС-5, обеспечивающую переключение девяти скоростей шпинделя в автоматическом цикле.

Продольное и поперечное перемещение суппорта, а также быстрый ход осуществляются от шагового двигателя с гидроусилителем через шариковую винтовую пару.

Полуавтомат снабжен инструментальным магазином на 12 державок.

Смена инструмента на суппорте производится автоматически. Необходимая державка с инструментом устанавливается на суппорте магазином.

Гидростанция расположена рядом с полуавтоматом для уменьшения его тепловых деформаций.

Большая мощность главного привода и жесткость основных узлов полуавтомата обеспечивают высокую производительность при черновых проходах и высокую точность при чистовой обработке.

В литом основании полуавтомата размещены резервуар для охлаждающей жидкости и шnekовый транспортер для удаления стружки.

Смазка узлов полуавтомата полностью автоматизирована. Для смазки механизмов главного движения использована циркуляционная система смазки от отдельной станции. Смазка суппорта — дозаторная.

Устройство числового программного управления по двум координатам типа Н22-1М обеспечивает получение заданных размеров и конфигурации обрабатываемого изделия, а также выполнение необходимых технологических команд: выбор частоты вращения шпинделя и подачи суппорта; включение ускоренного перемещения суппорта; смену инструмента; включение охлаждения и др.

Программа записывается на стандартную восьмидорожечную ленту в коде по ГОСТ 13057—67 и рекомендациям ИСО.

Предусмотрена возможность ручного ввода коррекций по перемещению в заданный кадр до 99,99 мм; смещение нуля до 9999,99 мм.

Полуавтомат может также работать в режиме предварительного набора координат. В этом случае на пульте управления вручную задаются величины

перемещения суппорта, подач, частоты вращения шпинделя и т. д.

Применение полуавтомата данной модели дает высокий экономический эффект за счет повышения производительности обработки по сравнению с универсальными станками, повышения точности обработки и др.

Класс точности полуавтомата Н по ГОСТ 8—71.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр обработки, мм	400	мощность, квт	4
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм	300	частота вращения, об/мин	1450
Наибольший диаметр сверления, мм	40	электронасоса охлаждения:	
Наибольший диаметр изделия, установленного над станиной, мм	630	тип	ПА-45
Тип конца шпинделя по ГОСТ 12595—67	A11M	мощность, квт	0,15
Конус в шпинделе по ГОСТ 2847—67	Метрический	частота вращения, об/мин	2800
Диаметр отверстия в шпинделе, мм	100	циркуляционной смазки:	
Расстояние от передней стенки шпиндельной бабки до оси шпинделя, мм	72	тип	АО2-12-6
Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм	385	мощность, квт	0,6
Количество частот вращения шпинделя	1160	частота вращения, об/мин	910
Частота вращения шпинделя, об/мин	18	дозаторной смазки:	
Количество диапазонов частоты вращения шпинделя	25—1250	тип	АОЛ-22-4
Количество частот вращения шпинделя, переключаемых по программе в каждом диапазоне	4	мощность, квт	0,4
Наибольший ход суппорта, мм:		частота вращения, об/мин	1370
продольный	1250	транспортера стружки:	
поперечный	410	тип	АО2-12-4
Диапазон продольных и поперечных подач суппорта, мм/мин	0,1—1200	мощность, квт	0,8
	φ=1,26	частота вращения, об/мин	1370
Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин:		рабочих подач:	
продольного	4800	тип	БГ12-23А
поперечного	2400	производительность, л/мин	25
Величина перемещения суппорта на один импульс, мм:		рабочее давление, кг/см ²	64
продольного	0,01	быстрых подач:	
поперечного	0,005	тип	БГ12-24
Сечение устанавливаемых резцов, мм	40×40	производительность, л/мин	70/5
		рабочее давление, кг/см ²	До 55
Привод, габарит и масса полуавтомата		Гидроусилитель привода суппорта:	
Питающая электросеть:		тип	ЭЗ32Г18-23
род тока	Переменный трехфазный	расход масла на 1000 оборотов, л	40
частота, гц	50	рабочее давление, кг/см ²	63
напряжение, в	380	наибольшая нагрузка, кгм	1,6
Напряжение цепей управления, в:		Емкость бака гидростанции, л	320
переменного тока	110	Марка масла по ГОСТ 32—53	«Турбинное 22П»
постоянного тока	24	Габарит (длина×ширина×высота), мм:	
Тип вводного автомата	A3134	полуавтомата без приставного оборудо-	
Номинальный ток расцепителей, а	150	вания	4340×2390×2800
Электродвигатели:		гидростанции	1020×985×1780
главного движения:		электрошкафа	900×300×1600
тип	АО2-81-4	Масса, кг:	
мощность, квт	40	полуавтомата	10 500
частота вращения, об/мин	1460	гидростанции	1300
привода подач по каждой координате:		электрошкафа	250
тип	ШД5-Д1		
мощность, квт	0,48		
частота вращения, об/мин	До 2000		
гидростанции для насоса быстрых подач:			
тип	АО2-52-6		
мощность, квт	7,5		
частота вращения, об/мин	970		
гидростанции для насоса рабочих подач:			
тип	АО2-41-4		


Характеристика системы числового программного управления


Система числового программного управле-	Контурная с ша-
ния	говым приводом
Тип	H22-1М
Программноноситель	Восьмидорожечная
Кодирование	перфолента
	По ГОСТ
	13052—67 и реко-
Считывание программы	мендациям ИСО
Скорость считывания программы, строк/сек	Фотоэлектрическое
Интерполяция	700
Габарит устройства ЧПУ (длина×ширина×	Линейно-круговая
×высота), мм	
Масса устройства ЧПУ, кг	1200×450×1600
	500

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1 : 100





ФУНДАМЕНТ



Глубина заложения фундамента H и h принимается в зависимости от грунта.

© НИИМАШ, 1977